

Optischer Gebrauchtwagenbericht

ID 1659

BMW 1er 118i


FAHRZEUGBESCHREIBUNG

HERSTELLER	BMW	TYP / MODELL	1er 118i
FAHRGESTELLNUMMER (FIN)	WBA7K310307P94134	AUFBAU	Limousine
ANZAHL TÜREN / SITZPLÄTZE	5 / 5	ERSTZULASSUNG	24.06.2024
KILOMETERSTAND	91.666 km	KRAFTSTOFFART	Benzin
LEISTUNG	100 kW / 136 PS	HUBRAUM	1499
GETRIEBEART	Schaltgetriebe	FARBE	Black Sapphire Metallic
POLSTER (TYP/FARBE)	Stoff / Schwarz	HU FÄLLIG	-

BEMERKUNGEN

Dieselmückrückruf des Herstellers wurde nicht überprüft. Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller ggf. kostenpflichtig aktivierbar. Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft. Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine optische Überprüfung vorgenommen.

BEREIFUNG & RÄDER



ZUSTAND & WARTUNGSHISTORIE

WARTUNGSNACHWEIS: letzte Wartung am 28.10.2025 bei 61309 km

Optischer Gebrauchtwagenbericht

ID 1659

FAHRZEUGAUSSTATTUNG

HIGHLIGHTS & PAKETE

Ablage-Paket Advantage Ausstattungs-Paket: Connected Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services Comfort Paket
Lichtpaket

ASSISTENZSYSTEME

Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL) Fahrassistentz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent Fahrassistentz-System: Fahrerlebnisschalter
Fahrassistentz-System: Performance Control Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten

MOTOR, GETRIEBE & FAHRWERK

Elektron. Sperrdifferential Getriebe 6-Gang Otto-Partikelfilter (OPF) Servolenkung Servotronic
Start/Stop-Anlage (Funktion)

AUDIO & KOMMUNIKATION

Android Auto Apple CarPlay BMW Live Cockpit Professional Bordcomputer DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle Telefonie mit Wireless Charging
USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten

INTERIEUR

Ambiente-Beleuchtung Armauflage vorn Befestigungssystem im Kofferraum Fußmatten Velours
Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt Klimaanlage Lenkradheizung
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer Sport-Lederlenkrad Start-Stop-Knopf
Volldigitales Kombiinstrument

LICHT & SICHT

Heckleuchten LED Innenspiegel, automatisch abblendend Leuchtweitenregelung Licht- und Regensensor
Scheinwerfer LED Tagfahrlicht LED

RÄDER

Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) Ganzjahresreifen LM-Felgen

TECHNIK & SICHERHEIT

Airbag Beifahrerseite abschaltbar Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Anti-Blockier-System (ABS)
Automatische Heckklappenbetätigung Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
Dynamische Traction Control (DTC) Fensterheber elektrisch vorn + hinten Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Kopf-Airbag-System hinten Kopf-Airbag-System vorn Parkbremse elektrisch Reifendruck-Kontrollsystem
Reifenpannenset Scheibenwaschdüsen heizbar Seitenairbag vorn Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
Warndreieck Wegfahrsperre Zentralverriegelung

Optischer Gebrauchtwagenbericht

ID 1659

EXTERIEUR

Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Karosserie: 5-türig Metallic-Lackierung Sonnenschutzverglasung

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN

Personalisierungssystem (Personal Profile)

WEITERE MERKMALE

Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e


VORSCHÄDEN & ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

BEKANNTE VORSCHÄDEN:

Beschreibung: Vorschaden laut Vorbesitzer

DOKUMENTIERTE SCHÄDEN & GEBRAUCHSSPUREN

6 Positionen



Optischer Gebrauchtwagenbericht

ID 1659



Schaden 1: Felge vorn links - Kratzer (Felge)



Schaden 2: Felge vorn rechts - Kratzer (Felge)



Schaden 3: Tür vorn rechts - Steinschlag



Schaden 4: Stoßfänger hinten - Kratzer



Schaden 5: Tür hinten links - Steinschlag



Schaden 6: Innenraum - Brandloch


FAHRZEUGDOKUMENTATION

Optischer Gebrauchtwagenbericht

ID 1659



Kilometerstand



Letzter Service



Klima-Befüllung



Typenschild

CARMOTIV