



13 janvier 2024

ID du  
véhicule

17

# Rapport d'expertise

## Marque

BMW

## Modèle

Serie 5

## Version

520d Pack M

## Kilométrage

64394

## Mise en circulation

21 février 2019

## Transmission

Automatique

## Couleur Ext.

Gris

## Intérieur

Cuir

## Couleur Int.

Marron

## Pneus

	Type jante	Profondeur bande	Condition	Dimensions	Fabricant
AvD	alliage	2,5mm	bon état	245/45R18	Michelin
AvG	alliage	2,5mm	bon état	245/45R18	Michelin
ArD	alliage	2,5mm	bon état	245/45R18	Michelin
ArG	alliage	2,5mm	bon état	245/45R18	Michelin
Pneu secours			non-applicable		

## Intérieur

	Statut	Statut		
			Fenêtres	Bon
Présence d'odeurs	Bon		Verrouillage portes	Bon
Fuites d'eau	Bon		Ceintures sécurité	Bon
Essuie-glace/lave-glace	Bon		Siège électrique	Bon
Bouton détresse	Bon		Chauffe-siège	Bon
Climatisation	Bon		Appui-tête	Bon
Chauffage	Bon		Dégivrage arrière	Bon
Système audio	Bon		Lumières intérieures	Bon
Bluetooth	Bon		Ouverture coffre	Bon
			Trappe carburant	Bon

	Statut		Statut
Navigation	Bon	Ouverture capot	Bon
Caméra arrière	Bon	Ouverture boîte à gants	Bon
Horloge	Bon	Ouverture accoudoir	Bon
Inclinaison/verrouillage volant	Bon	Paresoleil	Bon
Toit ouvrant	Bon	Tapis de sol	Bon
Airbag	Bon	Manuel propriétaire	Bon
Rétroviseurs ext.	Bon	Cric et outils présents	Non-applicable
Rétroviseurs int	Bon	Gonfleur	Mauvais

## Moteur

	Statut
Démarrage	Bon
Bruits moteur	Bon
Ralenti moteur	Bon
Support moteur	Bon
Souffle bouchon huile	Bon
Suspension	Bon
Syst échap	Bon
Épaisseur plaquettes frein	Bon
Épaisseur disque de frein	Bon

## Conduite

	Statut
Couple moteur	Bon
Changement de vitesse	Bon
Vibration démarrage	Bon
Direction assistée	Bon
Alignement volant	Bon
ABS	Bon
Embrayage	Non-applicable

## Contrôle niveau

	Statut
Huile moteur	Bon
Huile direct assist	Non-applicable
Liq refroid	Bon
Huile frein	Bon

## Tableau de bord

	Statut
Ordinateur de bord	Bon
Validité odomètre	Bon
Jauge carburant	Bon
Jauge température	Bon
Voyants allumés avec contact "ON"	Bon

## Feux

	Statut
Feux position AV	Bon
Feux position AR	Bon
Feux croisement	Bon
Feux route	Bon
Clignotants	Bon


	Statut
Frein à main	Bon
Surveillance angles morts	Bon

	Statut
Antibrouillard AV	Bon
Antibrouillard AR	Bon
Feux freinage	Bon
Feux recul	Bon
Écl plaque immat	Bon

## Fuites

	Statut
Liq refroid	Bon
Transmission	Bon
Direct assist	Bon
Huile moteur	Bon
Amortisseur	Bon
Frein	Bon

## Éléments réparés et/ou repeints



## Enregistrement de dégâts

	Sujet	Emplacement	Condition	Ampleur	Action	Remarque
Options	parechoc	AvD	rayé	5-10	repeindre	

## Image de dégâts



## Enregistrement de dégâts

	Sujet	Emplacement	Condition	Ampleur	Action	Remarque
Options	par choc	AvG	rayé	0-5	repeindre	

## Image de dégâts



## Enregistrement de dégâts

	Sujet	Emplacement	Condition	Ampleur	Action	Remarque
Options	aile	ArG	bosse	5-10	repeindre	

## Image de dégâts



## Enregistrement de dégâts

	Sujet	Emplacement	Condition	Ampleur	Action	Remarque
Options	par choc	Ar	rayé	5-10	repeindre	

## Image de dégâts



## Enregistrement de dégâts

	Sujet	Emplacement	Condition	Ampleur	Action	Remarque
Options	retroviseur	AvD	taché	5-10	polir	

## Image de dégâts



## Enregistrement de dégâts

	Sujet	Emplacement	Condition	Ampleur	Action	Remarque
Options	porte	AvD	bosse	10-15	repeindre	

## Image de dégâts



## Enregistrement de dégâts

	Sujet	Emplacement	Condition	Ampleur	Action	Remarque
Options	par choc	AvD	rayé	5-10	repeindre	

## Image de dégâts



## Enregistrement de dégâts

	Sujet	Emplacement	Condition	Ampleur	Action	Remarque
Options	bas de caisse	G	rayé	5-10	repeindre	

## Image de dégâts



## Enregistrement de dégâts

	Sujet	Emplacement	Condition	Ampleur	Action	Remarque
Options	bas de caisse	D	rayé	5-10	repeindre	

## Image de dégâts

