2 Grund- und Bodenbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lage

Bundesland: Baden-Württemberg

Kreis: Hohenlohe

Ort und Einwohnerzahl: Stadt Öhringen (ca. 25.000 Einwohner)

überörtliche Anbindung / Entfernungen:

(vgl. Anlage 1)

nächstgelegene größere Städte:

Heilbronn 20 km, Schwäbisch Hall.20 km, Künzelsau 15 km,

Ludwigsburg 40 km

Landeshauptstadt: Stuttgart 50 km

Straßenanbindung:

Mehrere Landes- und Kreisstraßen durchqueren die Stadt und führen nach Künzelsau, Schwäbisch Hall, Heilbronn, ins Ko-

chertal und in den Mainhardter Wald.

Autobahnzufahrt:

A6 Heilbronn-Nürnberg 1 km, Autobahnkreuz Weinsberg

A6/A81 12 km

Bahnhof:

Hauptbahnhof im Ort vorhanden (Bahnstrecke der DB Heilbronn-Crailsheim, Stadtbahnlinie S4 Heilbronn-Öhringen (Cap-

pel))

Flughafen:

Stuttgart 60 km, Frankfurt 115 km

(alle Angaben ca. Angaben in direkter Entfernung (Luftlinie) bis

zur Ortsmitte)

2.1.2 Kleinräumige Lage

innerörtliche Lage: (vgl. Anlage 1)

Innenstadtbereich, ca. 600 m nördlich der Stadtmitte. Öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle öPNV) in unmittelbarer Nähe, S-Bahnhof in ca. 330 m. Gute bis mittlere Wohnlage; keine

Geschäftslage (Sichtlage, keine Lauflage).

Art der Bebauung und Nutzungen in der

Straße:

wohnbauliche Nutzungen mit 1-2-Familienhäusern und Mehrfamilienhäusern mit wenigen Einheiten; offene, maximal

2geschossige Bauweise

Beeinträchtigungen: keine wesentlichen vor Ort festgestellt, für Innenstadtlage nor-

mal

Topografie: etwa eben; Garten mit Westausrichtung

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form: Straßenfront:





(vgl. Anlage 1) ca. 4,54 m;

<u>Grundstücksgröße:</u> insgesamt 92,00 m²;

Bemerkungen:

fast rechteckige Grundstücksform

2.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart: öffentliche Wohnstraße, 30 km/h

Straßenausbau: voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; Gehwege nicht vorhan-

den; Parkstreifen oder Parkbuchten nicht vorhanden

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und

Abwasserbeseitigung:

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus öffentlicher Versorgung;

Kanalanschluss; Telefonanschluss

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-

samkeiten:

zweiseitige Grenzbebauung des Wohnhauses; gartenseits ein-

gefriedet durch Mauer und Gartentürchen

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-

scheinlich ersichtlich):

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwas-

serschäden; keine Hochwassergefahr

Altlasten: Das Grundstück liegt in einem Wohngebiet aus den 50er Jah-

ren. In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsobjekt ohne

weitere Prüfung als altlastenfrei unterstellt.

Anmerkung: In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und

Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende Untersuchungen und

Nachforschungen wurden nicht angestellt.



2.8 Nutzung und Vermietungssituation

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude (Einfamilienhaus, Reihenmittelhaus) bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). Nach mündlicher Auskunft einer Nachbarin im Ortstermin ist das Anwesen seit etwa einem Jahr leerstehend.

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung

Achtung: Eine Innenbesichtigung und vollständige Grundstücksbegehung fanden nicht statt. Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebung im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die eingeholten Auskünfte und Unterlagen. Daher werden bezüglich der Baukonstruktion, des Ausbau- und Fertigstellungsgrads, der Flächen und Räume, der verwendeten Materialien und des Zustands Annahmen getroffen, die auf den Augenschein und baujahrestypische Kriterien abstellen. Sollten diese Annahmen nicht den Tatsachen entsprechen, so sind diese eventuell wertmindernd oder werterhöhend nachträglich zu berücksichtigen. Zudem wurden Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien nicht durchgeführt.

3.2 Einfamilienhaus

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr, Modernisierung, Außenansicht

o.z. i Gobadadari, Baajarii, inodormolorang, Adisonanoloria

Einfamilienhaus; zweigeschossig; unterkellert; Satteldach; zweiseitig angebaut (Mittelhaus); mit Anbau (Westseite zum

Garten)

Baujahr;

Gebäudeart:

spätere Erweiterungen, Ausbauten und Abrisse:

ca. 1955 (unterstellt 1 Jahr nach Inkrafttretung Bebauungsplan)

ca. 2007 Anbau über drei Geschosse (UG, EG, OG)

für die Wertermittlung gewogenes Baujahr nach Anteilen Brut-

togrundfläche (BGF): 1963

Baujahr gewogen nach BGF:

BGF 1955: 150 m²

BGF 2007: 177 m² (+27 m²)
-> gewogenes Baujahr: rd. 1963

Modernisierungen:

unbekannt; wahrscheinlich erfolgten im Zuge des Anbaus 2007 die offensichtlichen und weitere Modernisierungen.

Unterstellt werden im Wesentlichen:

- Haustür
- Innenausbau (Beläge, Türen)
- Wärmedämmung (außer Anbau)
- Fenster
- Leitungssysteme (teilweise)

Im Internet-Exposé ist von einem Gäste-WC die Rede, welches gemäß Grundrissplänen (Antrag Anbau 2007, vgl. Anlage) nicht





existiert. Daher ist davon auszugehen, dass auch eine Grundrissänderung bzw. ein Einbau eines Gäste-WCs in die Bestandsräume (z.B. Abstellraum im EG) stattgefunden hat.

Barrierefreiheit: Der Zugang zum Gebäude und den Nutzungseinheiten ist nicht

barrierefrei. Eine barrierefreie Nachrüstung ist nur mit großem Aufwand möglich. Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete Objektart etc.) wird in dieser Wertermittlung davon ausgegangen, dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit nicht in der Wertermittlung berücksich-

tigt werden muss.

Erweiterungsmöglichkeiten: Unwesentlich. Es wird unterstellt, dass das Dachgeschoss als

Wohnraum ausgebaut ist. Gemäß Grundrisspläne führt eine Geschosstreppe ins Dachgeschoss, zudem bestehen mehrere

Dachflächenfenster.

Außenansicht: verputzt und gestrichen, Sockel mit Steinplatten verkleidet;

Haustürleibungen und straßenseitige Gebäudekanten mit Zier-

steinen verkleidet

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

unbekannt; vgl. hierzu die Grundrisspläne der Antragsunterlagen Anbau 2007 in Anlage

Es wird unterstellt, dass das Dachgeschoss als Wohnraum ausgebaut ist, der Anbau verfügt über ein Flachdach oder ein flach geneigtes Pultdach.

Wohnfl. ca. 110 m²

(EG bis OG aus Grundrissplänen ermittelt, möglicher DG-Ausbau grob überschlägig mittels Geschossflächen-Umrechnungsfaktoren (vgl. Anlage), ohne Außenwohnbereiche)

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart: Massivbau

Fundamente: Beton

Keller: Mauerwerk und/oder Beton; Kellerdecke oberhalb des Gelän-

deniveaus

Umfassungswände: einschaliges Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem

(Vollwärmeschutz), Anbau offensichtlich massiv ohne Däm-

mung; nach Plan Haustrennwand einschalig

Innenwände: unbekannt, überwiegend baujahrestypisch

Geschossdecken: unbekannt, überwiegend baujahrestypisch (Hohlkörper oder Be-

ton-Fertigbalken o.ä.)

Treppen: unbekannt; nach Plan über alle Geschosse 2x 1/4 gewendelt

Hauseingang(sbereich): Eingangstür aus Aluminium, weiß beschichtet, mit Glaselement;

Zugang mit 5stufiger Treppe (Granittrittplatten), Vordach mit

Satteldach auf zwei Stützsäulen mit versenkten Strahler





Dach: Dachkonstruktion:

ohne Aufbauten (Gauben o.ä.)

Dachform:

Sattel- oder Giebeldach

<u>Dacheindeckung:</u>

Dachziegel (Ton) oder Dachstein (Beton); Dachrinnen und Regenfallrohre aus Kupfer;

unterstellt: Dachraum wohnraumähnlich ausgebaut

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Wasserinstallationen: zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche

Trinkwassernetz; zumindest teilmodernisierte Ausstattung wird

unterstellt

Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz; zumindest teil-

modernisierte Ausstattung wird unterstellt

Elektroinstallation: Erdanschluss; zumindest teilmodernisierte Ausstattung wird un-

terstellt

Heizung: unbekannt; zumindest teilmodernisierte Ausstattung wird unter-

stellt; ein Gasanschluss liegt in der Straße, Im Anbau-Antrag

von 2007 ist eine Gasheizung vermerkt

Lüftung: unbekannt, keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche

Fensterlüftung) werden unterstellt

Warmwasserversorgung: unbekannt; zentral über Heizung und zumindest teilmodernisier-

te Ausstattung wird unterstellt; thermische Solaranlage mit Auf-

dach-Paneele (2 Platten Westseite) erkennbar

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand

3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung

Mangels Innenbesichtigung muss der Ausstattungsstandard geschätzt werden. Nach Augenschein und Gesamteindruck, aber auch eingeholten Unterlagen (Anbau in 2007) wurde das Gebäude ca. 2007 zumindest teilmodernisiert. Die Fenster sind aus weißem Kunststoffrahmen und augenscheinlich mit dreifacher Isolierverglasung. Insgesamt kann von einem überwiegend mittleren bis gehobenem Ausstattungsstandard (Standardstufe ca. 3,3 von 5) ausgegangen werden.

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

besondere Bauteile: Eingangsüberdachung, Anbau, Kelleraußentreppe (nach Plan

vorhanden, vor Ort kaum einsehbar, offensichtlich abgedeckt)

besondere Einrichtungen: unbekannt

Besonnung und Belichtung: ausreichend (Hauseingang Ostseite, Garten und Hauptfenster-

flächen Westseite)

Bauschäden und Baumängel: keine wesentlichen erkennbar; Deckenputz des Vordachs blät-

tert ab





wirtschaftliche Wertminderungen:

Grundriss- und Flächeneinschränkung durch unterdurchschnittliche Hausbreite (4,54 m nach Grundrissplänen)

3.3 Außenanlagen

- unterirdische Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz
- Hausvorplatz befestigt mit Steinplatten
- westlicher Außenbereich komplett befestigt mit Betonverbundsteinplatten; Abdeckung der Kelleraußentreppe
- westliche Einfriedung mit Pflanzsteinmauer (unverputzt) und Holz-Gartentürchen zum angrenzenden Grünstreifen (Feuerwehrzufahrt)

Zustand: Leichter Unterhaltungsstau.

4 Gesamtbeurteilung

Verkäuflichkeit: gut bis mäßig

- positiv: Standardimmobilie, vorwiegend Selbstnutzungsimmobilie, durch Leerstand ohne Entmietungsrisiko, offensichtlich zumindest teilmodernisiert, werthaltige Wohnlage
- einschränkend: kompakter Grundriss und unterdurchschnittliche Wohnfläche durch geringe Hausbreite, geringe Grundstücksfläche mit wenig Außenflächen, keine Garage oder Stellplatz mit Standardmaß auf Grundstück möglich


Vermietbarkeit: nicht relevant (vorwiegend Selbstnutzungsimmobilie)





Anlage 3: Auszug Planunterlagen

Seite 5 von 6





Anlage 3: Auszug Planunterlagen

Seite 6 von 6

