Auszug aus dem Wertgutachten Bismarckstraße 23, 73 207 Plochingen

Verkehrswert

Wohnung ATP Nr. 3: 183 000 € Wertermittlungsstichtag: 03.11.2023

Baujahr Gebäude ursprünglich ca. 1908

Flst. 632/2 Bismarckstr. 23 Grundstücksgröße: **383 m²**

Zweizimmerwohnung im Dachgeschoss mit

Wintergarten und Balkon. Wohnfläche: rd. 65 m²

Mit Stellplatz im Freien, in der Teilungserklärung zugeordnet, jedoch nicht hergestellt.

Ansicht Südseite von der Bismarckstraße



Die zu bewertende Wohnung befindet sich im älteren Stadtgebiet von Plochingen in unterer Halbhöhenlage. Vom Dachgeschoss aus besteht eine Aussichtslage ca. in Richtung Nord-Westen.

Das Stadtzentrum von Plochingen ist in ca. 5 Gehminuten zu erreichen.



Wohngebiet mit kleineren Mehrfamiliengebäuden und ältere Wohngebäude teilweise mit ehemaligem Scheunenteil.

Es liegt der Energiebedarfsausweis gültig bis 07.02.2033 zur Wertermittlung vor:

Baujahr Gebäude 1945, Baujahr Anlagetechnik 2020

Endenergieverbrauchswert: 282,88 kWh/(m²a), (Gas),

Der durchschnittliche Vergleichswert Endenergie für ein MFH nicht wesentlich modernisiert liegt bei ca. 200 kWh (m²*a).

Es besteht ein Baulinienplan aus 1939 ohne weitere Festsetzungen. Somit erfolgt die planungs- und bauordnungsrechtliche Beurteilung nach §34 BauGB.

Gebäudebeschreibung:

Das Wohngebäude Bismarckstraße 23 ist als Dreifamiliengebäude erstellt. Das Urbaugesuch "Erstellung eines Wohnhauses" wurde am 16.11.1908 genehmigt.

Es bestehen ein Untergeschoss, Erd-, Ober-, und Dachgeschoss sowie ein nicht ausgebauter Spitzboden. Der Hauseingang befindet sich auf der Ostseite des Gebäudes.

An das Treppenhaus ist je Geschoss jeweils eine Wohnung angeschlossen (Einspänner).

Untergeschoss: Gewölbekeller, aufgeteilt in zwei Kellerräume Nr. 2 und Nr. 3, Gemeinschaftskeller/Fahrradraum, Heizung. Der Dachgeschosswohnung ist der Kellerraum Nr. 3 zugeordnet.

Im Erd- und Obergeschoss befinden sich jeweils eine Dreizimmerwohnung mit Küche und separatem Esszimmer.

Zur Wohnung im Dachgeschoss ATP Nr. 3 gehören ein Eingangsbereich/Flur, ein Bad mit WC, ein Wohnraum mit Küchenanschlüssen für einen offenen Wohn-/ Küchen-/ Essbereich, Zugang zu einem Wintergarten und Balkon genehmigt am 25.11.1999 sowie ein weiteres Zimmer. Zur Wohnung gehört der nicht ausgebaute Spitzboden. Dieser ist über eine Ausziehtreppe im Treppenhaus vor der Wohnungseingangstüre begehbar. Es besteht eine ältere Wärmedämmung im Bereich des Spitzbodens.

Modernisierungen:

Modernisierungsmaßnahmen wurden im Wesentlichen in ca. 2020 durchgeführt: Gemeinschaftseigentum: Gaszentralheizung

Wohnung ATP Nr. 3:

Die Wohnung wurde seit ca. 2020 umgebaut und modernisiert.

Elektroarbeiten, Bodenbeläge, Heizkörper, Zimmertüren, Bad/ WC

Die Modernisierungsarbeiten sind jedoch nicht abgeschlossen worden.

Wintergarten, derzeit nicht beheizt, und Balkonbrüstung und Plattenbelag aus ca. 2000, Markise defekt.

Bau- und Unterhaltungszustand:


Das Gebäude ist in einem teilweise stark abgenutztem und unterdurchschnittlichen Bau- und Unterhaltungszustand. Im Bereich des Gemeinschaftseigentums ist zum Teil wesentlicher Instandhaltungsrückstau zu verzeichnen.

Hausgeld/ Wirtschaftsplan:

Das Gebäude wird durch den derzeitigen Eigentümer selbst verwaltet. Es wurden vermutlich keine Rücklagen zur Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums gebildet.

Ein Wirtschaftsplan bzw. Hausgeldabrechnung liegen zur Wertermittlung nicht vor.

Die Wohnung steht leer.























Ulrike Stegmaier-Brisske, Dipl.-Ing. Architektin, DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte Sachverständige für die Immobilienbewertung, Wohn- und Gewerbeimmobilien - <u>info@brisske-immobilienwert.de</u> -

Auszug aus dem Wertgutachten Bismarckstraße 23, 73 207 Plochingen

Verkehrswert

Wohnung ATP Nr. 2: 198 000 € Wertermittlungsstichtag: 20.03.2024

Baujahr Gebäude ursprünglich ca. 1908

Flst. 632/2 Bismarckstr. 23 Grundstücksgröße: **383 m²**

Dreizimmerwohnung im Obergeschoss


ohne Balkon.

Wohnfläche: rd. 74 m²

Mit Stellplatz im Freien in der Teilungserklärung zugeordnet, jedoch nicht hergestellt.


Ansicht Südseite von der Bismarckstraße





Das Stadtzentrum von Plochingen ist in ca.

5 Gehminuten zu erreichen.



Wohngebiet mit kleineren Mehrfamiliengebäuden und ältere Wohngebäude teilweise mit ehemaligem Scheunenteil.

Es liegt der Energiebedarfsausweis gültig bis 07.02.2033 zur Wertermittlung vor:

Baujahr Gebäude 1945, Baujahr Anlagetechnik 2020

Endenergieverbrauchswert: 282,88 kWh/(m²a), (Gas),

Der durchschnittliche Vergleichswert Endenergie für ein MFH nicht wesentlich modernisiert liegt bei ca. 200 kWh (m²*a).

Es besteht ein Baulinienplan aus 1939 ohne weitere Festsetzungen.

Somit erfolgt die planungs- und bauordnungsrechtliche Beurteilung nach §34 BauGB.

Gebäudebeschreibung:

Das Wohngebäude Bismarckstraße 23 ist als Dreifamiliengebäude erstellt. Das Urbaugesuch "Erstellung eines Wohnhauses" wurde am 16.11.1908 genehmigt.

Es bestehen ein Untergeschoss, Erd-, Ober-, und Dachgeschoss sowie ein nicht ausgebauter Spitzboden. Der Hauseingang befindet sich auf der Ostseite des Gebäudes.

An das Treppenhaus ist je Geschoss jeweils eine Wohnung angeschlossen (Einspänner).

Untergeschoss: Gewölbekeller, aufgeteilt in zwei Kellerräume Nr. 2 und Nr. 3, Gemeinschaftskeller/Fahrradraum, Heizung. Der Obergeschosswohnung ist der Kellerraum Nr. 2 zugeordnet.

Im Erdgeschoss befindet sich eine Dreizimmerwohnung, im Dachgeschoss eine Zweizimmerwohnung.

Zur Wohnung im Obergeschoss ATP Nr. 2 gehören ein Eingangsbereich/Flur, ein separates WC, eine Küche mit anschließendem Essbereich, ein hierüber gefangenes Duschbad, zwei nahezu gleich große Zimmer sowie ein kleineres Zimmer.

Modernisierungen:

Modernisierungsmaßnahmen wurden im Wesentlichen in ca. 2020 durchgeführt: Gemeinschaftseigentum: Gaszentralheizung

Wohnung ATP Nr. 2: Innenausbau, Böden und Wandbeläge/ Wandputz, Zimmertüren, Decken teilweise abgehängt mit Einbauleuchten, einfache Einbauküche, Sanitäre Anlagen Bad/ WC incl. Wasserleitungen, Elektroausstattung.

Bau- und Unterhaltungszustand:

Das Gebäude ist in einem teilweise stark abgenutztem und unterdurchschnittlichen Bau- und Unterhaltungszustand. Im Bereich des Gemeinschaftseigentums ist zum Teil wesentlicher Instandhaltungsrückstau zu verzeichnen.

Die Wohnung ATP Nr. 2 ist in einem durch Gebrauch abgenutzten Unterhaltungszustand. Es sind kleinere Reparaturen und Ergänzungen erforderlich.


Die Fenster sind insgesamt zu erneuern.

Hausgeld/ Wirtschaftsplan:


Das Gebäude wird durch den derzeitigen Eigentümer selbst verwaltet. Es wurden vermutlich keine Rücklagen zur Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums gebildet.

Ein Wirtschaftsplan bzw. Hausgeldabrechnung liegen zur Wertermittlung nicht vor.

Die Wohnung steht leer.



Obergeschosswohnung



Die Garage wurde zum Gartenhaus umgebaut, die Stellplätze sind nicht hergestellt.









Auszug aus dem Wertgutachten Bismarckstraße 23, 73 207 Plochingen

Verkehrswert

Wohnung ATP Nr. 1: 234 000 € Wertermittlungsstichtag: 04.08.2023

Baujahr Gebäude ursprünglich ca. 1908

Flst. 632/2 Bismarckstr. 23 Grundstücksgröße: **383 m²**

Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss mit

Gartennutzung und Gartenhaus.

Wohnfläche: rd. 74 m²


Mit Stellplatz im Freien in der Teilungserklärung zugeordnet, jedoch nicht hergestellt.

Ansicht Südseite von der Bismarckstraße



Die zu bewertende Wohnung befindet sich im älteren Stadtgebiet von Plochingen in unterer Halbhöhenlage im Erdgeschoss jedoch ohne Aussichtslage.

Das Stadtzentrum von Plochingen ist in ca. 5 Gehminuten zu erreichen.



Wohngebiet mit kleineren Mehrfamiliengebäuden und ältere Wohngebäude teilweise mit ehemaligem Scheunenteil.

Es liegt der Energiebedarfsausweis gültig bis 07.02.2033 zur Wertermittlung vor:

Baujahr Gebäude 1945, Baujahr Anlagetechnik 2020

Endenergieverbrauchswert: 282,88 kWh/(m²a), (Gas),

Der durchschnittliche Vergleichswert Endenergie für ein MFH nicht wesentlich modernisiert liegt bei ca. 200 kWh (m²*a).

Es besteht ein Baulinienplan aus 1939 ohne weitere Festsetzungen.

Somit erfolgt die planungs- und bauordnungsrechtliche Beurteilung nach §34 BauGB.

Gebäudebeschreibung:

Das Wohngebäude Bismarckstraße 23 ist als Dreifamiliengebäude erstellt. Das Urbaugesuch "Erstellung eines Wohnhauses" wurde am 16.11.1908 genehmigt.

Es bestehen ein Untergeschoss, Erd-, Ober-, und Dachgeschoss sowie ein nicht ausgebauter Spitzboden. Der Hauseingang befindet sich auf der Ostseite des Gebäudes.

An das Treppenhaus ist je Geschoss jeweils eine Wohnung angeschlossen (Einspänner).

Untergeschoss: Gewölbekeller, aufgeteilt in zwei Kellerräume Nr. 2 und Nr. 3, Gemeinschaftskeller/Fahrradraum, Heizung. Der Erdgeschosswohnung ist der Kellerraum Nr. 1 zugeordnet. Der Keller ist über eine Außentreppe vom Garten aus zugänglich.

Im Obergeschoss befindet sich eine Dreizimmerwohnung, im Dachgeschoss eine Zweizimmerwohnung.

Zur Wohnung im Erdgeschoss ATP Nr. 1 gehören ein Eingangsbereich/Flur, ein separates WC, eine offene Küche mit anschließendem Essbereich mit Ausgang zum Garten, ein hierüber gefangenes Bad, zwei nahezu gleich große Zimmer sowie ein kleineres Zimmer.

Modernisierungen:

Modernisierungsmaßnahmen wurden im Wesentlichen in ca. 2020 durchgeführt: Gemeinschaftseigentum: Gaszentralheizung

Wohnung ATP Nr. 1: Innenausbau, Böden und Wandbeläge/ Wandputz, Zimmertüren, Decken teilweise abgehängt mit Einbauleuchten, Einbauküche, Sanitäre Anlagen Bad/ WC incl. Wasserleitungen, Elektroausstattung, teilweise Erneuerung von Fenstern.

Bau- und Unterhaltungszustand:


Das Gebäude ist in einem teilweise stark abgenutztem und unterdurchschnittlichen Bau- und Unterhaltungszustand. Im Bereich des Gemeinschaftseigentums ist zum Teil wesentlicher Instandhaltungsrückstau zu verzeichnen.

Hausgeld/ Wirtschaftsplan:


Das Gebäude wird durch den derzeitigen Eigentümer selbst verwaltet. Es wurden vermutlich keine Rücklagen zur Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums gebildet.

Ein Wirtschaftsplan bzw. Hausgeldabrechnung liegen zur Wertermittlung nicht vor.

Die Wohnung ist eigen genutzt.



Die Garage wurde zum Gartenhaus umgebaut Die Stellplätze sind nicht hergestellt.



Ulrike Stegmaier-Brisske, Dipl.-Ing. Architektin, DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte Sachverständige für die Immobilienbewertung, Wohn- und Gewerbeimmobilien - <u>info@brisske-immobilienwert.de</u> -















