

WERTGutachten Brunner Kirchbrunnenstraße 3 74072 Heilbronn

Amtsgericht Heilbronn Vollstreckungsgericht Knorrstraße 1 74074 Heilbronn

Datum: 11.04.2025

Az.: 24-10/aghn-zv/3K112/24

GUTACHTEN

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch

des im Wohnungsgrundbuch von Neckarsulm, Blatt 52141 eingetragenen 339/1.000 Miteigentumsanteils an dem mit einem Mehrfamilienhaus bebauten Grundstück in 74172 Neckarsulm, Neuenstädter Straße 53, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoss mit Terrasse, Fitnessraum mit Sauna im UG, Abstellraum im UG, ATP-Nr. 1,4,5 sowie dem Sondernutzungsrecht an der Doppelgarage im Freien und an einer Gartenfläche

Gerichts-Az. 3 K 112/24

Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag 23.01.2025

Verkehrs-/Marktwert

rd. 356.000 €

rd. 3.764 €/m2 Wohnfl.

nach Risikoabschlag 10% wegen nicht zugelassener Innenbesichtigung



Ansicht aus Osten

Zusammenfassung

Vermutlich vermiete Wohnung im Erdgeschoss eines Dreifamilienhauses Baujahr ca. 1930. Nach Grundrissplan 4 Zimmer mit offener Küche, Flur, Bad/WC, Gäste-WC, Terrasse, ca. 95 m² Wohnfl. 2 zugehörige Räume im UG. Mitterer Standard unterstellt. Sondernutzungsrecht an großem Garten und Doppelgarage mit Überlänge. Gebäude offensichtlich in letzten Jahren modernisiert (u.a. Wärmedämmverbundsystem, Fenster, Haustür). Wesentliche Schäden/Mängel nicht erkennbar. Insgesamt gepflegt. Mittlere Wohnlage in Zentrumsnähe, Grundstück ca. 830 m².

Etwaiges Zubehör konnte mangels Innenbesichtigung nicht festgestellt werden.

Digitale Kopie-Ausfertigung (PDF-Format)

Dieses Gutachten besteht aus 81 Seiten inkl. Anlagen.
Das Gutachten wurde in fünf Papier-Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.

Anschrift WERTGutachten Brunner Kirchbrunnenstraße 3 74072 Heilbronn

Finanzamt Heilbronn USt-IdNr.: DE 227795505 Kontakt T (07131) 405 65 27 F (07131) 405 59 52 info@wertgutachten-brunner.de www.@wertgutachten-brunner.de Bankverbindung Kreissparkasse Heilbronn IBAN DE30620500000010146370 BIC HEISDE66XXX




Geprüfte Fachkompetenz Geprüfter Sachverständiger GIS Sprengnetter Akademie

Gesicherte Marktkompetenz Mitglied Expertengramium Region Heilbronn


Anlage 3: Auszug Teilungserklärung und Aufteilungspläne

Seite 8 von 19



Anlage 3: Auszug Teilungserklärung und Aufteilungspläne


Seite 9 von 19



Untergeschoss mit zugewiesenen Räumen Nr. 4 und 5 (Markierung)

Anlage 3: Auszug Teilungserklärung und Aufteilungspläne


Seite 10 von 19



Erdgeschoss (Wohnung Nr. 1)

Anlage 3: Auszug Teilungserklärung und Aufteilungspläne

Seite 16 von 19



Darstellung Kfz-Stellplätze für Wohnung Nr. 2 und 3

Seite 1 von 8



Bild 1: Ansicht aus Süden, ff. Kennzeichnung des Bewertungsobjekts



Bild 2: Blick in die Straße nach Südwesten Richtung Innenstadt

Seite 2 von 8



Bild 3: Blick in die Straße nach Südwesten Richtung Innenstadt



Bild 4: Blick in die nördliche Nachbarbebauung

Anlage 5: Fotos

Seite 3 von 8



Bild 5: Straßensicht (aus Südosten)



Bild 6: Straßensicht (aus Südosten)

Seite 4 von 8



Bild 7: Straßensicht (aus Osten)



Bild 8: Hauseingang Nordostseite und Garagenzufahrt

Seite 5 von 8



Bild 9: Hauseingang



Bild 10: Garage mit Vorplatz

Seite 6 von 8



Bild 11: Garage

Nach Augenschein vermutlich bauliche Veränderung (Umschließung)



Bild 12: Teilansicht Gebäuderückseite (von Garagentor aus)

Anlage 5: Fotos

Seite 7 von 8



Bild 13: Teilansicht Gebäuderückseite (von Garagentor aus)



Bild 14: Wärmedämmverbundsystem an Umfassungswänden (nach Augenschein)

Seite 8 von 8



Bild 15: Fenster neben Eingangsbereich



Bild 16: Kellerfenster im Sockelbereich zum Hof