



Fotos



Wohnungseigentum Nr. 1, Innenaufnahme Wohnbereich (im Umbau) im Erdgeschoss



Wohnungseigentum Nr. 1, Innenaufnahme Kochbereich (im Umbau) im Erdgeschoss



Fotos



Wohnungseigentum Nr. 1, Innenaufnahme Zimmer (im Umbau) im Erdgeschoss



Wohnungseigentum Nr. 1, Innenaufnahme Wintergarten im Erdgeschoss



Fotos



Wohnungseigentum Nr. 1, Innenaufnahme Flur im Untergeschoss



Wohnungseigentum Nr. 1, Innenaufnahme Appartement Dusche/WC im Untergeschoss

Anlage zur Wertermittlung


521,80/1000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Flur Nr. 676, Gem. Regen,
verbunden mit dem Sondereigentum an den Räumen Nr. 1,
Krampersbachersteig 34, 94209 Regen



Fotos



Wohnungseigentum Nr. 1, Innenaufnahme Heizungsraum (Gemeinschaftseigentum)
im Untergeschoss des Nachbargebäudes WE Nr. 2)



Wohnungseigentum Nr. 1, Innenaufnahme Treppenhaus vom Erdgeschoss zum
Dachgeschoss

Dipl. Ing. (FH) Max Weber, Architekt, Stadtplatz 9, 94209 Regen

Wertgutachten vom 27. März 2025, Krampersbachersteig 34, 94209 Regen

Anlage 4



Fotos



Wohnungseigentum Nr. 1, Innenaufnahme Bad im Dachgeschoss



Wohnungseigentum Nr. 1, Innenaufnahme Dusche/WC im Dachgeschoss