

Objektbilder


– Garage –



Doppelgarage.



Doppelgarage



Doppelgarage Innenaufnahme




Fenster Garage

Objekt-Info

Hinweis	Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten wird keine Gewähr übernommen. Rechtsver- und nur beim jeweils zuständigen Gutachterausschuss erhältlich. Bestellmöglichkeit auf den Seiten der	
Zuständiger Gutachterausschuss	Gutachterausschuss des Landkreises Fürth	
Gemeinde	Cadolzburg	
Gemarkung	keine Angabe	
Bodenrichtwertnummer	2352	
Bodenrichtwertzonehame	Wohngebiet nordl. Ortsrand	
Bodenrichtwert (in Euro/qm)	220	
Stichtag	2024-01-01	
Entwicklungszustand	Bauverl. Land	
Nutzungsart	Wohnfläche	
Ergänzung zur Nutzungsart	keine Angabe	
Betrags- und abgrenzungsrechtlicher Zustand	erschließungsbeitrags- und kostenersatzungsbeitragsfrei	
Geschosszahl (GZ)	keine Angabe	
Geschossflächenzahl (GFZ)	keine Angabe	
Grundflächenzahl (GRZ)	keine Angabe	

Lageplan



1 : 1000

Vermessungsamt

