



ANLAGE 4: AUFTEILUNGSPÄNE

Wohnung Nr. 1 im Erdgeschoss (nicht maßstabgetreu),


Sondernutzungsrechte: Gartenflächen sowie Garage G1, G2, Carport C1, Stellplatz S1




Wohnung Nr. 2 im 1.Dachgeschoss (nicht maßstabgetreu),




Wohnung Nr. 2 im 2.Dachgeschoss (nicht maßstabgetreu),




Kellergeschoss (nicht maßstabgetreu)



Schnitt (nicht maßstabgetreu)



Doppelgarage (Plan aus dem Jahr 1966)



ANLAGE 5: FOTOANLAGE



Foto 1: Ansicht von Nordwesten



Foto 2: Ansicht von Norden



Foto 3: Ansicht von Süden



Foto 4: Ansicht von Osten



Foto 5: westlicher Grundstücksteil



Foto 6: Holztreppe zum Balkon



Foto 7: Wintergarten, Holztreppe, südliche Terrasse




Foto 8: Garten



Foto 9: Doppelgarage und Carport – Ansicht von Westen



Foto 10: Doppelgarage – Ansicht von Westen




Foto 11: Blick in die Doppelgarage



Foto 12: Blick zum südwestlichen Garten, Richtung Flutmulde



Foto 13: Treppenhaus



Foto 14: Flur (Wohnung Nr. 1)



Foto 15: Blick in das Schlafzimmer (Wohnung Nr. 1)



Foto 16: Blick in das Kinderzimmer (Wohnung Nr. 1)



Foto 17: Blick in die Essdiele (Wohnung Nr. 1)



Foto 18: Blick in das Wohnzimmer (Wohnung Nr. 1)



Foto 19: Wintergarten (Wohnung Nr. 1)



Foto 20: Blick in die Küche (Wohnung Nr. 1)



Foto 21: Holzherd in der Küche




Foto 22: WC (Wohnung Nr. 1)



Foto 23: Blick in das Bad (Wohnung Nr. 1)



Foto 24: Blick in das Schlafzimmer (Wohnung Nr. 2)



Foto 25: Blick in das Kinderzimmer (Wohnung Nr. 2)



Foto 26: Blick in die Essdiele (Wohnung Nr. 2)



Foto 27: Blick in das Wohnzimmer (Wohnung Nr. 2)




Foto 28: Wohnzimmer mit Kachelofen, Treppe und Galerie im 2.DG




Foto 29: Treppe zum 2.DG



Foto 30: Blick zum WC (Wohnung Nr. 2)



Foto 31: Blick in die Küche und Balkon-Zugang (Wohnung Nr. 2)



Foto 32: Blick in das Bad (Wohnung Nr. 2)



Foto 33: Blick in das Bad (Wohnung Nr. 2)



Foto 34: Blick in das Zimmer 2 (2.DG, Wohnung Nr. 2)



Foto 35: Blick in das Zimmer 1 (2.DG, Wohnung Nr. 2)



Foto 36: Blick in die Galerie (2.DG, Wohnung Nr. 2)



Foto 37: Feuchtigkeit im 2.DG



Foto 38: Feuchtigkeit am Kamin



Foto 39: Heizungskeller




Foto 40: Blick in einen Abstellraum



Foto 41: Blick in einen Abstellraum



Foto 42: Blick in einen Abstellraum