

Anlage 3/3: Fotoaufnahmen Wohngebäude (Flst. 718/54)



WC im EG



Flur im OG



Bad im OG




Bad im OG

Anlage 3/4: Fotoaufnahmen Wohngebäude (Flst. 718/54)





Schlafzimmer im OG



Kinderzimmer im OG



Keller

Anlage 3/5: Fotoaufnahmen Wohngebäude (Flst. 718/54)**Heizung im KG****Heizung/Waschraum im KG****Abstellraum im KG****Treppenaufgang KG/EG**

Anlage 3/6: Fotoaufnahmen Wohngebäude (Flst. 718/54)



Korrosion Abgasrohr Heizung



Feuchtigkeitsschäden im Heizungs-/ Waschraum



Rissbildungen im Flur im OG

Anlage 3/7: Fotoaufnahmen Garage und Außenstellplatz (Flst. 718/30 und 718/20)**Westfassade Garage auf Flst. 718/30****Innenansicht Garage****Innenansicht Garage****Blick von Westen auf Flst. 718/20
(Außenstellplatz)**

Anlage 3/8: Fotoaufnahmen Gemeinschaftsflächen (Flst. 718/2, 718/5 und 718/24)**Blick von Osten auf Flst. 718/2****Blick von Nordwesten auf Flst. 718/5****Blick von Westen auf Flst. 718/24**

Anlage 3/9: Fotoaufnahmen Gemeinschaftsflächen (Flst. 718/25, 718/31, 718/37 und 718/48)**Blick von Westen auf Flst. 718/25****Blick von Osten auf Flst. 718/31****Blick von Norden auf Flst. 718/37****Blick von Norden auf Teilfläche Flst. 718/48**

Anlage 3/10: Fotoaufnahmen Gemeinschaftsflächen (Flst. 718/48 und 718/59)



Blick von Osten auf Teilfläche Flst. 718/48



Blick von Westen auf Tfl. Flst. 718/48



Blick von Südwesten auf Flst. 718/59