

zuständige Aufsichtsbehörde IHK Nürnberg für Mittelfranken

Architekt Dipl.-Ing. (FH) **Robert Bittl** 



# **AUSZUG**

Amtsgericht Nürnberg Aktenzeichen

9 K 91/24

aus dem Gutachten über den Verkehrswert

Ortsteil - Ortsteil Objektadresse

Objektart

Baujahr / An-/Umbau Wohn- / Nutzungsfläche ca. Baukörper-Ebenen

Lage im Objekt

Sondereigentum – Miteigentumsanteile

Gemarkung Flurnummer Grundstücksgröße/n 90469 Nürnberg - Rangierbahnhof Bezirk 41

Rangierbahnhof-Ausfahrbahnhof 1a

Eigentumswohnung

ca. 2005 gemäß BOB oder früher

151 m<sup>2</sup> WoFl

KG teilweise, EG, DG

EG

SE Nr. 1 - 460,7/1.000 MEA an

Gibitzenhof Fl. Nr. 466/104

350 m<sup>2</sup>



Qualitätsstichtag 26.11.2024 Wertermittlungsstichtag 26.11.2024

200.000 € \* Verkehrswert

(Abt. II nicht berücksichtigt)

<sup>\*</sup> Achtung! Das Gebäude konnte innen nicht besichtigt werden.



## ÜBERSICHT / EXECUTIVE SUMMARY







BEWE	RTUN	GSOF	RIFKT

Objektadresse Gemarkung - Flurnummer Gebäudeart Bewertungsgegenstand / Lage / MEA Baujahr ca. / Umbau / Modernisierung Rangierbahnhof-Ausfahrbahnhof 1a Gibitzenhof - FI. Nr. 466/104 Mehrfamilienhaus Teileigentum Nr. SE 1 im EG

ca. 2005 (gemäß BOB) oder früher

Hauptgebäude

Miteigentumsanteile 460,7 / 1.000

FLÄCHEN

Grundstücksfläche rd. Mietfläche / Ebene / Einheit Flurstück Nr. 350 m<sup>2</sup>
Wohnfläche 151 m<sup>2</sup> (nur SF Nr. 1)

Wohnfläche 151 m² (nur SE Nr. 1) Fl. Nr. 466/104

ERTRÄGE Hauptgebäude Vereinbarte Miete unbekannt

Vereinbarte Miete unbekannt Tatsächlicher Rohertrag unbekannt Nebengebäude

Nebengebäude

90469 Nürnberg

MARKTWERTSE Nr.1Marktübliche Miete rd.7,25 €/m²

Jahres-Rohertrag (theor.) rd.13.140 € p.a. gesamtBewirtschaftungskosten (theor.)25 %

Jahres-Reinertrag rd. 9.900 € p.a. gesamt Sonderwerte -

Instandsetzungen / CapEx 0.-1. Jahr Restnutzungsdauer 40 Jahre

Liegenschaftszinssatz 4,25 % Roh-Ertragsvervielfältiger 15,2 Nettoanfangsrendite (NAR) 4,6%

Bodenwertanteil rd. 4,0%

Bodenwertanteil pro Miet-/Nutzfläche rd. 427 €/m²

Wert pro Miet-/Nutz- /Wohnfläche rd. Sachwert (SAW), *theor. Anteil per BGF* Ertragswert (ERW)

Vergleichswert (VGW)
VERKEHRS-/MARKTWERT

exkl. Stellplätze 1. gesamt

- 0.-1. Jahr: -.-- € 2.-3. Jahr: - €; 3.-10. Jahr: - €

% BAR 6,6 %

6% auf Basis Marktwert / -miete; BWK n. Ansatz 5.000 € 32,1 % (ERW)

1.320 €/m² inkl. Garage, Nebenflächen
- € (Mittel) - % des MAW
200.000 € 100 % des MAW
------ € ---- % des MAW

200.000 € Abt. II nicht berücksichtigt Wertermittlungsstichtag 26.11.2024

#### **FAZIT**

- · Eigentumswohnung in einfacher Lage
- · Baukonstruktion: unbekannt
- $\cdot \ \ \text{Modernisierungen: augenscheinlich Dach, Gaupen, Fenster, Fassade / Zeitpunkt unbekannt}$
- · Außenanlagen: keine auf dem Grundstück, Nutzung einer westlichen gelegenen Freifläche
- · Zustand / Instandsetzungs- / Modernisierungsbedarf: partiell
- · Energieausweis liegt nicht vor/--- kWh/m²a; Klasse: -
- · Garage/Carport/Stellplätze: keine
- Potentiale: keine wesentlichen baulich-räumlichen Potentiale erkennbar
- · Besonderheiten: Immissionen

BESONDERE HINWEISE: Das Gebäude konnte innen nicht besichtigt werden!



## Originale Ausfertigungen / Digitale Ausfertigungen / Gültigkeit / Verwendung

Als Gutachten / Immobilien-Bewertung ist nur das zusammenhängende vollständige Gutachten, in gebundener Papierform, mit Rundstempel, Unterschrift in originaler Ausfertigung oder digital mit Signatur gültig.

Der Ausdruck digitaler Ausfertigungen ist untersagt. Ausdrucke digitaler Ausfertigungen haben keine Gültigkeit.

### Verwendung des Gutachtens / Auszug aus dem Gutachten

Das Gutachten / der Auszug aus dem Gutachten ist Teil der Gerichtsakte und dient ausschließlich dem Zweck der Zwangsversteigerung.

Die Verwendung für andere Zwecke ist ausgeschlossen.

Die Gültigkeit der Signatur kann durch Klick auf die Signatur geprüft werden. Signatur-Herausgeber ist das Bundesdruckerei-Unternehmen: D-Trust GmbH, Kommandantenstraße 15, 10969 Berlin.

#### <u>Urheberrecht</u>

Gutachten / Immobilien-Bewertungen, Anlagen und Fotos unterliegen dem Urheberrecht.

Vervielfältigungen / Veröffentlichungen (insbesondere im **Internet** / Auszüge / Exposees etc.) sind nur mit Zustimmung des Verfassers gestattet. Karten und Luftbilder sind urheberrechtlich geschützt, Copyrights:

- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
- MAIRDUMONT GmbH und Co.KG / Falk Verlag
- GeoContent GmbH
- Gutachterausschuss / Verfasser des Grundstücksmarktberichtes
- Marktdaten des IVD
- Darstellungen des SV

#### ΚI

Das Gutachten wurde ohne die Verwendung "künstlicher Intelligenz" (KI) erstellt.

## Hinweis zum Auszug aus dem Gutachten

Dieser Auszug stellt nur eine Vorabinformation dar und ist nicht mit einem Gutachten gleichzustellen. Im Falle abweichender Informationen hat die gebundene, originale Ausfertigung des Gutachtens Vorrang. Aussagekraft haben Beurteilungen ausschließlich im Gesamtzusammenhang des vollständigen Gutachtens.



#### **Lage**

#### Ortsteil / Quartier

Das Bewertungsobjekt liegt im südlichen Teil von Nürnberg und ist gut an das Orts-Zentrum und den überregiona-Ien Verkehr angebunden. Das Bewertungsobjekt liegt in einer "Enklave" umgeben von den Liegenschaften der Deutschen Bahn AG bzw. einer Tochtergesellschaft. Offenkundig handelt es sich bei dem Gebiet um ein früheres Gebiet und Gebäude der Deutschen Bundesbahn. Die Bebauung in diesem Gebiet ist durch 3 bis 4-geschossige Gebäude, augenscheinlich überwiegend mit wohnwirtschaftlicher Nutzung sowie im direkten Umfeld durch Baukörper mit Erd- und Dachgeschoss geprägt.

Aus Darstellung des Flächennutzungsplanes (allgemeine Art der baulichen Nutzung) als gewerbliche Baufläche ist nur behördenintern verbindlich. Das Planungsrecht nach § 34 BauGB konkretisieren Art und Maß der möglichen Bebauung nur allgemein.

Die Lage ist damit insgesamt nicht in die marktüblichen Kategorien einzuordnen und als Sonderfall einzuschätzen. Bestätigt wird dieser Umstand auch durch das Fehlen eines Bodenrichtwertes. Die Lagequalität derartiger konversionsähnlicher Flächen können im Zuge der Etablierung neuer Nutzungen weitreichend von einfachsten Brachflächen bis hin zu stadteil-prägenden Spitzenlagen variieren. Für das Bewertungsobjekt ist eine Aufwertung des Quartiers nicht erkennbar und durch die weiterhin bestehende Lage an einem Rangierbahnhof absehbar ausgeschlossen. Die Einordnung der Lage erfolgt in Anlehnung an die umliegenden Wohngebiete und unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale des Bewertungsgrundstücks.

#### **Immissionen**

Zum Zeitpunkt der Ortsbegehung waren keine besonderen akuten Lärmereignisse feststellbar. Zu einer objektiveren Beurteilung wären mehrere Ortsbesichtigungen zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten erforderlich.

### Beurteilung der Lage

<u>Verkehrsanbindung</u> – gute an Anbindung den ÖPNV / gut an überregionalen Individual-Verkehr.

Nachbarschaft – weitgehend ausgeglichen

Die Bebauung im nahen Umfeld (nach Süden) ist homogen, im restlichen Umfeld heterogen.

Wohnlage - einfach

In der Wohnlagenkarte des Gutachterausschusses ist das Gebiet nicht dargestellt.

Geschäftslage – keine Geschäftslage

<u>Umwelteinflüsse</u> – zum Zeitpunkt der Ortsbegehung waren keine akuten besonderen Lärmemissionen feststellbar, es ist jedoch von signifikanten Lärmbelastungen auszugehen > siehe Lärmkartierungen

<u>Demographische Entwicklung</u> – Bevölkerungszuwachs, höhere Altersstruktur zunehmend.

Die Lage wird insgesamt als - einfach- beurteilt.

## Grundstück/e

Freiflächen

**Flurstück** Nr. 466/104 Nutzung / Funktion Wohnbaufläche

Erschließung Eingang zur Einheit von Süden, direkt vom Gehweg über

das Grundstück Nr. 466/134

Form

Breite / Tiefen Tiefe (Nord-Süd-Achse) ca. 12 m ca. 29 m (nach Flurkarte bzw. Bayern Atlas) Breite (Ost-West-Achse)

Fläche gemäß Grundbuch

Geländeoberkante Eingang ca. auf Straßenniveau

keines / augenscheinlich nicht feststellbar Gefälle / Topographie

Boden- / Baugrundverhältnisse Hochwasser / ZÜRS GK 1 – 4 Überschwemmungsgebiet

es liegen keine Informationen vor, übliche Verhältnisse werden angenommen

keine Hochwassergefahrenfläche / GK 1

<u>nicht</u> im Einflussbereich eines amtl. festgesetzten Überschwemmungsgebietes

Angrenzende Grundstücke mehrgeschossige Bebauung, Bahngelände, Parkplatzflächen

Einfriedung keine, das Gebäude ist an allen Seiten entlang der Grundstücksgrenze bebaut

keine

Sonstiges der an der östlichen Gebäudeseite befindliche Außenbereich ist nicht Teil des

Grundstücks. die Nutzbarkeit ist durch dingliche Sicherung gegeben



#### Bauwerk/e

#### Hinweis:

Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich im Wesentlichen auf die beim Ortstermin begehbaren Bereiche. Das Bewertungsobjektes und wurde innen nicht begangen.

Auf dem Grundstück Nr. 466/104 befindet/en sich: Nehrfamilienhaus

Entstehung / Historie / BJ ca. unbekannt / nicht recherchierbar / keine Angaben der Eigentümer/in Pläne / Bescheide / sonstige Plane und Informationen der BOB, Archiv, Teilungsplan aus dem Jahr 2005

Genehmigungsbescheid Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 22.12.2005

Baubeginnsanzeige - Bauabnahme -

An- / Umbauten (Wesentliches) unbekannt Modernisierung/en unbekannt

Lage im Grundstück das Gebäude ist vollständig in das Grundstück einbeschrieben

Grenzbebauung allseitig

Zugang Bewertungsobjekt direkt vom Gehweg

Gebäudetypologie -Wohnhaus

Gebäude-Art/en Mehrfamilienhaus Baukörper-Typ Teil-KG, EG, DG

städtebaulich ca. E+D
Grundriss-Typ individuell
Dachform Walmdach
Dachaufbauten Gaupen

Terrasse/n, Balkon/e -Freisitz / Wintergarten -

Vertikale Erschließung zentrale Treppe Interne Erschließung Flur / Treppe

Personenaufzug/Hilfen -

#### **Baukonstruktion**

(soweit gegeben: gemäß Plandarstellung bzw. Baubeschreibung oder Auskunft)

## Hauptgebäude

Bauweise Massivbauweise, Mauerwerk

Geschossdecke über KG/Bodenpl. unbekannt Geschossdecke/n über EG/DG unbekannt

Tragfähigkeit unbekannt / objektart- und baujahresüblich

Dacheindeckung / -abdichtung Pfannen, augenscheinlich Ziegel bzw. Betondachsteine

Dachaufbau unbekannt

Ver-/Bekleidungen /

Verblechungen / ggf. Gaupen soweit erkennbar augenscheinlich Titanzink

Dachrinnen / Fallleitungaugenscheinlich verzinkt/gestrichenFassadePutz, gestrichen, WärmedämmungFensterKunststoff, 2-fach Isolierverglasung

Verdunklung/Blendschutz großteils Rollos Innenwände unbekannt

Hauseingangstüre Kunststoff, 2-fach Isolierverglasung

Gegensprechanlage/Kamera - Vordach -

Außentreppe zum Eingang unbekannt Treppen-/ haus/- raum unbekannt

# Nebengebäude

keine vorhanden



#### Technische Gebäudeausrüstung (TGA)

Wasserversorgung unbekannt / öffentlicher Anschluss ist anzunehmen Stromversorgung unbekannt / öffentlicher Anschluss ist anzunehmen

Elektroverteiler/-Installation unbekannt
Heizung unbekannt
Heizungsbrenner/ -kessel unbekannt
Brennstoff / Energieträger unbekannt
Warmwasserspeicher unbekannt
Wärmeverteilung unbekannt
Warmwasserversorgung unbekannt

Lüftungs-/Klimaanlage -Anlagen regenerativer Energien -Informationstechnik -

Internetanbindung / DSL unbekannt

Bus-System / "smarthome" o.ä. Rauchmelder Sprinkler- /Brandmeldeanlage Aufzüge / Hebe- / Krananlagen Sonstiges -

#### Beurteilung Gebäude

Dach, Gaupen, Fassade und Fenster entsprechend augenscheinlich großenteils Merkmalen von Gebäuden der Baujahresklasse um 2000 – 2005 und korrespondieren diesbezüglich mit der Teilungserklärung.

Aufgrund der Lage und der offenkundigen Vornutzung ist ein ursprüngliches Baujahr deutlich vor 2005 anzunehmen. Hierfür spricht auch die noch erkennbare Sockelmauer als Schichtenmauerwerk. Dieses war eher für Gebäude der 50er / 60 er Jahre typisch, schließt jedoch auch deutlich frühere oder spätere Baujahre nicht aus. Unter dieser Sichtweise ist anzunehmen, dass es sich bei Dach, Gaupen, Fassade und Fenster somit um Modernisierungen handelt.

Das Gebäude befindet sich großenteils, soweit erkennbar in baualtersgemäß Zustand. Lokal ist kleinerer Instandsetzungsbedarf gegeben.

#### Hinweis:

Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich im Wesentlichen auf die beim Ortstermin begehbaren Bereiche. **Das Bewertungsobjektes konnte innen nicht begangen werden.** 

Augenscheinliche Abweichungen vom Grundriss der vorliegenden Planunterlagen gegenüber der am Tag der Ortsbegehung festgestellten Raumaufteilung:

- Feststellungen nicht möglich

#### Auskünfte Haus-/ WEG-Verwaltung / Gebäudemanagement

- der WEG-Verwalter ist unbekannt
- gemäß Auskunft der Stadt Nürnberg, Kassen- und Steueramt vom 28.11.2024 ist die Antragsgegnern/in bzw. Schuldner/in als Ansprechpartner/in für öffentliche Abgaben genannt
- es liegen keine weiteren Angaben zur WEG-Gemeinschaft, insbesondere Wirtschaftspläne, Beschlüsse, Rücklagen, Rückständen oder Sonderumlagen vor

## Energieausweis / Energieeffizienz

Für das Gebäude liegt kein Energieausweis vor

Es handelt sich um einen: -

Energiebedarf des Gebäudes: - kWh/m²a

Klasse -

## <u>Instandsetzungskosten</u>

Für die oben genannten Baumängel bzw. -Schäden im Sinne der besonderen objektspezifischen Grundstückmerkmale (BoG), gemäß ImmoWertV (´21) § 8 (3),

wird bei der Wertermittlung ein marktrelevanter Ansatz berücksichtigt in Höhe von: **nicht ermittelbar** 

## Mietverhältnisse

unbekannt



# Grundbuch Abt. II

Im Grundbuch Abt. II sind folgende Rechte eingetragen:


lfd. Nr.	betr. Grdst.	Bezeichnung (Text verkürzt)
Nr. 1	1	Duldung aller Einwirkungen von Bahnanlagen und Bahnbetrieb
Nr. 2	1	Duldung aller Einwirkungen von dem Schießstand und dem Betrieb der Schießanlage

Die Rechte werden unter Pkt. 10.6 beurteilt.


Im Rahmen von Zwangsversteigungsverfahren sind gegebene Werteinflüsse im dargestellten Verkehrswert <a href="mailto:nicht">nicht</a> berücksichtigt.



PLÄNE Fotos Teilungspläne 2005/2006 / Verzerrungen / kein Originalmaßstab!




Ansicht SÜD / NORD




Schnitt / Ansicht OST / WEST





**GRUNDRISS KG** 



GRUNDRISS EG SE Nr. 1 / SE Nr. 3





Abbildung 1 Ansicht von Südosten / rechtseitig Anbau (auf Nachbargrundstück)



Abbildung 2 Ansicht von Südwesten





Abbildung 3 Ansicht von Westen / genutzte Freifläche



Abbildung 4 Ansicht von Nordwesten / von der Brücke der Katzwanger Straße





Abbildung 5 Eingang SE Nr. 1



Abbildung 6 Eingang SE Nr. 3