



Bild 3: Blick auf das Wohngebäude II von Süden



Bild 4: Nord-Ost-Ansicht



Bild 5: Süd-West-Ansicht der östlichen Freifläche und des Scheunengebäudes



Bild 6: Süd-West-Ansicht



Bild 7: Nord-Ost-Ansicht des Nebengebäudes



Bild 8: Nord-West-Fassade des Wohngebäudes I



Bild 9: Erdgeschoss, Nebengebäude



Bild 10: Erdgeschoss, Nebengebäude



Bild 11: Obergeschoss, Nebengebäude



Bild 12: Süd-West-Ansicht der Scheune und des Nebengebäudes



Bild 13: Süd-Ansicht des Wohngebäudes II



Bild 14: Küche EG, Wohngebäude II




Bild 15: Sanitärraum EG, Wohngebäude II



Bild 16: Zimmer OG, Wohngebäude II



Bild 17: Zimmer OG, Wohngebäude II



Bild 18: Badezimmer OG, Wohngebäude II



Bild 19: Badezimmer OG, Wohngebäude II



Bild 20: Heizungsraum EG, Wohngebäude II



Bild 21: Teilkeller, Scheunengebäude



Bild 22: Erdgeschoss, Scheunengebäude



Bild 23: Badezimmer EG, Wohngebäude I



Bild 24: Esszimmer EG, Wohngebäude I



Bild 25: Küche EG, Wohngebäude I



Bild 26: Wohnen EG, Wohngebäude I



Bild 27: Keller, Wohngebäude I



Bild 28: Flur und Treppenaufgang EG, Wohngebäude I



Bild 29: Flur OG, Wohngebäude I



Bild 30: Zimmer OG, Wohngebäude I



Bild 31: Blick auf das Nebengebäude von Osten



Bild 32: Zimmer OG, Wohngebäude I



Bild 33: Wohnzimmer OG, Wohngebäude I



Bild 34: Dachgeschoss, Wohngebäude I



Bild 35: Süd-Ost-Ansicht



Bild 36: Sanitärraum EG, Scheunengebäude



Bild 37: Raum EG, Scheunengebäude



Bild 38: Raum EG, Scheunengebäude



Bild 39: Raum EG, Scheunengebäude



Bild 40: Erdgeschoss, Scheunengebäude



Bild 41: Gas-Therme, Wohngebäude I EG



Bild 42: schadhafte Dacheindeckung, Scheunengebäude