

**Anlage 7 Fotodokumentation (Begehungstermin 20.09.2024)**

Innenaufnahmen werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nur teilweise veröffentlicht.



Bewertungsobjekt, Ansicht von Westen



Bewertungsobjekt, Ansicht von Osten



Bewertungsobjekt, Ansicht von Süden

## Fotodokumentation (Begehungstermin 20.09.2024), Fortsetzung 1



Bewertungsobjekt, Ansicht von Norden



Alte Dorfstraße, Blickrichtung Nordwesten



Anbau, Außenansicht Eingangsbereich mit Putzfehlstellen

## Fotodokumentation (Begehungstermin 20.09.2024), Fortsetzung 2



Altbau, Innenansicht Eingangsbereich mit Putzfehlstellen/ Feuchtigkeitseintritt



Altbau: Treppenabgang KG



Altbau: Kellerfläche



Altbau: Wohnraum mit Putzfehlstellen/ Feuchtigkeitseintritt

**Fotodokumentation (Begehungstermin 20.09.2024), Fortsetzung 3**



Altbau: Essküche mit Putzfehlstellen/ Feuchtigkeitseintritt



Altbau: Sanitärbereich im EG



Altbau: HWR im EG mit Fertigstellungsbedarf

**Fotodokumentation (Begehungstermin 20.09.2024), Fortsetzung 4**



Altbau: Wohnraum im OG




Altbau: weiterer Wohnraum im OG



Altbau: Flur im OG



Altbau: Sanitärbereich im OG



Altbau: Treppenhaus im OG



Altbau: Dachraum

**Fotodokumentation (Begehungstermin 20.09.2024), Fortsetzung 5**



Anbau: Doppelgarage




Anbau: Lagerfläche



Anbau: Technikfläche




Anbau: Außenansicht Zugang/ Zufahrt  
Garagen-, Lager- und Technikfläche



Anbau: Wohnzimmer mit Essküche


Anbau: Sanitärbereich

**Fotodokumentation (Begehungstermin 20.09.2024), Fortsetzung 6**




Anbau: Kinderzimmer

Anbau: Kinderzimmer 2



Anbau: Treppenhaus



Anbau: Terrasse



Außenstellplätze, Freisitz mit Außenpool



Grundstückszufahrt, Blickrichtung Westen