



Bild 7: Die Melknebenräume im südlichen Gebäudeteil von O betrachtet



Bild 8: Der Liegebereich der Milchkühe. Östliche Stallwand mit Curtains



Bild 9: Der frühere Liegebereich der Milchkühe mit Blick auf die nördliche Giebelwand



Bild 10: Blick von innen auf die nördliche Giebelwand, deutlich sichtbar die Löcher in der Plane.



Bild 11: Der frühere Liege- und Fressbereich der Milchkühe mit Blick auf die südliche Giebelwand. Anschließend dahinter das Melkzentrum und der Kälberbereich.



Bild 12: Ein Blick in den früheren Melkstand



Bild 13: Ein Blick in die frühere Melkgrube. Alle Melkeinrichtungen sind bereits ausgebaut.



Bild 14: Der Gang von den Melknebenräumen zur Melkgrube



Bild 15: Der Kälber- und Jungviehbereich



Bild 16: Der Kälber- und Jungviehbereich mit Blick in Richtung N



Bild 17: Die Heureste im Kälber- und Jungviehbereich



Bild 18: Einer der Melknebenräume