



Bild 19: Einer der Melknebenräume




Bild 20: Der Sanitärraum bei den Melknebenräumen



Bild 21: Einer der Melknebenräume mit Schaden an der Wand



Bild 22: Ein Blick in den früheren Technikraum mit Lüftungsöffnungen f. d. Milchkühlung.



Bild 23: Ein Blick auf die technischen Anschlüsse wie Strom und Telefon



Bild 24: Der frühere Milchkühlraum



Bild 25: Der Zugangsbereich zu den Melknebenräumen




Bild 26: Einer der vermüllten Gülleabwurfschächte