



Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Wohnzimmer im Erdgeschoss



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Küche im Erdgeschoss



Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Bad im Erdgeschoss



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Fenster im Erdgeschoss mit Schimmelbefall



Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Treppe vom Erd- zum Dachgeschoss



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Küche im Dachgeschoss



Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Wohnzimmer im Dachgeschoss



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Kinderzimmer im Dachgeschoss



Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Bad im Dachgeschoss



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Treppe vom Erd- zum Kellergeschoss mit Salpeterausblühungen



Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Putzschäden (Salpeterausblühungen) im Kellergeschoss



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Flur im Kellergeschoss



Fotos



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Waschraum im Kellergeschoss



Gebäude 1: Zweifamilienhaus, Innenaufnahme Öllagerraum im Kellergeschoss



Fotos



Gebäude 2: Garagenanbau, Innenaufnahme



Gebäude 2: Garagenanbau, Innenaufnahme Garage mit Zugang zum Kellergeschoss