

Von der IHK für München u. Obb. öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bewertung von bebauten u. unbebauten Grundstücken

Architekt Dipl.-Ing. (Univ.)

Herbert Schlatt

Nabburger Str. 8 81737 München

Telefon 089 - 6790 7457 Telefax 089 - 6790 7459

post@herbert-schlatt.de www.herbert-schlatt.de

Komprimierte Internetversion, nur reduzierte Druckqualität!

GUTACHTEN

über den Verkehrswert des Grundstücks Flst. 228/47 Gmkg. Bogennausen, bebaut mit dem Ein-/Zweifamilienhaus Merzstr. 6, 81679 München (Bogenhausen)



für das Amtsgericht München

- Abteilung für Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen -

Aktenzeichen: 1514 K 285/23

Die Nutzung des Gutachtens ist nur im Rahmen der Rechtspflege (§ 45 UrhG) in dem Verfahren gestattet, das dem Gutachtenauftrag zugrunde liegt.

Gutachten-Nr.: 2024-1-1201-0 Fertigung von 3

Wertermittlungsstichtag: 08.04.2024 Datum des Gutachtens: 06.06.2024

Das Gutachten umfasst 74 Seiten einschließlich 4 Seiten Anlagen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	
	1.1 Auftraggeber	4
	1.2 Auftrag	4
	1.3 Objekt	
	1.4 Stichtag	
	1.5 Eigentümer	
	1.6 verwendete Unterlagen	
	1.7 Besichtigung	
	1.8 Anmerkung	
	7.0 7 minorkang	
2	Objektdaten	7
۷.	2.1 Grundstück	
		_
	2.2 Bebauung	/
2	Crundbuchstand	o
ა.	Grundbuchstand	c
4		6
4.	Lagebeschreibung	
	4.1 Lage im Stadtgebiet	9
	4.2 Stadtteil Bogenhausen	10
	4.3 Mikrolage	10
	4.4 Umgebungsbebauung	11
	4.5 Verkehrslage	13
	4.6 Wohnlage	14
	4.7 Satzungen und Schutzgebiete	16
	4.7.1 Flächennutzungplan	16
	4.7.2 Besondere Siedlungsgebiefe	17
	4.7.3 Baumschutzverordnung	17
5.	Grundstücksbeschreibung	18
	5.1 Amtlicher Lagenian	18
	5.2 Erschließung	20
	5.3 Zuschnitt und Beschaffenheit	
	5.4 Vorhandene Bebauung	
	5.5 Bebaubarkeit	21
	5.5.1 Bauliniengefüge	
	5.5.2 Baugenehmigung von 1991	، ے 21
	5.5.3 Bauberatung in 2024	ا ک
	5.6 Außenanlagen, Baumbestand	23
_	Cala # dala a a ala sa ila a s	0.4
6.	-	
	6.1 Allgemein	
	6.2 Grundrisse	
	6.3 Konstruktion	
	6.4 Ausstattung	
	6.5 Energieausweis	
	6.6 Unterhaltszustand	35
	6.7 Fotos	36

7.	Angaben zur Bewirtschaftung		46
	7.1 Nutzer / Mieter		46
	7.2 Bewirtschaftungskosten		46
0	Pourtoilung		17
ο.	Beurteilung8.1 Marktverhältnisse		
	8.1.1 Demographie		
	8.1.2 Immobilienmarkt München		
	8.2 Objektsituation		
	8.2.1 Lagequalität		
	8.2.2 Grundstück		
	8.2.3 vorhandene Bebauung		
	8.2.4 Bebaubarkeit		
	8.2.5 Marktgängigkeit		
	Wertermittlung		
9.	Wertermittlung		53
	9.1 Bewertungsverfahren		53
	9.1 Bewertungsverfahren		54
	9.2.1 Grundstücksqualität		54
	9.2.2 Bodenrichtwert - indirekter Vergleich		55
	9.2.3 Vergleichsverkäufe - direkter Vergleich		56
	9.2.4 Ableitung angemessener Bodenwertansatz		57
	9.3 Sachwertermittlung9.3.1 Systematik		59
	9.3.1 Systematik		59
	9.3.2 Sachwert der baulichen Anlagen		60
	9.3.2 Sachwert der baulichen Anlagen 9.3.3 vorläufiger Sachwert		62
	9.3.4 Marktangepasster vorläufiger Sachwert		62
	9.3.5 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale.		64
	9.3.6 Sachwert		
	9.3.7 Analyse von Vergleichskauffällen		
	9.4 Ableitung Verkehrswert		69
	7.4 Abicitarily verteriliswork		00
10	D. Zusammenfassung Verkehrswert		70
10	2. Zusammemassung Verkemswert		10
	\		
Λr	nlagen:		
Λı	ilagen.		
	ächenaufetellungen	Seite	1
П	ächenaufstellungen	Selle	1
D,	oschroibung der Cobäudestanderde für EEU		
	eschreibung der Gebäudestandards für EFH	Caita	2
(II	mmoWertV, Anlage 4, Ziff. III, Normalherstellungskosten)	Seite	3
ΛL	okürzungovorzojahnia	Caita	1
Αľ	bkürzungsverzeichnis	Seite	4

1. Allgemeines

1.1 Auftraggeber

Amtsgericht München

- Abteilungs für Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen -

Aktenzeichen:

1514 K 285/23

1.2 Auftrag

Zur Vorbereitung des Versteigerungstermins im Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist der Verkehrswert zu schätzen im grundsätzlich miet- und lastenfreien Zustand gem. Beschluss vom 27.12.2023 Zustellung der Unterlagen am 03.01.2024

Die Nutzung des Gutachtens ist nur im Rahmen der Rechtspflege (§ 45 UrhG) in dem Verfahren gestattet, das dem Gutachtenauftrag zugrunde liegt.

1.3 Objekt

Grundstück Flst. 228/47, Gmkg. Bogenhausen, Grundstücksgröße 690 m², bebaut mit

Ein Zweifamilienhaus **Merzstr. 6, 81679 München**, Baujahr ca. 1924, KG, EG, OG, DG, Umbau u. Teilmodernisierung ab den 1980er-Jahren, Geschossfläche ca. 259 m², Wohnfläche überschlägig ca. 174 m²

und angenommener weiterer Bebauungsmöglichkeit (Baurechtsreserve)

1.4 Stichtag

Qualitäts- und Wertermittlungsstichtag ist der Tag der Ortsbesichtigung: 08.04.2024

1.5 Eigentümer

[anonymisiert]

1.6 verwendete Unterlagen

vom Gericht erhalten:

- Grundbuchauszug vom 24.10.2023

von Antragstellerseite erhalten:

keine Unterlagen

von Antragsgegnerseite erhalten:

- Kopie des Mietvertrags vom 11.08.1991

vom Sachverständigen beschafft:

- Stadtplanausschnitt, Digitale Flurkarte, Luftbild (Bayer. Vermessungsverwaltung)
- Amtlicher Lageplan (Stadt München, Vermessungsamt)
- Kopien aus der Bauakte der Lokalbaukommission Akteneinsicht am 02.02.2024 genehmigte Baupläne von 1924 und 1991
- Auskunft zur Bebaubarkeit (mdl. Auskunft der Lokalbaukommission, Bauberatung, vom 09.02.2024)
- Skizzen der Ortsbegehung
- F\u00e4\u00e4chennutzungsplan
 (Stadt M\u00fcnchen, Internetfassung)
- Auskunft aus dem Altlastenverdachtskataster (München, Ref. für Klima- und Umweltschutz)
- Auskunft aus der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss München)
- Fachliteratur und Berichte wie angegeben

1.7 Besichtigung

Ortstermin am 08.04.2024, Teilnehmer:

[anonymisiert] Vertretung des Antragsstellers [anonymisiert] Vertretung des Antragsgegners Herbert Schlatt Sachverständiger [anonymisiert] Mitarbeiter SV-Büro Schlatt

Beim Ortstermin konnten das Grundstück betreten und das Haus von innen besichtigt werden.

1.8 Anmerkung

Am 01. Januar 2022 ist die Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 (ImmoWertV 2021) in Kraft getreten. Bei Verkehrswertgutachten, die ab dem 1. Januar 2022 erstellt werden, ist unabhängig vom Wertermittlungsstichtag, diese Verordnung anzuwenden.

Die in diesem Gutachten verwendeten Daten und Auswertungen stammen teils aus der Zeit vor dem 01.01.2022 und sind zu früheren Stichtagen bzw. Perioden erhoben und ausgewertet worden, jeweils auf der Grundlage der damals üblichen Modelle und Verfahren.

Deshalb muss in diesen Fällen die Bewertung modellkonform zu den Auswertungen erfolgen, damit können sich Abweichungen bei Bezeichnungen oder Verfahrensgängen gegenüber der ImmoWertV 2021 ergeben bzw. erforderlich sein.

§ 10 (2) ImmoWertV 2021, Grundsatz der Modelikonformität:

"Liegen für den maßgeblichen Stichtag lediglich solche für die Wertermittlung erforderlichen Daten vor, die nicht nach dieser Verordnung ermittelt worden sind, ist bei Anwendung dieser Daten im Rahmen der Wertermittlung von dieser Verordnung abzuweichen, soweit dies zur Wahrung des Grundsatzes der Modellkonformität erforderlich ist."

2. Objektdaten

2.1 Grundstück

Amtsgericht München
Grundbuch von Bogenhausen
Grundbuch Blatt 2356
Gemarkung Bogenhausen

Grundstück Flst. 228/47 Grundstücksgröße 690 m²

Bebauung 1 Ein-/Zweifamilienhaus

2.2 Bebauung

Adresse Merzstr. 6
Art Ein-/Zweifamilienhaus
Baujahr ca. 1924
Geschosse KG, EG, OG, DG

bebaute Grundfläche ca. 105 m² wertrelevante Geschossfläche ca. 259 m² ca. 383 m²

Wohnfläche EG+OG (überschlägig) ca. 174 m² zus Nutzfläche im KG ca. 49 m²

Garage keine Garage vorhanden

3. Grundbuchstand

Grundbuch von Bogenhausen, Blatt 2356

Bestandsverzeichnis Ifd. Nrn. 2:

Flst. 228/47, Merzstr. 6,

Gebäude- und Freifläche, zu 690 m²

Abteilung I Eigentümer:

Ifd. Nr. 5.1 und 5.2: [anonymisiert]

Abteilung II Ifd. Nr. 1:

- gelöscht -

Ifd. Nr. 2:

Nießbrauch für [anonymisiert]

Ifd. Nr. 3:

Nießbrauch für [anonymisiert]

Ifd Nr. 4:

Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Auf-

hebung der Gemeinschaft ist angeordnet

Abteilung III Die Eintragungen in Abteilung III bleiben bei der

Wertermittlung unberücksichtigt.

Anmerkung: Die Bewertung im Zwangsversteigerungsverfahren

erfolgt grundsätzlich für den lastenfreien Zustand.

Die Eintragungen Abtlg. II lfd. Nrn. 2 und 3 sind nach

Angabe der Parteien bereits löschungsfähig.

4. Lagebeschreibung

4.1 Lage im Stadtgebiet Übersichtsplan:



Detailausschnitt: **Grundstückslage**

(Markierung = Lage des Bewertungsobjekts)



4.2 Stadtteil Bogenhausen

Der 13. Stadtbezirk, mit den Bezirksteilen Bogenhausen, Oberföhring, Johanneskirchen, Englschalking, Denning, Daglfing und Zamdorf, bildet das nordöstliche Segment der Stadt, das sich vom Rand der Innenstadt bis zur Stadtgrenze erstreckt. Der Nordostabschnitt des Mittleren Rings trennt nicht nur Alt-Bogenhausen von den übrigen Bezirksteilen, sondern markiert auch die Zeitgrenze zur Nachkriegsentwicklung in diesem Stadtbezirk.

Das alte Bogenhausen (1892 eingemeindet) wurde ab der Spätgründerzeit nach einheitlichen städtebaulichen Grundsätzen als großflächiges, repräsentatives Villen- und Mietshausviertel angelegt. Von starken Kriegsschäden überwiegend verschont, hat sich sein ursprünglicher Charakter bis heute weitgehend erhalten.

Die Siedlungsentwicklung außerhaib des Mittleren Ringes erhielt ihre entscheidenden Impulse erst durch die in der Nachkriegszeit entstandenen Großwohnanlagen. ... Im Juli 2009 wurde der gesamte Tunnel Mittierer Ring Ost, mit dem 1,5 km langen Richard-Strauß-Tunnel und seinen beiden Seitentunnels an der Einsteinstraße, für den Verkehr freigegeben.

Vom Ostbahnhof führt die S8 Richtung Flughafen durch die Außenbereiche Bogenhausens. Die U4 (Haltestellen Prinzregentenplatz und Böhmerwaldplatz) und einige Trambahnlinien binden das Viertel an die Innenstadt an. ¹

4.3 Mikrolage

Die Merzstraße verläuft von der Laplacestraße nach Norden bis zur Wehrlestraße, als kurze Anliegerstraße ohne Durchgangsverkehr, Gesamtlänge ca. 200 m.

Das Bewertungsobjekt Flst. 228/47 (Hausgrundstück Merzstraße 6) liegt auf der Ostseite der Straße, ca. 85 m nördlich der Laplacestraße.

Störende Lärmimissionen waren zum Zeitpunkt des Ortstermins nicht wahrnehmbar.

1 nach: https://stadt.muenchen.de/infos/bezirk13_bogenhausen.html

4.4 Umgebungsbebauung

Die Umgebung ist baulich geprägt teils durch ältere, frei stehende Einfamilienhäuser, zweigeschossig, oft mit Walmdach und teils durch größere Neubauten als Mehrfamilienhausbebauung.

Nördlich des Bewertungsobjekts liegt eine zweigeschossige Doppelvilla (s.u.), südlich ein Mehrfamilienhaus ca. aus den 1980-er Jahren, westlich, auf der gegenüber liegenden Straßenseite, dreitsbachbasige Mehrfamilienhäuser aus neueren

dreigeschossige Mehrfamilienhäuser aus neuerer Zeit, und weiter nördlich die Dreieinigkeitskirche und ein Kindergarten.

Südlich der Laplacestraße befindet sich die Universitäts-Sternwarte München, westlich der Ismaninger Str. das Finanzgericht, nordwestlich der Ismaninger Str. der Bundesfinanzhof und einige Konsulate.

Große Teile Begenhausens liegen im Ensembleschutzgebiet "Begenhausen", in der Nachbarschaft des Bewertungsobjekts sind das der Bereich entlang der Ismaninger Straße und südlich der Laplacestraße (s. nachfolgenden Kartenausschnitt).

Das Haus Merzstr. 6 selbst ist nicht denkmalgeschützt, in der Nachbarschaft sind jedoch mehrere Denkmalschutzobjekte vorhanden.

Die Häuser Merzstr. 8 und 10 sind in die Denkmalliste eingetragen als


"Doppelvilla, zweigeschossiger lisenengegliederter Walmdachbau in neuklassizistischen Formen mit Balkon, von Max Neumann, 1923".

Das Haus Merzstr. 2 ist eingetragen als "Villa, zweigeschossiger putzgegliederter Satteldachbau in neuklassizistischen Formen mit Balusteraltane am flachen Mittelrisalit und Stuckdekor, um 1920".

Digitale Flurkarte mit Layer Denkmalschutz

ohne Maßstab

(Denkmalobjekte sind rot, das Ensembleschutzgebiet rosa hinterlegt) Markierungspin = Bewertungsobjekt)



4.5 Verkehrslage

Für den Individualverkehr:

zur Ismaninger Straße	ca. 220 m
zur Richard-Strauss-Str. / Mittlerer Ring	ca. 900 m
von da Zufhart zu allen Autobahnen	rund um
München	
zur A94 / Richtung Passau	ca. 2 km
(Autobahnauffahrt / Einsteinstraße)	
zur A8/Richtung Salzburg	ca. 5 km
(Autobahnauffahrt / Innsbrucker Ring)	
zur Stadtmitte München (Luftlinie)	ca. 3 km

Die Parkplatzsituation an der Merzstraße ist stark angespannt.

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel:

Haltestelle Wehrlestr.	ca. 220 m
Bus 54, 58, 68, N43, N44	
Haltestelle Bundesfinanzhof	ca. 230 m
Tram 37, N17	
Haltestelle Herkomerplatz	ca. 440 m
Tram 16, 37, N17	
Bus 54, 58, 68, 154, 187, 188, 189, N43,	N44, N72
	•


Zur Richard-Strauss-Str. ca. 1 km U-Bahn U4

ohne Maßstab

4.6 Wohnlage

In der Lagekarte 2022 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Bereich der Landeshauptstadt München ist die Lage des Bewertungsgrundstücks als "beste" Wohnlage eingestuft.

Lagekarte 2022
Markierung = Lage des Bewertungsobjekts




Einkaufsmöglichkeiten zur Deckung des täglichen Bedarfs sowie Schulen und Kindergärten liegen in Fußwegentfernung.

Gute ärztliche Versorgung, zudem Kliniken im Umkreis von einem Kilometer (Klinikum rechts der Isar an der Ismaninger Straße, Klinikum Bogenhausen an der Englschalkinger Straße).

Breites Angebot an gastronomischen und kulturellen Betrieben (z.B. Prinzregententheater),

gute Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten bieten sich in verschiedenen Anlagen in der Umgebung (z.B. Prinzregentenbad, Prinzregentenstadion), in mehreren kleineren Grünanlagen (z.B. Böhmerwaldplatz) und an der ca. 1 km westlich liegenden Isar. In der Lagekarte zum Mietspiegel 2023 ist die Wohnlage als "zentrale beste Lage" eingestuft:

Lagekarte zum Mietspiegel 2023 ohne Maßstab Markierung = Lage des Bewertungsobjekts



4.7 Satzungen und Schutzgebiete

Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans, es gibt lediglich Baulinien aus einem übergeleiteten einfachen Bebauungsplan (s. 5.5.1).

Es liegt nicht im Umgriff einer Erhaltungssatzung und nicht im Bereich einer Parkraumbewirtschaftung.

4.7.1 Flächennutzungplan

Ausweisung im Flächennutzungsplan als "Reines Wohngebiet (WR)"

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan o.M. (Markierung = Lage des Bewertungsgrundstücks)



4.7.2 Besondere Siedlungsgebiete

Das Bewertungsgrundstück liegt im Geltungsbereich der

"Verordnung der Landeshauptstadt München über Mindestabstandsflächen, Höhenlage von Gebäuden, Gestaltung von Dächern und von unbebauten Flächen bebauter Grundstücke in besonderen Siedlungsgebieten"

(Besondere Siedlungsgebiete VO 930, hier: östlich der Ismaninger Straße) vom 12.12.1979.

Die darin enthaltenen Regelungen in "§ 2 Mindestabstandsflächen sind zwar nichtig bzw. aufgehoben, es gelten aber u.a. weiterhin die Regelungen zu

- Höhenlage von Gebäuden (§ 3)
- Gestaltung von Dächern (§ 4) und
- Gestaltung von unbebauten Flächen bebauter Grundstücke (§ 5)

4.7.3 Baumschutzverordnung

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich der Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München vom 18. Januar 2013.

M.: ca. 1: 1.000

5. Grundstücksbeschreibung

5.1 Amtlicher Lageplan


Bewertungsgrundstück gestrichelt umrandet




Luftbild

(mit digitaler Flurkarte überlagert)

Bewertungsgrundstück gestrichelt umrandet





5.2 Erschließung

Das Grundstück Flst. 228/47 ist erschlossen, es liegt mit seiner Westseite an der Merzstraße, Anschlüsse für Ver- und Entsorgung sind vorhanden. Die Bewertung erfolgt für den erschließungsbeitragsfreien Zustand.

Die Merzstraße ist eine Anliegerstraße mit einer Breite von ca. 10 m, asphaltiert und beleuchtet, beidseitig Gehwege mit Münchner Gehwegplatten, Fahrradwege sind nicht vorhanden, Längsparken möglich, jedoch mit partielller Nutzung der Gehwege.

5.3 Zuschnitt und Beschaffenheit

Unregelmäßiger polygoner Zuschnitt, vom Gehsteig aus Richtung Osten breiter werdend, Grundstücksbreite an der Merzstraße ca. 14 m, Grundstückstiefe bis max. ca. 41 m, Grundstücksgröße It. Grundbuch 690 m² Grundstück vom Gehsteig nach Osten leicht ansteigend, der Ostteil liegt ca. 1 m über Gehsteigniveau.

Baulinien bzw. Baugrenzen siehe Pkt. 5.5.1.

Auskunft des Referats für Klima- und Umweltschutz: "Das Grundstück Merzstraße 6 (Flurstück 228/47) ist nicht als Altlastverdachtsfläche verzeichnet. Erkenntnisse über altlastrelevante Vornutzungen liegen uns derzeit nicht vor."

Keine weiteren Angaben zum Untergrund, es werden ortsübliche Grundverhältnisse angenommen, die Bewertung erfolgt für den altlastenfreien Zustand.

5.4 Vorhandene Bebauung

Das Grundstück 228/47 ist bebaut mit einem Einbzw. Zweifamilienhaus, Baujahr ca. 1924,

rechteckige Grundfläche, ca. 9,06 m breit und ca. 11,30 m tief, nördlich eingeschossiger kleiner Anbau als vorgesetzter Hauseingang. KG, EG, OG, teilausgebautes DG (Walmdach), eine Garage ist nicht vorhanden.

(Gebäudebeschreibung siehe 6.)

5.5 Bebaubarkeit

5.5.1 Bauliniengefüge

Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans.

Auf dem Grundstück liegen folgende Baulinien und Baugrenzen:

- Parallel zur Merzstraße verläuft eine rote Baulinie mit einem Abstand von 5 m zur Grundstücksgrenze (sog. Vorgartenlinie), Tiefe des Vorgartenbereichs somit 5 m.
- Im Abstand von ca. 14 möstlich der Vorgartenlinie verläuft eine violette rückwärtige Baugrenze.

(siehe auch: 5.1 Amtlicher Lageplan)

5.5.2 Baugenehmigung von 1991

Mit Bescheid vom 29.05.1991 ist eine Baugenehmigung erteilt worden zum "Anbau an ein bestehendes Wohnhaus"

Dabei soilte auf der Südseite des bestehenden Hauses ein kieiner Anbau vorgesetzt werden, Grundfläche ca. 2,1 m x 4,1 m, mit KG und EG, der im Wesentlichen eine interne Treppenverbindung zwischen dem Wohnzimmer im EG und dem darunter liegenden Hobbyraum im KG umfassen sollte.

Der Genehmigungsbescheid wurde nicht verlängert und ist damit bereits lange abgelaufen.

5.5.3 Bauberatung in 2024

Die baulichen Möglichkeiten auf dem Grundstück 228/47 sind mit der bestehenden Bebauung nicht ausgeschöpft. Das bestehende Wohnhaus steht außerhalb des Bauliniengefüges.

Von der Bauberatung der Lokalbaukommission München wurde am 09.02.2024 folgende mündliche Auskunft zur Bebaubarkeit erteilt:

Die baurechtliche Beurteilung erfolgt nach § 34 BauGB (also im Wesentlichen nach Art und Maß der vorhandenen Bebauung in der Nachbarschaft) und der Bayerischen Bauordnung.

Bei einer Neuentwicklung könnte zusätzlich zum innerhalb des vorhandenen Bestandsgebäude Bauraums auch eine zusätzliche Bebauung realisiert werden. Zwischen Alt- und Neubau könnte wahrscheinlich eine Abstandsfläche von H/2 angesetzt werden.

Auch ein Abbruch des bestehenden Gebäudes und eine Neubebauung könnte vorstellbar sein. Das Grundstück hat jedoch keinen optimalen Zuschnitt. da es unterschiedliche Grundstücksbreiten vorderen und hinteren Bereich aufweist. Auch das südliche Nachbargebäude verlässt das Bauliniengefüge.

Hinweis: Mündliche Auskünfte sind stets unverbindlich. Eine rechtssichere Aussage zur Bebaubarkeit kann regelmäßig nur über eine Bauvoranfrage oder einen Bauantrag erlangt werden.

Tel. 089 - 6790 7457

Fax 089 - 6790 7459

post@herbert-schlatt.de

5.6 Außenanlagen, Baumbestand

Einfriedung an der Merzstraße mit hohem betoniertem Sockel und Holzlattenzaun, sonst mit Holzlattenzaun und Heckenpflanzung.

Zugang von der Merzstraße über zweiflügeliges dunkelbraun lasiertes Holztor mit Metallgriff, Kopfsteinpflaster als Zuweg zum Haus, um das Haus teils Ziegelpflaster, teils auf der Südseite einzelne Steinplatten,

auf der Westseite vor dem Wohnzimmer Terrasse mit polygonem Natursteinbelag und Heckeneinfassung,

annähernd mittig im Garten kleiner Sitzbereich mit seitlichem Schichtmauerwerk, sonst Garten mit Rasen und Heckenpflanzungen, hoch gewachsene Eibe und Scheinzypresse im Westteil, in der Nordostecke ein Laubbaum mit stark geneigtem Stamm.

In der Südwestecke gepflasterter Bereich mit Steinskulptur.

6. Gebäudebeschreibung

Haus Merzstr. 6

Die Beschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie soll nur einen Gesamteindruck vermitteln. Die Beschreibung stützt sich überwiegend auf die vorhandenen Pläne und die Eindrucksbesichtigung beim Ortstermin, sie gibt den optisch erkennbaren Gebäudezustand wieder und bezieht sich auf dominierende bzw. wertrelevante Ausstattungen und Ausführungen, teilweise können Abweichungen vorliegen.

6.1 Allgemein

Das Gebäude wurde ca. 1924 als Einfamilienhaus im bauzeitlichen Villenstil errichtet, über annähernd quadratischem Grundriss mit Walmdach. Nach Angabe wurde das Haus in den 1980er-Jahren umgebaut und teilmodernisiert. Die Grundrisse wurden so umgestaltet, dass zwei separat nutzbare Wohnungen entstanden sind. Eine Baugenehmigung zu diesem Umbau bzw zur Nutzungsänderung in zwei Wonnungen konnte im Bauakt der Lokalbaukommission nicht gefunden werden.

Von der 1991 erteilten Baugenehmigung zum "Anbau an ein bestehendes Wohnhaus" wurde kein Gebrauch gemacht (vgl. 5.5.2).

6.2 Grundrisse

Erdgeschoss:

Hauseingang auf der Nordseite, mit kleinem vorgesetzten "Eingangshaus" mit Walmdach und halbkreisförmigem zweistufigen Eingangspodest. Nach der Haustür rechteckiger Flur, rechts mit Zugang zur Wohnung EG und links, mit Sprossenverglasung abgetrennt, Zugang zur Treppe ins Obergeschoss zur Wohnung im OG und DG.

Nach der Tür zur Wohnung im EG rechteckiger Vorraum, Bad mit zwei kleinen Fenstern in der Nordwestsecke, Küche auf der Westseite und Wohnzimmer in der Südwestecke, mit Zugang zur Terrasse auf der Westseite.

vom Wohnzimmer (Durchgangszimmer) Zugang zu kleinem Flur und weiter zum Kinderzimmer in der Südostecke und zum Elternzimmer in der Nordostecke des Hauses.

Lichte Höhe im Kinderzimmer EG ca. 2,94 m, lichte Höhe im Elternzimmer unterhalb der abgehängten Decke ca. 2,39 m.

Obergeschoss:

Verglaste Tür im EG am Zugang zur Treppe ins OG, am Treppenaustritt im OG L-förmiger Flur, separates WC mit Fenster auf der Nordseite, Küche in der Nordwestecke, Bad auf der Westseite, Wohnzimmer in der Südwestsecke mit Durchgang (Schiebetürelement) zu einem Zimmer in der Südostecke, Schlafzimmer in der Nordostecke.

Dachgeschoss:

Am Treppenaustritt nach rechts kleiner Flur zu einem kleinen Duschbad auf der Nordseite und zu einem Speicherraum auf der Westseite, geradeaus kleines Zimmer mit Gaube auf der Südseite, nach links schmaler Speicherraum auf der Ostseite. Insgesamt kleinteilige Grundrissgestaltung, teils ohne Stehhöhe.

Kelier

Das Haus ist nur teilunterkellert (Ostseite nicht unterkellert), nach dem Treppenabgang Vorraum, Heizungskeller mit Öltank und Waschküche in der Nordwestecke, ein Lagerraum auf der Südseite und ein Hobbyraum in der Südwestecke.


Grundrisse und Schnitt (genehmigte Pläne aus 1924 bzw. 1991) siehe folgende Seiten.

Maßstab ca. 1:100

Grundriss Erdgeschoss

Plan der Baugenehmigung von 1991, der Anbau auf der Südseite wurde nicht ausgeführt. (Terrasse auf der Westseite nicht dargestellt)






Grundriss Obergeschoss

ohne Maßstab



Aus der Baugenehmigung von 1924, Zustand zum Stichtag skizzenhaft ergänzt.




Grundriss Dachgeschoss

ohne Maßstab




Aus der Baugenehmigung von 1924, Zustand zum Stichtag skizzenhaft ergänzt.



Grundriss Keller Maßstab ca. 1 : 100


Plan der Baugenehmigung von 1991, der Anbau auf der Südseite wurde nicht ausgeführt.





Schnitt Maßstab ca. 1 : 100

Aus der Baugenehmigung von 1924



6.3 Konstruktion

Laut Plandarstellung bzw. Angabe:

Massivbau, Streifenfundamente, Außenwände im Keller aus Beton, ca. 40 cm stark, ab Erdgeschoss Ziegelwände ca. 32 cm stark, nicht tragende Innenwände ca. 12 cm und 15 cm stark. Kellerdecke Eisenbeton, ab EG Holzbalkendecken, Fassaden verputzt und hell gestrichen, mit horizontalen Putzgliederungen und Eckpfeilern, vorspringenderder Traufkasten, verputzt und weiß gestrichen.

Holzdachstuhl als Walmdachkonstruktion, Dachneigung ca. 42°, Aufschiebling am Traufkasten, Holzschalung mit Dichtungsbahn, Dachdeckung rote Bibeschwanzziegel, kleine Gaubenkonstruktionen. Spenglerarbeiten in Kupferblech, Dachdeckung und Holzschalung wurden It. Angabe ca. 1984 erneuert.

6.4 Ausstattung

Die Ausstattung stammt teils noch aus dem Baujahr um 1924, teils aus der Umbauzeit in den 1980er Jahren und späteren Teilmodernisierungen in den 2000er Jahren.

Nach Angabe wurde die Grundleitung mit Kanalanschluss saniert, das Regenwasser wurde ca. 2010/2011 in neu eingebaute Sickerschächte im Garten geleitet.

Hauseingang

Halbkreisförmiges Podest mit 2 Stufen, kleine Klingelanlage für EG und OG, einflügelige Holzhaustüre mit Glasausschnitt und Kassettenstruktur

Fenster

Historische Fensterelemente, weiß lackierte Holzverbundfenster mit Sprossenteilungen, im Erdgeschoss Innenseite naturfarben (Sanierung ca. 2001), außen weiß lackierte Holzfensterläden, auf der Eingangsseite (Nordseite) kleinteilige, rechteckige und runde Fensterelemente

Decken u. Wände

Verputzt und weiß gestrichen,

Treppenhaus im EG mit verglastem Trennelement

und Zugangstüre zur Wohnung im OG,

Decken im EG und teils im OG mit umlaufender

Stuckleiste am Wandanschluss.

OG: Decken in Flur, Küche und Bad mit braun

lasierter Nut- und Federschalung,

DG: Decke im Flur mit Holzverschalung, Dachschrägen teilweise weiß verkleidet

Treppen

Holzwangentreppe, Tritt- und Setzstufen aus Holz, klar lackiert, innen mitlaufendes Holzgeländer mit vertikalen Stäben, Zwischenpodest mit Fisch-

grätparkett.

Kellertreppe betoniert.

Bodenbeläge

Flur EG: Rechteckige, beigen Fliesen,

Wohnung EG: Flur mit terrakottafarbenen quadratischen Fliesen, geöltes Fischgrätparkett mit

Holzleiste, Naßräume gefliest

Wohnung OG: Fischgrätparkett, Holzdielen in der

Küche, Naßbereiche gefliest. DG; Einfache Dielenboden.

Innentüren

Holzumfassungszargen, Türblätter mit Kassettenstruktur, weiß jackiert,

im OG Schiebetüre zwischen Wohn- und Schlafzimmer mit Glasausschnitten,

im KG zum Heizungsraum graue Metalltür, zum Abstellraum einfache, weiß lackierte Holztüre.

Bad EG

Badsanierung ca. 2016, Boden mit quadratischen dunkelgrauen großformatigen Fliesen, Wände ca. türhoch mit weißen rechteckigen Fliesen, umlaufende Bordüre, Leibung der runden Fenster mit graublauen Mosaikfliesen, restliche Wand- und Deckenflächen verputzt und weiß gestrichen,

hoher Handtuchheizkörper neben der Tür.

Sanitärgegenstände weiß: Stand-WC mit Aufputzspülkasten, Waschbecken mit verchromter Mischarmatur, Viertelkreis-Duschwanne mit Duschkabine WC OG

Boden mit dunkelgrauen Fliesen. Wände rechteckigen kleinteiligen hellgrauen restliche Wand- und Deckenflächen verputzt und weiß gestrichen, kleines Fenster.

Sanitärgegenstände weiß, Wand-WC mit Unterputz-Handwaschbecken mit verchromter spülkasten.

Mischarmatur.

Bad OG

Ca. aus den 1980er-Jahren.

Boden und Wände türhoch mit quadratischen beigen Fliesen, restliche Wandflächen verputzt und weiß gestrichen, Decke mit brauner Holzverschalung,

schmales Fenster.

Sanitärgegenstände weiß: Waschbecken mit verchromter Armatur und separatem Warm- und Kaltwasserhahn. Badewanne mit Brausearmatur.

Waschmaschinenanschluss vorhanden.

Warmwasserbereitung mit' wandhängendem

Elektroboiler.

Duschbad DG

Holzboden (OSB-Platten), Wände und Decken verputzt und weiß gestrichen, kleines Fenster in

Kniehohe im Kniestock,

Sanitärgegenstände weiß, Stand-WC mit aufgesetztem Spülksten, Waschbecken mit verchromter Mischarmatur, halbrunde Duschwanne

mit Glaskabine

Dachraum

Teilweise ausgebaut, Dielenboden, Dachschrägen

weiß gestrichen oder mit Holzverschalung,

Holzfenster mit Einfachverglasung.

Keller

Betontreppe, Betonboden, Wände und Decken weiß

gestrichen, Waschmaschinenanschluss elektrischer

Warmwasserboiler für die Wohnung im EG.

Heizung

Im Heizungskeller Ölheizung, Niedertemperatur-

kessel, Baujahr ca. 1995, und Stahl-Öltank, Baujahr

ca. 1967.

teils alte Rippenradiatoren aus Gusseisen, teils weiße Konvektoren, Handtuchheizkörper im Bad EG,

Schwedenofen im Wohnzimmer OG,

graue Elektroöfen (Nachtspeicherofen) im DG.

Merzstr. 6 Flst. 228/47, Gmkg. Bogenhausen Az: 1514 K 285/23 Grundstück mit Ein-/Zweifamilienhaus

Warmwasser Elektrowarmwasserboiler im Heizungskeller KG und

im Bad OG.

Elektroinstallation Hauptsicherung, separate Stromzähler und Verteiler

mit Schraubsicherungen im Keller,

im DG Unterverteilung mit Automatensicherung und

Seite 34 von 70

FI-Schutzschalter, helle Flächenschalter, Kabelabschluss vorhanden

Terrasse Auf der Westseite vor dem Wohnzimmer,

2 Betonstufen zum Wohnzimmer EG,

polygoner grauer Steinbelag

Garage keine Garage oder KFZ-Stellplatz vorhanden

Möblierung Die vorhandenen Kücheneinbauten im EG und OG

sind als Möblierung nicht mitbewertet.

6.5 Energieausweis

Ein Eriergieausweis liegt nicht vor.

6.6 Unterhaltszustand

Dieses Gutachten stellt keine Bewertung der Bausubstanz dar. Beschrieben ist nur der beim Ortstermin offensichtliche Zustand, weitergehende Untersuchungen, Bauteilöffnungen oder technische Funktionsprüfungen wurden nicht vorgenommen.

Beim Ortstermin waren folgende Schäden bzw. Merkmale sichtbar (Aufzählung nicht abschließend):

- Bad OG: Bodenfliesen mit Rissen
- Dachraum nur teilweise provisorisch gedämmt.
- Keller: Farb- und Putzabplatzungen mit deutlichen Feuchtigkeitsspurenn an den Kellerinnenwänden.
- Holzfenster im DG mit Farbabplatzungen.
- Anstrich der Holzfenster (eils überholungsbedürftig
- Elektroinstallation überaltert bzw. nicht mehr zeitgemäß
- Heizungen (alte Ölheizung, Nachtspeicheröfen) nicht mehr zeitgemäß
- Energetischer Zustand auf Altbauniveau, nicht mehr zeitgemäß

Anmerkung:

Diese Wertermittlung stellt kein Bausubstanzgutachten dar, erfüllt also nicht den Zweck einer physikalisch-technischen Beurteilung der baulichen Anlagen. Eine Untersuchung auf Baumängel/-schäden fand vom unterzeichnenden Sachverständigen nicht statt (diesbezüglich wird auf entsprechende Sachverständige für Baumängel/-schäden verwiesen). Ebenso wurde der Bestand grundsätzlich nicht auf schadstoffhaltige/ gesundheitsschädliche Baumaterialien überprüft (z. B. Asbest, Formaldehyd, etc.). Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Wasser, Elektro, etc.) wurde nicht geprüft, im Gutachten wird grundsätzlich - wenn nicht besonders vermerkt die Funktionsfähigkeit unterstellt. Des Weiteren wurden vom Unterzeichner keine Untersuchungen hinsichtlich Schall-, Wärme- und Brandschutz (bzw. Brandschutzkonzept), Statik, Schädlingsbefall, Rohrfraß, Boden-/ Gebäudeverunreinigungen/ Altlasten, Elektrosmog, sonstige schädliche Umwelteinwirkungen, etc. durchgeführt bzw. beauftragt.

6.7 Fotos

Haus Merzstr. 6





Blick vom Gartentor nach Osten







Ansicht von Südwesten







Hauseingang

Ansicht Nordseite mit Hauseingang



Hauseingang, Innenseite

Erdgeschoss



Flur im EG, rechts Zugang zu Whg. im EG, links Glaselement mit Zugang zu Whg. im OG



Wohnung im EG, Flur, rechts: Bad und Küche



Bad



Küche

Erdgeschoss



Wohnzimmer, Südwestecke



Flur zum Kinder- und Elternzimmer



Kinderzimmer



Elternzimmer

Obergeschoss



Flur im OG mit Treppe vom EG und von rechts: WC, Küche und Bad



WC



Küche



Bad

Obergeschoss





Wohnzimmer (Südwestecke)

mit Durchgang ins Nebenzimmer







Flur, hinten links: Tür zur Treppe zum DG

Dachgeschoss



Treppe vom OG ins DG



Bad DG auf der Nordseite



ODG, kleiner Flur zur Westseite



Speicher Westseite

Dachgeschoss



Kammer auf der Südseite mit Gaube



Speicherraum Nordostecke



才ür vom Flur zur Ostseite



Speicherraum Südostecke

Keller



Zugang zur Kellertreppe vom Flur im EG



Kellerflur mit Stromverteilern



Heizungskeller mit Öltank



Ölheizkessel

Keller





Zugang zu den Kellern auf der Südseite

Kellerraum Südseite





Kellerraum Südwestecke



Flur mit Kellertreppe zum EG

7. Angaben zur Bewirtschaftung

7.1 Nutzer / Mieter

Zum Stichtag steht die Wohnung im EG leer und ist nicht vermietet.

Die Wohnung im OG mit einem Speicherraum und einem Kellerraum ist seit 1991 an einen Miteigentümer des Grundstücks vermietet.

Nähere Angaben zum Mietverhältnis, insbesondere auch die Miethöhe, dürfen aufgrund des Datenschutzes im Gutachten nicht veröffentlicht werden. Dem Gericht liegt eine Kopie des Mietvertrags vor.

Die Bewertung im Zwangsversteigerungsverfahren erfolgt jedoch <u>auftragsgemäß grundsätzlich für den mietfreien Zustand</u>, d.h. das bestehende Mietverhältnis bleibt bei der Bewertung unberücksichtigt.

7.2 Bewirtschaftungskosten

Zu den Bewirtschaftungskosten und evtl. vorhandenen Versicherungen liegen keine Angaben vor

8. Beurteilung


8.1 Marktverhältnisse

8.1.1 Demographie

Nach den Auswertungen der Bertelsmann Stiftung² ist die Stadt München dem Demographietyp 7 zuzuordnen: "Großstädte und Hochschulstandorte mit heterogener sozioökonomischer Dynamik".

München - Demografietyp 7

Großstädte und Hochschulstandorte mit heterogener sozioökonomischer Dynamik



Quelle: Statistische Ämter der Länder, BA, ZEFIR, Faktor Familie GmbH, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Dementsprechend kann aus demografischer Sicht mit einer positiven Bevölkerungsentwicklung und entsprechender Nachfrage nach Wohnraum gerechnet werden.

8.1.2 Immobilienmarkt München

Immobilienmarktbericht 2022 des Gutachterausschusses München: 3

Auszug aus dem Immobilienmarktbericht 2022 des Gutachterausschusses München:

"Vertragsanzahl und Geldumsatz

Auf dem Münchner Immobilienmarkt sind im Jahr 2022 die Anzahl der beurkundeten Immobiliengeschäfte und der Geldumsatz stark zurückgegangen. Im Jahresverlauf 2022 ist ab April/Mai ein Rückgang der Vertragsanzahlen zu erkennen, der sich im Laufe des Jahres noch eindeutiger fortsetzt. Der Geldumsatz von rund 11,9 Milliarden Euro verteilt sich dagegen auf die erste und zweite Jahreshälfte gleich. Dies ist vor allem auf besonders umsatzstarke Verkäufe in der zweiten Jahreshälfte bei den Renditeobjekten, insbesondere im gewerblichen Bereich, zurückzuführen. Alle sonstigen Teilmärkte haben deutliche Umsatzrückgänge verzeichnet.

Insgesamt wurden rund 9.300 Immobilientransaktionen (Kaufgeschäfte, Versteigerungen und Erbbaurechte) registriert. Damit lag die Anzahl der beurkundeten immobiliengeschäfte 29 % unter dem Vorjahresniveau. Auf dem Teilmarkt der unbebauten Grundstücke sank die Anzahl um 35 %. Auf dem Wonnungs- und Teileigentumsmarkt ergab sich ein Rückgang von 29 %.

Der Geldumsatz mit einer Gesamtsumme von rund 11,9 Milliarden Euro lag 37 % unter dem historischen Rekordergebnis des Vorjahres.

Individueller Wohnungsbau

Auf dem Teilmarkt der unbebauten Grundstücke für Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser ist die Anzahl der Kaufverträge insgesamt gegenüber dem Vorjahr stark zurückgegangen. Der Geldumsatz lag mit minus 34 % ebenfalls deutlich unter dem Vorjahresniveau.

3 Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der LH München, Jahresbericht 2022, (= jüngster zum Stichtag zur Verfügung stehender Marktbericht, veröffentlicht im Juni 2023)

Bei den bebauten Grundstücken des individuellen Wohnungsbaus (Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser) ist die Anzahl der Kaufverträge gegenüber dem Vorjahr gesunken (minus 26 %). Dabei gab es einen Umsatzrückgang von minus 27 %.

Preisentwicklung

Trotz hohen Rückgangs der Vertragsanzahl sind die Preise von Wohnimmobilien im Berichtsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr (2021) weiter gestiegen. Die aktuellen Analysen zeigen innerhalb des Berichtsjahres 2022 eine je nach Objektkategorie unterschiedliche Preisentwicklung.

Für Wohnbaugrundstücke in durchschnittlichen und guten Wohnlagen wurden stabile Preise (plus 1 %) ermittelt. Die Preise für Einfamilienhausgrundstücke in durchschnittlichen und guten Wohnlagen stagnierten im Vergleich zum Vorjahr (plus 0,5 %), während bei den Grundstücken für den freifinanzierten Geschosswohnungsbau in durchschnittlicher Wohnlage der Preisanstieg bei 4,5 % lag....

Auch im Marktsegment der Einfamilienhäuser wurden im Vergleich zum Vorjahr in allen Teilmärkten Preissteigerungen festgestellt. Die Preissteigerungen für Erstverkäufe, in guten und durchschnittlichen Wohnlagen, bewegten sich zwischen 3 und 8 %, wobei die höchsten Preissteigerungen in den Teilmärkten der Doppelhaushälften und Reihenmittelhäuser festgestellt wurden. Für wiederverkaufte Reihen- und Doppelhäuser in durchschnittlichen und guten Wohnlagen wurde zusammen ein durchschnittlicher Preiszuwachs von 5 % ermittelt.

In der unterjährigen Entwicklung zeigen die Auswertungen in fast allen Teilmärkten im zweiten Halbjahr eine stabile Preisentwicklung. Bei den Neubau-Reihenmittelhäusern sowie freistehenden Einfamilienhäusern wurden weiterhin Preissteigerungen im zweiten Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 festgestellt."

Frühjahrsticker 2024 des Gutachterausschusses München: ⁴

"Vorläufige Marktanalyse

Individueller Wohnungsbau

- Teilmarkt unbebaute Grundstücke für Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser mit deutlich rückläufiger Entwicklung. Vertragsanzahl minus 27 % und Geldumsatz minus 55 %.
- Preisrückgang für Wohnbaugrundstücke in durchschnittlichen und guten Wohnlagen von rund 20 %
 (Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen Gewichtungen in den Einzelmarktsegmenten wird bei Individualbewertungen eine besondere Würdigung des jeweiligen Marktsegments empfohlen).
- Teilmarkt bebaute Grundstücke (Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser) mit einem Rückgang der Vertragsanzahl von 12 % und des Geldumsatzes von 19 %.
- Für Reihen- und Doppelhäuser (Erst- und Wiederverkäufe) in durchschnittlichen und guten Wohnlagen wurde ein durchschnittlicher Preisrückgang von 11 % ermittelt."

8.2 Objektsituation

8.2.1 Lagequalität

Relativ innenstadtnahe Wohnlage innerhalb des Mittleren Rings mit guter Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sowie Schulen/Kindergärten sind in Fußwegentfernung vorhanden.

Laut Lagekarte 2022 des Gutachterauschusses beste Wohnlage, die Nachbarschaft ist geprägt durch Einfamilienhäuser auf relativ großen Grundstücken und kleinere bis mittlere Eigentumswohnanlagen. In der näheren Umgebung liegen mehrere Einzeldenkmalobjekte und ein großes Ensembleschutzgebiet.

8.2.2 Grundstück

Mittelgrundstück mit nicht optimalem Zuschnitt, relativ schmal im Westteil an der Merzstraße und nach Osten hin im rückwärtigen Teil breiter werdend.

Das Bauliniengefüge liegt im Westteil, das bestehende Haus steht im Ostteil außerhalb des definierten Bauraums.

Teilweise ist alter Baumbestand im Bauraum vorhanden.

8.2.3 vorhandene Bebauung

Einfamilienhaus über annähernd quadratischer Grundfläche von ca. 9,1 m x 11,3 m, mit Teil-KG, EG, OG und DG (Walmdach), erbaut ca. 1924, ab den 1980er-Jahren umgebaut und teilmodernisiert, zum Stichtag ist der Grundriss in eine Wohnung im

zum Stichtag ist der Grundriss in eine Wohnung im EG und eine Wohnung im OG mit Räumen im DG aufgeteilt.

Der Grundrisszuschnitt der Wohnungen teils mit Durchgangszimmern ist nicht optimal, das DG ist nur teilausgebaut in sehr einfachem Standard.

Die haustechnische Ausstattung (Heizung, Sanitär, Elektro) ist heterogen, stammt aus unterschiedlichen Bau- bzw. Umbauzeiten und genügt heutigen Ansprüchen und Anforderungen nicht mehr oder nur noch teilweise.

Aus technischer und energetischer Sicht scheint eine durchgreifende Sanierung und Modernisierung des Hauses erforderlich. Insbesondere im Hinblick auf die nicht ausgeschöpften baulichen Möglichkeiten auf dem Grundstück dürfte ein wirtschaftlich handelnder Interessent eine Komplettsanierung ins Auge fassen, verbunden eventuell mit einer baulicher Erweiterung des Bestands oder mit einem zusätzlichen separaten Baukörper.

8.2.4 Bebaubarkeit

Das Bewertungsgrundstück jiegt nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans.

Die baulichen Möglichkeiten auf dem Grundstück Flst. 228/47 sind mit der pestehenden Bebauung nicht ausgeschöpft. Das bestehende Wohnhaus steht außerhalb des Bauliniengefüges.

Bei einer Neuentwicklung könnte wahrscheinlich zusätzlich zum Bestandsgebäude auch ein zusätzlicher Baukörper innerhalb des vorhandenen Bauraums realisiert werden.

Auch ein Abbruch des bestehenden Gebäudes und eine komplette Neubebauung könnte vorstellbar sein

Hinweis:

Dies stellt keine baurechtliche Beurteilung dar, sondern nur eine Überlegung im Rahmen der Wertermittlung. Eine rechtssichere Aussage über die mögliche bzw. zulässige Bebauung kann nur über einen Vorbescheid oder eine Baugenehmigung erlangt werden.

8.2.5 Marktgängigkeit

Das Bewertungsobjekt stellt aus der Sicht des Marktes ein Baugrundstück mit Altbestand dar, das interessante Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

9. Wertermittlung

9.1 Bewertungsverfahren

Zur Ermittlung des Verkehrswertes sind gem. § 6 (1) ImmoWertV_2021 grundsätzlich das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen.

Im vorliegenden Fall wird der Sachwert für das bebaute Grundstück ermittelt. Für die Bodenwertermittlung werden der Bodenrichtwert des Gutachterausschusses München für unbebaute Baugrundstücke sowie Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses herangezogen und ausgewertet. Die nicht ausgeschöpften baulichen Möglichkeiten werden als sog. Baurechtsreserve zusätzlich berücksichtigt. Der Verkehrswert wird dann unter Berücksichtigung

Der Verkehrswert wird dann unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse abgeleitet.

Hinweis:

Für die Ableitung wesentlicher Bewertungsparameter und zur Plausibilisierung der Ergebnisse wird auf die Daten und Auswertungen des örtlichen Gutachterausschusses zurückgegriffen (vgl. 1.8). Dabei ist der Grundsatz der Modellkonformität zu beachten, hier § 10 (2) ImmoWertV 2021:

"Liegen für den maßgeblichen Stichtag lediglich solche für die Wertermittlung erforderlichen Daten vor, die nicht nach dieser Verordnung ermittelt worden sind, ist bei Anwendung dieser Daten im Rahmen der Wertermittlung von dieser Verordnung abzuweichen, soweit dies zur Wahrung des Grundsatzes der Modellkonformität erforderlich ist."

Deshalb muss im vorliegenden Fall die Bewertung modellkonform zur damaligen Auswertungspraxis des Gutachterausschusses erfolgen, damit können sich Abweichungen bei Bezeichnungen oder Verfahrensgängen gegenüber der ImmoWertV_2021 ergeben bzw. erforderlich sein.

9.2 Bodenwertermittlung

9.2.1 Grundstücksqualität

Das Bewertungsgrundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans, aber im bebauten Ortsbereich, im Flächennutzungsplan ist es als "Reines Wohnen (WR)" ausgewiesen. Es ist erschlossen, Ver- und Entsorgungsanschlüsse sind vorhanden, die Grundstücksqualität ist also: Bauland im erschließungsbeitragsfreien Zustand.

- a) Die auf dem Grundstück vorhandene Bebauung ist genehmigt, mit dem Bestand wird eine WGFZ von rd. 0,4 erzielt (Berechnung siehe Anlage).
- b) Bei Annahme einer Bebaubarkeit mit einem Anbau an das bestehende Gebäude oder einem zusätzlichen Baukörper im Westteil des Grundstücks (vgl. 5.5) könnte möglicherweise eine WGFZ bis ca. 0,75 realisiert werden.


Für die Sachwertermittlung des bebauten Grundstücks wird einschließlich einer Baurechtsreserve eine WGFZ in der Größenordnung von rd. 0,75 angenommen.

Hinweis.

Dies stellt keine baurechtliche Beurteilung dar, sondern nur eine Überlegung im Rahmen der Wertermittlung. Eine rechtssichere Aussage über die mögliche bzw. zulässige Bebauung kann nur über einen Vorbescheid oder eine Baugenehmigung erlangt werden.

9.2.2 Bodenrichtwert - indirekter Vergleich

Ausschnitt aus der Bodenrichtwertkarte 2022: (Pfeil = Lage des Bewertungsobjekts)



Bodenrichtwert des Gutachterausschusses (GAA) München zum 01.01.2022 für unbebaute, baureife Grundstücke in diesem Richtwertgebiet (s.o.): Wohnbauflächen (W) bei WGFZ 0,6 10.800,- €/m²

Zum Bewertungsstichtag 08.04.2024 bzw. zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens liegt der Bodenrichtwert zum 01.01.2024 noch nicht vor. Anhand von allgemeiner Marktauswertung und Auswertung von direkten Vergleichskauffällen zeigt sich, dass die Bodenpreise in dieser Lage und diesem hochpreisigen Marktsegment bis zum Stichtag stabil geblieben sind und praktisch keine größeren Veränderungen aufweisen.

Der Bodenrichtwert zum Stichtag wird deshalb in unveränderter Höhe angenommen:

Wohnbauflächen (W) bei WGFZ 0,6 10.800,- €/m²

9.2.3 Vergleichsverkäufe - direkter Vergleich

Vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Landeshauptstadt München wurden folgende Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung genannt:

Objektart:

unbebaute Baugrundstücke bzw. zur Bebauung vorgesehene Grundstücke mit vergleichbarer Lagequalität und vergleichbarer Bebaubarkeit bzw. WGFZ wie beim Bewertungsgrundstück

(Aus Gründen des Datenschutzes anonymisiert, die Lage der Grundstücke ist dem Sachverständigen bekannt.)

Nr.	Datum	Fläche	realisierb.	Preis /m²	Preis/m²	Beuteilung	geschätz.	Preis/m²
	Kauf	Grundstück	WGFZ ca.	GrdstFl.	bei WGFZ	ggf. abweichende Merkmaie	Werteinfl.	Grdst.Fl.
			[n. Ang.]	n. Ang.	0,6	gegenüber Bewertungsobj.	(Anpass.)	WGFZ 0,6
1	03.2023	527 m²	0,74	11.935 €	10.698 €	Lage im Herzogpark, vergleichb. Bodenrichtwert, Verkauf ca. 1 Jahr vor ST	0%	10.698 €
2	12.2022	820 m²	0,88	13.485 €	11.517 €	Lage im Herzogpark, vergleichb. Bodenrichtwert, Verkauf ca. 1 ¼ Jahre vor ST	0%	11.517 €
3	06.2022	650 m²	0,95	9.877 €	7.661 €	Lage in Oberföhring-Priel, Bodenrichtwert ca. 30% niedriger, Verka if knapp 2 Jahre vor ST	30%	9.960 €
4	05.2022	524 m²	0,83	12.729 €	10.696 €	Lage im Herzogpark, vergleichb. Bodenrichtwert, Verkauf knapp 2 Jahre vor ST	0%	10.696 €
		4	Anzah!		4			4
		630 m²	Mittelwert	12.007 €	10.143 €	Mittelwert		10.718€
		589 m²	Median	12.332 €	10.697 €	Median		10.697 €
		139 m²	Stabw.	1.554 €	1.699 €	Stabw.		636 €
		22%	Var.koeff.	13%	17%	Var.koeff.		6%

Legende:

linke Spalten: genannte Originaldaten vor Anpassung, rechts

daneben: Preisanpassung auf WGFZ 0,6

(Anpassung mit den Faktoren gem. Bodenrichtwertkarte)

graue Spalten: Beurteilung der abweichenden Merkmale und geschätzter Gesamt-Werteinfluss,

rechte Spalte: qualitätsangepasster Vergleichspreis, bezogen auf m²-Grundstücksfläche.

(vorgenommene Anpassung siehe Text, dabei wurden ggf. mehrere Einzelfaktoren zusammengefasst)

ST = Stichtag, BO = Bewertungsobjekt

Die Auswertung der Vergleichspreise ergibt:

- Der geschätzte Werteinfluss der gegenüber dem Bewertungsobjekt abweichenden Merkmale ist als Anpassung an die Qualität des Bewertungsobjekts zu verstehen, d.h. schlechtere Qualitätsmerkmale eines Vergleichsobjekts führen zu positiver Anpassung und umgekehrt.
- 2. Eine zeitliche Anpassung der Vergleichspreise erfolgte aufgrund der stagnierenden Preisentwicklung in diesem Marktsegment nicht (vgl. 9.2.2).
- 3. Beim Vergleichsobjekt Nr. 3 wurde zur Anpassung an die Lagequalität des Bewertungsobjekts in Anlehnung an den Unterschied des Bodenrichtwertniveaus ein Zuschlag in Höhe von + 30 % angesetzt.
- 4. Der Mitteiwert der angepassten Verkaufspreise aller ausgewerteten Objekte (bezogen auf WGFZ 0,6) liegt bei rd. 10.718,- € pro m² Grundstücksfläche, mit einer Standardabweichung (Variationskoeff.) von rund 6 %, der Medianwert liegt bei rd. 10.697,- €/m².

9.2.4 Ableitung angemessener Bodenwertansatz

Aus den direkten Vergleichen ergibt sich ein an die Merkmale des Bewertungsgrundstücks und die Marktentwicklung angepasster Mittelwert von rd. 10.718,- €/m² (bei WGFZ 0,6).

Damit wird der Bodenrichtwertansatz (s. 9.2.2) in Höhe von 10.800,- €/m² (bei WGFZ 0,6) bestätigt.

Der angemessene Bodenwertansatz wird deshalb abgeleitet zu rd. 10.800,- €/m² bei WGFZ von 0,6.

Dieser angemessene Bodenwertansatz ist bezogen auf eine WGFZ von 0,6, er ist im Weiteren je nach angesetzter WGFZ noch entsprechend anzupassen. Die WGFZ-Anpassung erfolgt mit den Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses München⁵

5 gem. Bodenrichtwertkarte bzw. Immobilienmarktbericht 2019, S. 50

<u>WGFZ</u>	<u>Umrechnungskoeffizient</u>
0,40	0,627
0,60	0,752
0,75	0,845

a) Bodenwertansatz bei WGFZ 0,40

(entspr. Flst. 228/47 mit Bestandsbebauung, s.a. 9.2.1 a))

10.800,- €/ m^2 x (0,627/0,752) = rd. 9.005,- €/m²

Grundstücksgröße Flst.228/47 690 m² Abgeleiteter Bodenwertansatz 690 m² x 9.005,- €/m² = 6.213.450,-€ 6.210.000,-€ gerundet:

Bodenwertansatz kei WGFZ 0,75 b)

(Flst. 228/47 mit Bestand und Baurechtsreserve, s.a. 9.2.1 b))

10.800,- €/m² x (0,845/0,752) = rd.

12.136,- €/m²

Grunds@cksgroße Flst.228/47 690 m² Abgeleiteter Bodenwertansatz

690 m² x 12.136,- €/m² = 8.373.840,-€ gerundet: 8.370.000,-€


Anmerkung:

Dieser Bodenwertansatz bezieht sich definitionsgemäß auf den fiktiv unbebauten (freigemachten), baureifen und erschließungsbeitragsfreien Zustand, ohne Aufwuchs und bauliche Anlagen.

9.3 Sachwertermittlung

9.3.1 Systematik

Die Sachwertermittlung erfolgt in Anlehnung an das Sachwertverfahren nach §§ 35 - 39 ImmoWertV. bzw. die Systematik des Gutachterausschusses München (vgl. 1.8)



Im konkreten Fall erfolgt die Ermittlung der Herstellungskosten in Anlehnung an die ImmoWertV, Anlage 4, Ziff. III, Normalherstellungskosten. Die Kostenkennwerte der NHK 2010 sind in Euro/m² Brutto-Grundfläche (€/m²BGF) angegeben. Sie erfassen die Kostengruppen 300 und 400 der DIN 276-11:2006. In Ihnen sind die Umsatzsteuer und die üblichen Baunebenkosten (Kostengruppen 730 und 771 der DIN 276) eingerechnet. Sie sind bezogen auf den Kostenstand des Jahres 2010.

9.3.2 Sachwert der baulichen Anlagen

Ermittlung in Anlehnung an das Auswertungsmodell des Gutachterauschusses München⁶

Objekt	Merzstraße 6
Objektdaten - Berechnungsgrundlagen	
Objektart	freisteh. Ein-/Zweifamilienhaus
Geschosse	KG, EG, OG, ausgeb. DG
Gebäudeart It. NHK 2010	1.11
Standardstufe (gewichtet, gerundet)	2,5
gewichteter Kostenkennwert (n. NHK 2010)	819 €/m²BGF
darin enthaltene Baunebenkosten	17 %
Brutto-Grundfläche (BGF)	383 m²
	<u></u>
Gewöhnliche Herstellungskosten zum Wertermittlungsst	
Wertermittlungsstichtag	08.04.2024
Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag	181,3
Gewöhnliche Herstellungskosten	
zum Wertermittlungsstichtag (Normgebäude)	1.485 €/m²BGF
Gewöhnliche Herstellungskosten	
eines Neubaus (Normgebäude) insgesamt:	568.696 €
Regionalisierung der gewöhnlichen Herstellungskosten	
kombinierter Orts- und Regionalfaktor	
(gem. Berechnungsmodell des örtl. GAA)	1,573
ortsspezifische gewöhnl. Herstellungskosten	
zum Wertermittlungsstichtag (Normgebäude)	894.559 €
Alterswertminderung	
(fiktives) Baujahr 1979	1924
(fiktives) Alter	45 Jahre
übliche Gesamtnutzungsdauer (GND)	70 Jahre
wirtschaftl. Restnutzungsdauer (RND)	25 Jahre
Alterswertminderungsfaktor (linear)	0,357
Alterswertminderung (in % der Herstell.Kost.)	64 %
Alterswertminderung (Betrag)	-575.074 €
Vorläufiger Sachwert	
der baulichen Anlagen	319.486 €
an addition and gon	010.400 €
Vorläufiger Sachwert d. baulichen Außenanlagen	
Ansatz gem. Modell des örtlichen GAA	
- im Sachwertfaktor erfasst	nein

- in % der alterswertgemind. Herstell.Kost.

Betrag

5 %

15.974 €

Merzstr. 6 Az: 1514 K 285/23 Seite 61 von 70

Erläuterungen:

Gebäudeart: Das Haus Merzstr. 6 umfasst KG, EG, OG sowie ein

teilausgebautes DG, dementsprechend erfolgt die Einstufung als Gebäudetyp 1.11 nach NHK 2010.

Standardstufe: Die NHK 2010 unterscheiden 5 Gebäudestandard-

stufen, wobei die Stufe 1 dem einfachsten und die Stufe 5 dem höchsten Standard entspricht.⁷ Aus der Gebäudeart und der Standardstufe ergibt sich der

gewichtete Kostenkennwert.8

Im vorliegenden Fall wird den Objektmerkmalen entsprechend (s. 6.) als Einstufung des Objekts vorgenommen: Standardstufe gerundet: 2,5 Ansatz gewichteter Kostenkennwert, einschl. Zuschlag von 5 % für Zweifamilienhaus: 819 €/m²BGF

Baupreisindex: gem. Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts

Indexstand Feb. 2024 – I. Quaria 181,3

(umbasiert auf 2010 = 100)

Regionalisierungsfaktor: gem. Berechnungsmodell des örtlichen GAA:

BKi Baukostenfaktor 2022 für München 1,573

Alterswertminderung: übliche Gesamtnutzungsdauer (GND) in Anlehnung

an das Modell des GAA München:

Standardstufe 2,5: 70 Jahre

Ermittlung der Restnutzungsdauer (RND) in An-

lehnung an ImmoWertV, Anl. 2,

Modernisierungsgrad 6 Punkte entspricht "mittlerer

Modernisierungsgrad"

damit ergibt sich zum ST in 2024 rechnerisch:

modifizierte Restnutzungsdauer (RND) rd. 25 Jahre

Aussenanlagen: Ansatz gem. Modell des örtlichen Gutachtachteraus-

schusses: "Außenanlagen wurden pauschal mit 5 % des Sachwerts berücksichtigt bzw. es wurden

mindestens 5.000 € unterstellt. 9

⁷ siehe ImmoWertV, Anlage 4, Ziff. III, Normalherstellungskosten, (beigefügt in den Anlagen)

⁸ siehe ImmoWertV, Anlage 4, Ziff. I, Kostenkennwerte

⁹ Gutachtachterausschuss München, Jahresbericht 2022, S. 57

9.3.3 vorläufiger Sachwert

Die Addition der Bodenwertansätze und der vorläufigen Sachwerte der baulichen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert:

Zusammenfassung Vorläufiger Sachwert	
Bodenwert (siehe gesonderte Ermittlung)	6.210.000 €
Vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen	319.486 €
Vorläufiger Sachwert Außenanlagen	15.974 €
Summe vorläufiger Sachwert	6.545.460 €

vorläufiger Sachwert, gerundet:

6.545.000,-€

9.3.4 Marktangepasster vorläufiger Sachwert

Der vorläufige Sachwert ist gemäß der Systematik der ImmoWertV an die jeweiligen Marktverhältnisse anzupassen (Marktanpassung).

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Grundstück, das mit einem älteren Ein-/Zweifamilienhaus bebaut ist, mit dem die baulichen Möglichkeiten auf dem Grundstück jedoch noch nicht ausgeschöpft sinc.

Die angenommene weitere Bebaubarkeit des Grundstücks (z.B. mit einem Anbau oder einem zusätzlichen Baukörper) wird später als Besonderes objektspezifisches Merkmal unter 9.3.5 berücksichtigt.

Das Haus Merzstr. 6 wurde ca. 1924 gebaut und ab den 1980er-Jahren umgebaut und teilmodernisiert, zum Stichtag ist der Grundriss in eine Wohnung im EG und eine Wohnung im OG mit Räumen im DG aufgeteilt.

Der Grundrisszuschnitt der Wohnungen teils mit Durchgangszimmern ist nicht optimal, das DG ist nur teilausgebaut in sehr einfachem Standard.

In den Auswertungen des Gutachterausschusses München (Immobilienmarktbericht 2022, S. 57 f.) sind zur Marktanpassung im Sachwertverfahren verschiedene Sachwertfaktoren in Abhängigkeit von bestimmten Objektmerkmalen aufgelistet. Daraus ergäbe sich nach den angegebenen Merkmalen im Mittel ein Sachwertfaktor von rd. 1,0.

Für das vorliegende Objekt bzw. dessen Merkmale dürften diese statistischen Auswertungen zu Marktanpassungsfaktoren nur eingeschränkt anwendbar sein.

Ein wirtschaftlich handelnder und risikobewusster Interessent dürfte insbesondere die Teilunterkellerung, die einfachen Grundrisszuschnitte, den nur teilweisen DG-Ausbau, den energetischen Standard, die überalterte Haustechnik, den hohen Modernisierungsstau und das Fehlen einer Garage oder KFZ-Stellplatzes in seine Kaufpreiskalkulation mit einbeziehen.

Dementsprechend wird ein Abschlag in Höhe von ca. - 10 % als marktgerecht eingeschätzt, das entspricht einem Marktanpassungsfaktor von 0,90

Zusammenfassung Vorläufiger Sachwert	
Bodenwert (siehe gesonderte Ermittlung)	6.210.000 €
Vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen	319.486 €
Vorläufiger Sachwert Außenanlagen	15.974 €
Summe vorläufiger Sachwert	6.545.460 €
Marktanpassung Sachwertfaktor (s. Ang.)	0,90
marktangepasster vorläufiger Sachwert	5.890.914 €
gerundet:	5.890.000 €

Marktangepasster vorläufiger Sachwert, gerundet:

5.890.000,-€

Tel. 089 - 6790 7457

Fax 089 - 6790 7459

post@herbert-schlatt.de

9.3.5 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Nach § 8 ImmoWertV_2021 sind im Rahmen der Wertermittlung Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, denen der Grundstücksmarkt einen Werteinfluss beimisst.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt Üblichen oder erheblich von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansätzen abweichen. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale können insbesondere vorliegen bei

- 1. besonderen Ertragsvernältnissen,
- 2. Baumängeln und Bauschäden,
- baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und zur alsbaldigen Freilegung anstehen,
- 4. Bodenverunreinigungen,
- 5. Bodenschätzen sowie
- 6. grundstücksbezogenen Rechten u. Belastungen.

Beurteilung im vorliegenden Fall:

a) <u>Instandhaltungsrückstand</u>

Der Unterhaltszustand ist unter 6.6 beschrieben, die Beseitigung Instandhaltungsrückstands ist notwendig, um die angesetzte Restnutzungsdauer zu gewährleisten. Beim Werteinfluss des Instandhaltungsrückstands werden nur die Maßnahmen angesetzt, die erforderlich sind, um unterlassene Instandhaltung auszugleichen (Werterhaltung), aber keine Modernisierungen.

Dem beim Ortstermin vorgefundenen Zustand entsprechend wird als

Werteinfluss wegen Instandhaltungsrückstand nach sachverständiger Einschätzung ein Erfahrungswert in Höhe von ca. - 500,- €/m²Wfl. angesetzt:

174 m²Wfl. x - 500,- €/m²Wfl. = - 87.000,- € gerundet: - 90.000,- €

Anmerkung:

Dieser Ansatz für den Werteinfluss des Instandhaltungsrückstands beinhaltet keine Modernisierungen bzw. werterhöhenden Maßnahmen, sondern nur die Wiederherstellung des vorherigen Zustands. Er stellt nur eine grob überschlägige Beurteilung aufgrund des optischen Eindrucks und von allgemeinen Erfahrungssätzen dar, es handelt sich nicht um Kostenschätzungen oder kalkulierte Mängelbeseitigungskosten. Die tatsächlichen Kosten, die bei einer üblichen kombinierten Renovierung mit Modernisierung anfallen würden, können deutlich höher liegen.

b) <u>Baurechtsreserve</u>

Im marktangepassten vorläufigen Sachwert (wie unter 9.3.4 ermittelt) ist der Bodenwertansatz für das mit dem Bestandsgebäude Merzstr. 6 bebauten Bewertungsgrundstück mit WGFZ 0,40 enthalten. Bei Annahme einer weiteren Bebaubarkeit gemäß der Beschreibung unter 9.2.1 würde sich eine WGFZ von rd. 0,75 ergeben. Für die Sachwertermittlung des bebauten Grundstücks wird einschließlich einer Baurechtsreserve eine WGFZ in der Größenordnung von rd. 0,75 angenommen.

Für die Ableitung der Höhe des Werteinflusses der Baurechtsreserve wird von der Differenz zwischen den Bodenwertansätzen bei WGFZ 0,40 (Bestand) und WGFZ 0,75 (Bestand plus Anbau oder ein weiterer Baukörper im Westteil) ausgegangen.

Da jedoch weitere Baumaßnahmen, insbesondere ein weiterer Baukörper im Westteil, durch die Verdichtung auch einen deutlichen Einfluss auf die Qualität bzw. den Wert des bestehenden Hauses haben, kann diese Differenz nicht voll angesetzt werden.

Außerdem sind auch noch Genehmigungs- und Realisierungsrisiken zu berücksichtigen, so dass ein Abschlag in Höhe von rd. 20 % bzw. ein Ansatz für den Werteinfluss der Baurechtsreserve in Höhe von rd. 80 % der Differenz marktgerecht erscheint.

Werteinfluss der Baurechtsreserve:	
Bodenwertansatz bei WGFZ 0,75 (s. 9.2.4 b) abzügl.	8.370.000,-€
Bodenwertansatz bei WGFZ 0,40 (s. 9.2.4 a) Differenz	6.210.000,- € 2.160.000,- €
Ansatz: davon 80 % = Werteinfluss der Baurechtsreserve	1.728.000,-€
gerundet:	1.730.000,-€

Zusammenfassung,

Summe

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Besondere objektspezifische Merkmale	
Werteinfluss aus	
- InstRückstand	-90.000 €
- Baurechtsreserve	7.730.000 €
Summe	1.640.000 €

9.3.6 Sachwert

Damit ergibt sich als Sachwert
Grundstück Flst. 228/47, Gmkg. Bogenhausen,
bebaut mit Ein-/Zweifamilienhaus Merzstr. 6
und angenommener Baurechtsreserve
gerundet 7.530.000,-€

Sachwert .	
marktangepasster vorläufiger Sachwert rd.	5.890.000 €
+/- bes. objektspez. Merkmale	1.640.000 €
Summe Sachwert	7.530.000 €
gerundet	7.530.000 €
Rundungsdifferenz	0,00%

9.3.7 Analyse von Vergleichskauffällen

Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung

Vom Gutachterausschuss München wurden folgende Vergleichsverkäufe von Einfamilienhäusern (Villen) in vergleichbaren Lagen mitgeteilt:

(Aus Gründen des Datenschutzes hier anonymisiert, Originaldaten wie vom GAA genannt)

Nr.	Datum	Grundst	Kaufpreis	Art	Baujahr	Wfl.	Preis/m² Wfl.
		Fläche					o. Anpass.
1	03.2023	800 m²	8.190.000 €	EFH	1922	250 m²	32.760 €
2	11.2022	601 m²	6.650.000 €	EFH	1935	190 m²	35.000 €
3	09.2022	610 m²	8.250.000 €	EFH	1935	215 m²	38.372 €
4	08.2022	550 m²	5.000.000 €	EFH	1920	205 m²	24.390 €
					0,		
			4	Anzahl	1	5	4
		640 m²	7.022.500 €	Mittelwert		215 m²	32.631 €
		606 m²	7.420.000 €	Median			33.880 €
		110 m²	1.538.297 €	Std.Abw			5.958 €
		17%	22%	Var-Koeif			18%

(Die Werte in der grau hinterlegten Spalte wurden aus den genannten Einzelwerten ermittelt.)

Die Analyse der Vergleichsverkäufe ergibt:

- 1. Die Kauffälle stammen aus der zweiten Hälfte 2022 bzw. der ersten Hälfte 2023, eine zeitliche Entwicklung der Preise ist nicht erkennbar. Jüngere Kauffälle waren nicht verfügbar.
- 2. Vergleichsobjekt Nr. 3 liegt in vergleichbarer Lage in Bogenhausen, die anderen Objekte liegen in Schwabing und Neuhausen in Gebieten mit erheblich niedrigeren Bodenrichtwerten.
- 3. Alle Vergleichsobjekte sind Einfamilienhäuser, bei allen Objekten sind Garagen im Kaufpreis mit enthalten.
- Die Grundstücksgrößen der Vergleichsobjekte sind gut vergleichbar, die Wohnflächen sind bei allen Objekten größer als die des Bewertungsobjekts.

- Die Vergleichsobjekte sind nach Angabe bestens oder gut bzw.überwiegend saniert, nur Objekt Nr. 4 ist in einfachem, unsaniertem Zustand.
- 6. Der genaue Ausstattungs-, Modernisierungsund Unterhaltszustand der anderen Vergleichsobjekte im Inneren ist nicht bekannt, ebenso sind keine Angaben zu evtl. vorhandenen Baurechtsreserven vorhanden. Deshalb kann keine direkte Ableitung eines Vergleichspreises erfolgen.

Die Vergleichsverkäufe geben jedoch einen guten Einblick in das Marktgeschehen in diesem Segment.

Beurteilung:

Der für das Bewertungsobjekt ermittelte vorläufige marktangepasste Sachwert (ohne die besonderen objekt spezifischen Merkmale, insb. ohne die Baurechtsreserve) liegt bei rd. 5.890.000,- € bzw. bezogen auf die Wohnfläche von rd. 174 m² bei rd. 33.851,- €/m².

Bei den Verg'eichsobjekten liegt der Medianwert der Kaufpreise (ohne Anpassung) bei rd. 7.420.000,- € bzw. pro m²-Wohnfläche bei rd. 33.880,- €/m²

Der vorläufige marktangepasste Sachwert (also ohne besondere objektspezifische Merkmale) des Bewertungsobjekts liegt etwa auf Höhe des Medianwerts der m²-Kaufpreise der Vergleichsobjekte.

Der für das Bewertungsobjekt ermittelte Sachwert kann insgesamt als plausibel bezeichnet werden.

9.4 Ableitung Verkehrswert

Für die Ableitung des Verkehrswerts sind vor allem die Verhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zu berücksichtigen.

Das Bewertungsobjekt stellt ein bebautes Grundstück mit Altbestand und zustätzlichen interessanten Entwicklungsmöglichkeiten dar.

Der Sachwert des Grundstücks im bebauten Zustand mit dem Haus Merzstr. 6 und einer angenommenen Baurechtsreserve wurde ermittelt zu: 7.530.000,-€

Der Sachwert des bebauten Grundstücks liegt rd. 10 % unter dem Bodenwert im fiktiv unbebauten Zustand (mit der angenommenen Bebaubarkeit, ohne Berücksichtigung von Abbruch- und Freimachungskosten, ohne Projektierungs-, Zwischenfinanzierungskosten usw.). Damit würde auch eine Alternativbetrachtung des Bewertungsgrundstücks als Baugrundstück mit Abbruchbestand zu einem Vergleichswert etwa in Höhe des ermittelten Sachwerts führen.

Der Verkehrswert wird deshalb aus dem ermittelten Sachwert abgeleitet und wird entsprechend der Genauigkeit der Eingangsgrößen marktüblich auf zwei Stellen (voile Hunderttausend Euro) gerundet:

Verkehrswert

Grundstück Flst. 228/47, Gemarkung Bogenhausen, bebaut mit dem Ein-/Zweifamilienhaus Merzstr. 6, 81679 München zum Stichtag 08.04.2024

7.500.000,-€

(i.W.: sieben_Millionen_fünfhunderttausend Euro)

10. Zusammenfassung Verkehrswert

Zusammenfassende Beurteilung:

Das Bewertungsobjekt liegt im Stadtteil Bogenhausen in laut Lagekarte des Gutachterausschusses "bester" Wohnlage.

Das **Bewertungsgrundstück Flst. 228/47** ist ein Mittelgrundstück mit nicht optimalem Zuschnitt, relativ schmal im Westteil an der Merzstraße und nach Osten hin im rückwärtigen Teil breiter werdend. Das Bauliniengefüge liegt im Westteil, das bestehende Haus steht im Ostteil außerhalb des definierten Bauraums. Die Grundstücksgröße beträgt It. Grundbuch 690 m².

Zum Stichtag ist das Grundstück bebaut mit dem **Haus Merzstr. 6**, gebaut ca. 1924 als Einfamilienhaus über annähernd quadratischer Grundfläche, mit Teil-KG, EG, OG und DG (Walmdach), ab den 1980er-Jahren umgebaut und teilmodernisiert. Zum Stichtag ist der Grundriss in eine Wohnung im EG und eine Wohnung im OG mit Räumen im DG aufgeteilt. Der Grundrisszuschnitt der Wohnungen teils mit Durchgangszimmern ist nicht optimal, das DG ist nur teilausgebaut in sehr einfachem Standard.

Die haustechnische Ausstattung (Heizung, Sanitär, Elektro) ist heterogen, stammt aus unterschiedlichen Bau- bzw. Umbauzeiten und genügt heutigen Ansprüchen und Anforderungen nicht mehr oder nur noch teilweise.

Zum Stichtag steht die Wohnung im EG leer und ist nicht vermietet. Die Wohnung im OG mit einem Speicherraum und einem Kellerraum ist seit 1991 an einen Miteigentümer des Grundstücks vermietet. Die Bewertung erfolgte jedoch auftragsgemäß für den fiktiv mietfreien Zustand.

Die baulichen Möglichkeiten auf dem Grundstück Flst. 228/47 sind mit der bestehenden Bebauung nicht ausgeschöpft. Das bestehende Wohnhaus steht außerhalb des Bauliniengefüges. Bei einer Neuentwicklung könnte wahrscheinlich zusätzlich zum Bestandsgebäude auch ein zusätzlicher Baukörper innerhalb des vorhandenen Bauraums realisiert werden. Auch ein Abbruch des bestehenden Gebäudes und eine komplette Neubebauung könnte vorstellbar sein.

Unter Berücksichtigung der bekannten wertbildenden Faktoren wird das Grundstück Flst. 228/47, Gemarkung Bogenhausen, bebaut mit dem Haus Merzstr. 6, für das Zwangsversteigerungsverfahren im Bestand und fikitv mietund lastenfreien Zustand zum Stichtag 08.04.2024 bewertet zu

7.500.000,-€

(i.W.: sieben Millionen fünfhunderttausend Euro)

München, 06.06.2024

gez. Herbert Schlatt

Rundstempel

Vorbemerkung:

Berechnungsgrundlage sind die genehmigten Baupläne von 1924 und 199, ergänzt durch Skizzen vom Ortstermin. Die darin angegebenen Maße und Flächen werden als richtig vorausgesetzt.

Soweit keine Maße angegeben sind, ist die Berechnung überschlägig.

Die Berechnungen und Aufstellungen dienen nur für dieses Gutachten und sind für eine andere Verwendung nicht geeignet.

Flächenaufstellung:

Merzstraße 6

Die Flächen sind aus den genehmigten Plänen bzw. dem Bestandsplan übernommen worden, ein örtliches Aufmaß wurde nicht erstellt.
Teilweise wurden die Maße bzw. Flächen graphisch aus den Plänen übernommen, die Berechnung bzw. die Ergebnisse sind deshalb nur überschlägig.

Bebaute Fläche:	(C) X				
Haus	÷9,06*11,3	0=	102,38 m ²		
Eingang	=1,8*1,45	/ =	2,61 m²		
	1000 H		104,99 m²	rd.	105 m²
Geschossfläche:	(überschlägig, entspr. Def. des GAA)				
Erdgeschoss	1*beb. Fleche	=	104,99 m²		
Obergeschoss	=9,06*11,3	=	102,38 m²		
Dachgeschoss	Annahme: 50 % des OG	=	51,19 m²		
Geschossfläche ges	eamt:		258,56 m ²	rd.	259 m²
Grundstück It. Grund Grundstücksfläche	dbuch Flst. 228/47	=	690 m²		
Grundflächenzahl			GRZ	=	0,15
Geschossflächenzah	hl		WGFZ	=	0,38
				rd.	0,40
Brutto-Grundfläche	(überschlägig)				
Keller	=9,06*8,12	=	73,57 m²		
Erdgeschoss	1*beb. Fläche	=	104,99 m²		
Obergeschoss	=9,06*11,3	=	102,38 m ²		
Dachgeschoss	wie OG	=	102,38 m ²		
Geschossfläche ges	amt:		383,31 m ²	rd.	383 m²

Erdgeschoss				
Wohnung 1		7.05 2		
Vorraum	=	7,95 m² 4,64 m²		
Bad	=	•		
Küche		5,28 m ²		
Wohnen	=	24,46 m ²		
Flur Kind	=	1,35 m ² 13,50 m ²		
Eltern	<u>-</u> =			
Wohnfläche		15,72 m ² 72,90 m ²		
	- =	•		
Putzabzug 3% Wohnfläche beheizt		-2,19 m ² 70,71 m ²		
	_			
Terrassenansatz zu 1/2 =(3*5)/2	= (7,50 m ² 78,21 m ²	d	78 m²
Wohnfläche gesamt mit Terrasse zu 1/4		70,21111	ru.	70 111-
Obergeschoss	40			
Wohnung 2				
Wohnen	. //	7,60 m ²		
Eltern		7,00 m²		
Kind	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8,70 m ²		
Flur	(24,40 m ²		
Küche		0,00 m ²		
Bad	7/ /	12,70 m ²		
Vorraum	\ _ \	12,70 m ²		
Wohnfläche		78,80 m ²		
	\ \(\sigma_{=}^{\infty} \)	-2,36 m ²		
Putzabzug 3% Wohnfläche gesamt	-	76,44 m ²	rd	76 m²
Worlinache gesamt	V	70,44 111	ru.	76 111
Dachgeschoss				
nur teilausgebaut,				
Magdkammer, Bad, Zugang überschlägiger Ansatz ca. 25% de	s OG	19,11 m²	rd	19 m²
Magukanimer, Dau, Zugang agerschagiger Ansatz Cs. 25% de	3 00	19,11111	ıu.	19 111
Keller (teilunterkellert)				
Lager	=	6,66 m²		
Hobby	=	16,32 m ²		
	_ =	•		
Heizungskeller Ansatz =4,52*4,12 Treppenraum Ansatz =2,77*4,12	_ =	18,62 m² 11,41 m²		
	_			
abzügl. Treppe =-1*4 Kellerfläche		-4,00 m ²	d	40 m²
Relientactie		49,01 m²	ru.	49 m²
Zusammenfassung				
Wohnfläche gesamt mit Terrasse zu 1/2	=	173,76 m²	rd	174 m²
Nutzfläche im Keller	- =	49,01 m ²		49 m ²
NULZ II ACIICI IIII ACIICI	_	49,01 111-	ru.	49 in-

Anlage

Tel. 089 - 6790 7457 Fax 089 - 6790 7459

post@herbert-schlatt.de

Standardstufen Einfamilienhäuser (ImmoWertV, Anlage 4)

1. Beschreibung der Gebäudestandards für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser

	Standardstufe						
	1	2	3	4	5	Wägungs- anteil	
Außenwände	Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzementplatten, Bitumen-Schindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980)	ein-/zweischaliges Mauerwerk, z. B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestrichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995)	ein-/zweischaliges Mauerwerk, z. B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen; Edelputz; Wärmedämmverbund- system oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995)	Verblendmauerwerk, zweischalig, hinterlüftet, Vorhangfassade (z. B. Naturschiefer); Wärmedämmung (nach ca. 2005)	aufwendig gestaltete Fassaden mit konstruktiver Gliederung (Säulenstellungen, Erker etc.), Sichtbeton-Fertigteile, Natursteinfassade, Elemente aus Kupfer-/Eloxalblech, mehrgeschossige Glasfassaden; Dämmung im Passivhaus- standard	23	
Dach	Dachpappe, Faserzementplatten/ Wellplatten; keine bis geringe Dachdämmung	einfache Beton- dachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dachdämmung (vor ca. 1995)	Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienabdichtung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995)	glasierte Tondachziegel, Flachdachausbildung tlw. als Dachterrassen; Konstruktion in Brettschichtholz, schweres Massivflachdach; besondere Dachformen, z. B. Mansarden-, Walmdach; Aufsparrendämmung, überdurchschnittliche Dämmung (nach ca. 2005)	hochwertige Eindeckung z. B. aus Schiefer oder Kupfer, Dachbegrünung, befahrbares Flachdach; aufwendig gegliederte Dachlandschaft, sichtbare Bogendachkonstruktionen; Rinnen und Fallrohre aus Kupfer; Dämmung im Passivhaus- standard	15	
Fenster und Außentüren	Einfachverglasung; einfache Holztüren	Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1995)	Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem Wärmeschutz (nach ca. 1995)	Dreifachvergiasung, Sonnenschutzgles, aufwendigere Rahmen, Rollfäden (elektr.); höherverlige Türanlage z. B. mit Seitenteil, besonderer Einbruchschutz	große, feststehende Fenster- nächen, Spezialverglasung (Schall- und Sonnenschutz); Außentüren in hochwertigen Mater alien	11	
Innenwände und -türen	Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen	massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z. B. Holzständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahl- zargen	nicht tragende Innenwände in messiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefölle Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holz- zargen	Sichtmauerwerk, Wandvertäislungen (Holzpanesle); Nassivhorztüren, Schiebetürelemente, Glästüren, strukturierte Türblätter	gestaltete Wandabläufe (z. B. Pfeilervorlagen, abgesetzte oder geschwungene Wandpartien); Vertäfelungen (Edelholz, Metall), Akkustikputz, Brandschutz- verkleidung; raumhohe aufwendige Türelemente	11	

	Standardstufe					
	1	2	3	4	5	Wägungs anteil
Decken- konstruktion und Treppen	Holzbalkendecken ohne Füllung, Spalierputz; Weichholztreppen in einfacher Art und Ausführung; kein Trittschallschutz	Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stent- der Hartholz- treppen in einfacher Art und Ausführung	Batch- und Holzbalken- decken mit Tri t- und Luftschallschut: (z. ß. schwimmender Estrich); gerädlzufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz	Decken mit größerer Spannweite, Deckenverkleidung (Holzpaneele/Kassetten); gewendelte Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harthotzreppenanlage in besserer Art und Ausführung	Decken mit großen Spannweiten, gegliedert, Deckenvertäfelungen (Edelholz, Metall); breite Stahlbeton-, Metall- oder Hartholztreppenanlage mit hochwertigem Geländer	11
Fußböden	ohne Belag	Linoleum-, Teppicn- Laminat- und SVC- Böden einfact er Ant und Ausführung	Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC- Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, Kunststeinplatten	Natursteinplatten, Fertigparkett, hochwertige Fliesen, Terrazzobelag, hochwertige Massivholz- böden auf gedämmter Unterkonstruktion	hochwertiges Parkett, hochwertige Natursteinplatten, hochwertige Edelholzböden auf gedämmter Unterkonstruktion	5
Sanitär- einrichtungen	einfaches Bad mit Stand-WC; Installation auf Putz; Ölfarbenanstrich, einfache PVC-Boden- beläge	1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise gefliest	1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch gefliest	1 bis 2 Bäder mit thw. zwei Waschbecken, thw. Bidet/Urinal, Gäste-WC, bodengleiche Dusche; Wand- und Bodenfliesen; jeweils in gehobener Qualität	mehrere großzügige, hochwertige Bäder, Gäste-WC; hochwertige Wand- und Boden- platten (oberflächenstrukturiert, Einzel- und Flächendekors)	9
Heizung	Einzelöfen, Schwerkraftheizung	Fem- oder Zentral- heizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gas- außenwandthermen, Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995)	elektronisch gesteuerte Fern-oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel	Fußbodenheizung, Solarkollektoren für Warmwassererzeugung, zusätzlicher Kaminanschluss	Solarkollektoren für Warmwassererzeugung und Heizung, Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, Hybrid-Systeme; aufwendige zusätzliche Kaminanlage	9
Sonstige technische Ausstattung	sehr wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen, kein Fehlerstromschutz- schalter (FI-Schalter), Leitungen teilweise auf Putz	wenige Steckdosen, Schalter und Siche- rungen	zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Licht- auslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Unter- verteilung und Kippsiche- rungen	zahlreiche Steckdosen und Lichtauslässe, hochwertige Abdeckungen, dezentrale Lüftung mit Wärmetauscher, mehrere LAN- und Fernsehanschlüsse	Video- und zentrale Alarmanlage, zentrale Lüftung mit Wärmetauscher, Klimaanlage, Bussystem	6

Abkürzungsverzeichnis

Abt. Abteilung AG Amtsgericht Anm. Anmerkung Art. Artikel AR/AK Abstellraum/-kammer BauGB Baugesetzbuch BauNVO Baunutzungsverordnung BayBO Bayerische Bauordnung

BBauG Bundesbaugesetz BBe Besondere Betriebseinrichtungen

BBt Besondere Bauteile BBP Bebauungsplan BEL Bauerwartungsland BewG Bewertungsgesetz BGB Bürgerliches Gesetzbuch BGF Brutto-Grundfläche **BRI** Bruttorauminhalt

II. BV Zweite Berechnungsverordnung

DG Dachgeschoss

DH/DHH Doppelhaus/Doppelhaushälfte

DIN Deutsche Industrie Norm ebf. erschließungsbeitragsfrei ebp. erschließungsbeitragspflichtig

EFH Einfamilienhaus EG Erdgeschoss ETW Eigentumswohnung

EW Ertragswert EZ Erbbauzins

FNP Flächennutzungsplan GAA Gutachterausschuss

GB Grundbuch GBO Grundbuchordnung GE Gewerbegebiet Geschossfläche GFZ Geschossflächenzahl

GG Grundgesetz Industriegebiet GND Gesamtnutzungsdauer GRZ Grundflächenzahl GFZ Geschossflächenzahl Hektar (= 10.000 m²) hG höherwertiges Gewerbe

i.D. im Durchschnitt i.d.F. in der Fassung i.M. im Mittel **ImmoWertV**

Immobilienwertermittlungsverordnung

KAG Kommunalabgabegesetz

KG Kellergeschoss Koeff. Koeffizient KP Kaufpreis KW Kaltwasser

LBK Lokalbaukommission

Landgericht LG Luftlinie LL

LZ Liegenschaftszinssatz

MD Dorfgebiet

Miteigentumsanteil MEA MFH Mehrfamilienhaus Mischgebiet ΜI Kerngebiet MK Nfl. Nutzfläche

NHK Normalherstellungskosten

Obergeschoss OG **OLG** Oberlandesgericht PV Photovoltaik RE Jahresreinertrag RHReihenhaus Reiheneckhaus REH RMH Reihenmittelhaus RND Restnutzungsdauer RoE Jahresrohertrag Rspr Rechtsprechung RW Richtwerte SE Sondereigentum

SNR Sondernutzungsrecht SOZ Sondergebiet STABW Standardabweichung Sachverständiger SV SW

Sachwert

Ϋ́Ε Teilungserklärung TG Tiefgarage UG Untergeschoss VG Vollgeschoss

VO Verordnung VΡ Verkaufspreis **VKW** Verkehrswert

Allgemeines Wohngebiet WA WB Besonderes Wohngebiet Wohnungseinheit WE

WEG Wohnungseigentumsgesetz

WertR Wertermittlungsrichtlinien WF/Wfl. Wohnfläche

WGFZ wertrelevante GFZ WoFIV Wohnflächenverordnung WR Reines Wohngebiet WS Kleinsiedlungsgebiet WW Warmwasser

WWV Warmwasserversorgung

ZFH Zweifamilienhaus ZΗ Zentralheizung ΖV Zwangsverwalter(in)