

Barbara Kuntz · Hubertusstr, 4 · 80639 München · Tel 089/178 45 97 · Fax 089/178 79 685 · sv.kuntz@t-online.de

Gutachten

über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 BauGB)



AG München AZ:1517 K 267/24

Objekt Keller

Starenweg 8 80937 München

Stichtag 17. Dezember 2024

Datum 24. Januar 2025

Verkehrswert 39.000 €

(miet-/lastenfreier Zustand)

Inhaltsverzeichnis

1 A	llgemeine Angaben	3
2 G	rundstück	5
2.1	Grundbuch	5
2.2	Lage	
2.3	Grundstückseigenschaften	
2.4	Erschließung	8
2.5	Privatrechtliche Situation	8
2.6 2.6.1	Öffentlich-rechtliche Situation	9 0
2.6.2	Bauordnungsrecht	
2.7	Entwicklungszustand	
3 B		
3.1	auliche Anlagen und Außenanlagen Vorbemerkungen	10
3.2	Allgemeine AngabenGebäudekonstruktion und Ansichten	10
3.3		
3.4	Gemeinschaftsräume	
3.5	Technische Gebäudeausstattung	12
3.6	Außenanlagen	
3.7	Beurteilung	دا
4 S	ondereigentum Keller Nr. 56	14
	Keller Nr. 56	14
4.2	Ausbau	
4.3 4.4	Angaben zur Bewirtschaftung	15 1 <i>5</i>
	VertermittlungVertermittlung	
5.1	Wertermittlungsverfahren	
5.2	Auswahl des Wertermittlungsverfahrens	
5.3 5.3.1	Vergleichswert Keller Nr. 56	
	Direkter Preisvergleich- Vergleichspreise	
	Ableitung des Vergleichswerts	
	erkehrswert	
	bkürzungsverzeichnis	
	erzeichnis der Anlagen	

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber Amtsgericht München, Vollstreckungsgericht

Auftrag Beschluss vom 25.09.2024, AZ: 1517 K 267/24

Eigentümer Aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angabe.

Zweck des Gutachtens Zwangsversteigerungsverfahren

Objekt Kellerraum im UG, rd. 30 m² NF, Baujahr 1972

Stichtag Qualitäts- und Wertermittlungsstichtag ist der Tag der Ortsbesichti-

gung: 17.12.2024

Teilnehmer Hausmeister der Wohnanlage,

unterzeichnende Sachverständige

besondere Vorkommnisse Die Ladung zum Ortstermin erfolgte per Einschreiben. Der Eigentü-

mer erschien zum anberaumten Termin nicht. In Anwesenheit des Hausmeisters konnten das Treppenhaus und der an den Keller an-

grenzende Hausmeisterkeller besichtigt werden.

Die Bewertung wurde folglich nach äußerer Inaugenscheinnahme

und anhand vorhandener Unterlagen erstellt.

Arbeitsunterlagen - Grundbuchauszug vom 31.07.2024

Lageplan M 1:1000

- Teilungserklärung UrkNr. 1793 vom 21.12.1971

Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 11.02.1972

- Aufteilungspläne Nr. 6125/72

- Kaufurkunde Nr. 0447 U/2005 vom 08.03.2005

- Digitale Ortskarte, BayernAtlas des Landesamts für Vermessung

und Geoinformation Bayern

- EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur

- Wohnlagenkarte des Gutachterausschusses München

- Statistisches Taschenbuch 2023 der LH München

- Immobilienmarktbericht 2023 und Herbstanalyse 2024 des Gut-

achterausschusses München

- Preisanalyse des IVD-Instituts Süd e.V.

Internetrecherche Immobilienmarkt

Erhebungen

- Grundbuchamt München: Einsichtnahme in die Grundakte
- GeoPortal München: Auskünfte zur planungsrechtlichen Situation
- Gutachterausschuss München: Vergleichspreise
- Hausverwaltung: Energiepass, Protokolle zu den Eigentümerversammlungen 2019, 2021-2024, Wirtschaftsplan 2025, Jahresabrechnung 2023
- Ortstermin: örtliche Aufzeichnungen, mündliche Auskünfte des Hausmeisters

Rechtsgrundlagen

- BauGB: Baugesetzbuch
- BauNVO: Baunutzungsverordnung Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücken
- BayBO: Bayerische Bauordnung
- BGB: Bürgerliches Gesetzbuch
- ImmoWertV: Immobilienwertermittlungsverordnung
- WEG: Wohnungseigentumsgesetz
- WoFIV: Wohnflächenverordnung: Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche
- Zweite Berechnungsverordnung: Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen

Vorbehalte

Bei Gutachten, die im Auftrag des Gerichts für Zwangsversteigerungen erstellt werden, wird der Verkehrswert immer im miet- und lastenfreien Zustand ermittelt und ggf. der Wert etwaiger Belastungen in Abt. Il zusätzlich zur Information des Gerichts festgestellt. Darüber hinaus wird unterstellt, dass das Eigentum frei von nicht im Grundbuch eingetragenen Belastungen ist, die den Wert des Grundeigentums beeinflussen könnten.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen wurden auf Plausibilität geprüft; für die Richtigkeit der Unterlagen und der erhaltenen Auskünfte wird keine Gewähr übernommen. Dies gilt auch für die eingeholten Pläne als Grundlage zur Überprüfung der Wohnflächenberechnung. Ein örtliches Aufmaß wurde nicht erstellt.

Wichtiger Hinweis

Das Gutachten unterliegt dem Urheberschutz der Verfasserin. Es ist nur für den Auftraggeber und nur für den vertraglich vereinbarten Zweck bestimmt. Für andere als die vorgesehene Zweckbestimmung darf das Gutachten ohne Zustimmung der Verfasserin nicht verwendet werden. Eine Weitergabe des Gutachtens an Dritte ist nur mit Zustimmung der Verfasserin gestattet.

2 Grundstück

2.1 Grundbuch

Bestandsverzeichnis Amtsgericht München, Grundbuch von Freimann, Blatt 4071:

2,3/1.000 Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigentum

an Keller Nr. 56

an dem Grundstück der Gemarkung Freimann

Flst. 232/172 – Starenweg 6, 8

Wohngebäude, Tiefgarage, Hofraum zu 2.181 m²

Abteilung I Eigentümer: Aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angabe.

Abteilung II

Lfd. Nr. 1 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die jeweiligen Eigentümer des

Grundstücks Fl.Nr. 232-1/175

Lfd. Nr. 2 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die LH München

Lfd. Nr. 3 - 6 gelöscht

Lfd. Nr. 7 Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht München, AZ:

1517 K 267/2024); eingetragen am 31.07.2024.

Abteilung III Schuldverhältnisse, die in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet

sind, bleiben unberücksichtigt, da sich diese Grundbucheintragungen

nicht auf den Verkehrswert, sondern allenfalls auf die Kaufpreis-

summe auswirken können.

2.2 Lage

Makrolage

Die gegenständige Wohnanlage befindet sich in Milbertshofen-Am Hart, dem 11. Stadtbezirk der LH München, der mit rd. 1,6 Millionen Einwohnern größten Stadt Bayerns, im Regierungsbezirk Oberbayern. Der im Norden gelegene Stadtbezirk erstreckt sich als schmaler Streifen zwischen der Ingolstädter Straße und der Schleißheimer Straße von der Stadtgrenze im Norden bis zum Petuelring im Süden. Er ist in die Bezirksteile Milbertshofen, Am Riesenfeld und Am Hart unterteilt. Milbertshofen-Am Hart hat von Münchens Stadtbezirken die höchste Zahl an Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe aufzuweisen. Maßgebend sind das Stammwerk von BMW mit dem zugehörigen Forschungs- und Innovationszentrum, dem BMW-Hochhaus und dem BMW-Museum.

Mikrolage

Das Bewertungsobjekt liegt im Stadtviertel Harthof im nördlichen Bezirksteil Am Hart. Hier überwiegt das Wohnen mit überwiegend aufgelockerter, weitgehend niedriger Bebauung und eingewachsenen Grünflächen. Hier sind die in der Zwischenkriegszeit entstandenen Kleinsiedlungen Am Hart und Kaltherberge anzutreffen sowie die Wohnsiedlung am Harthof. In unmittelbarer Nähe entstand auf der ehemaligen Panzerwiese seit 2003 nach einem ökologischen Kriterienkatalog der Stadt München ein neues Wohngebiet mit insgesamt 2.500 Wohnungen unterschiedlicher Art und Größe einschließlich Studentenwohnheim.

Das Wohngebiet der näheren Umgebung wird begrenzt von der Ingolstädter Straße im Osten, der Euler-Straße im Süden, der Bernaysstraße im Westen und der Anton-Will-Straße im Norden. Die Wohnanlage liegt direkt an der Ingolstädter Straße und wird über den Starenweg von Westen erschlossen.

Freizeitwert

Im Norden des Stadtbezirks erstreckt sich eine etwa 170 ha große Heidelandschaft. Die besonders schützenswerte Kernzone der Heide und ihre Randbereiche stehen seit 2002 unter Naturschutz und erfüllen insbesondere für die angrenzenden Stadtteile wichtige klima-ökologische Ausgleichsfunktionen.

Verkehrslage

Die Anschlüsse an das städtische, regionale und überregionale Straßennetz sind sehr gut. Die Ingolstädter Straße führt in Richtung Norden zur Anschlussstelle München-Neuherberg der A99. Über die Schleißheimer Straße im Westen besteht Anschluss zum Petueltunnel, einem Teilabschnitt des Mittleren Rings mit Anschluss an alle Stadtteile und zum Stadtzentrum.

Öffentlicher Verkehr

Der Stadtbezirk ist über die U2 an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. In fußläufiger Entfernung liegen Haltestellen verschiedener Buslinien.

Entfernungen	Bushaltestelle Heidemannstraße	ca. 190 m
_	U-Bahnhof Am Hart	ca. 1,4 km
	U-Bahnhof Dülferstraße	ca. 3 km
	Hauptbahnhof München	ca. 9 km
	München Stadtmitte, Marienplatz	ca.10 km
	Flughafen München	ca 29 km

Parksituation Das Parkangebot in der Umgebung ist gut.

Umgebungssituation Die Bebauung der nahen Umgebung ist heterogen. Westlich der

Ingolstädter Straße erstreckt sich zwischen der Eulerstraße und der Anton-Will-Straße ein locker bebautes Wohngebiet aus Einfamilienund Doppelhäusern. Jenseits der Ingolstädter Straße liegt ein Gewerbegebiet. Im Norden schließen zu beiden Seiten der Ingolstädter

Straße Kasernengrundstücke an.

Wohnlage Die Wohnlagenklassifizierung wurde der Lagekarte des Gutachter-

ausschusses entnommen. Dieser unterscheidet nach den folgenden Wohnlagenqualitäten: Durchschnittlich, Gut, Gut zentral und Beste Wohnlage. Die Wohnlage im Umfeld des Objekts wird als durch-

schnittlich eingestuft.

Immissionen Beeinträchtigungen durch Lärm und Abgase konnten trotz der Nähe

zur zeitweise stark befahrenen Ingolstädter Straße nicht festgestellt

werden.

Mobilfunk Laut der Übersichtskarte der EMF-Datenbank der Bundesnetzagen-

tur befindet sich die nächste Mobilfunkanlage in direkter Nachbar-

schaft jenseits der Ingolstädter Straße.

Infrastruktur Diverse Lebensmittelgeschäfte sind entlang der Ingolstädter Straße

anzutreffen. Am U-Bahnhof Dülferstraße befindet sich das Einkaufszentrum "Mira" mit über 70 Geschäften. Das Kulturhaus Milbertshofen liegt ca. 4 km südwestlich an der Schleißheimer Straße. Diverse Kindertagesstätten und schulische Einrichtungen liegen im

Gehbereich.

2.3 Grundstückseigenschaften

Straßenfront ca. 45 m

mittlere Tiefe ca. 48 m

Gestalt annähernd quadratischer Zuschnitt

Topografie kein Gefälle, Straßenniveau

Grenzverhältnisse Grenzbebauung im Süden und Norden

Bodenbeschaffenheit Das Grundstück besitzt augenscheinlich einen normal tragfähigen,

gewachsenen Baugrund. Genaue Aufschlüsse, über die auch den Wert beeinflussenden Bodenverhältnisse, sind nur durch Baugrunduntersuchungen möglich, die im Bedarfsfall empfohlen werden. Im Rahmen dieses Gutachtens wird daher das Grundstück als frei von Altlasten schädlicher Bodenverunreinigungen sowie primären und

sekundären Schadstoffen in und am Gebäude unterstellt.

2.4 Erschließung

Straßenart Anliegerstraße, die auf der Höhe von Haus 8 in einen Fußweg über-

geht, verkehrsberuhigter Bereich

Straßenausbau Straßenbreite ca. 14 m, asphaltiert, beidseitig Gehwege und Park-

buchten

Ver- und Entsorgung elektrischer Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Breitbandkabel

2.5 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte

Belastungen Auftragsgemäß bleiben Eintragungen in Abteilung II des Grund-

buchs bei Wertermittlungen im Zwangsversteigerungsverfahren un-

berücksichtigt.

nicht eingetragene

Rechte / Belastungen Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte,

Wohnungs- und Mietbindungen sind zum Zeitpunkt der Gutachten-

erstellung nicht bekannt.

2.6 Öffentlich-rechtliche Situation

2.6.1 Bauplanungsrecht

Flächennutzungsplan Nach dem wirksamen Flächennutzungsplan der LH München liegt

die gegenständige Wohnanlage in einem Bereich, für den eine Nutzung als WA - Gebiet (allgemeines Wohngebiet) nach § 4 BauNVO

vorgesehen ist.

Bebauungsplan Die Wohnanlage liegt im Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Nr. 461b – Starenweg, Am Haag, Ingolstädter und Heidemann-

straße, in Kraft seit 03.09.1974

2.6.2 Bauordnungsrecht

Anmerkung Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorha-

bens durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass sowohl die Nutzung als auch der Gebäudebestand genehmigt sind, alle erforderlichen behördlichen Auflagen erfüllt sind und zum Wertermittlungsstichtag diesbezüglich keine wertbeeinflussenden Umstände zu berücksichtigen sind. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus-

gesetzt.

2.7 Entwicklungszustand

Grundstücksqualität baureifes Land (§ 3 Abs. 4 ImmoWertV)

Erschließung Es wird ein erschließungsbeitragsfreier Zustand unterstellt.

3 Bauliche Anlagen und Außenanlagen

3.1 Vorbemerkungen

Grundlage für die Beschreibungen der Wohnanlage sowie des Kellerraums sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbegehung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden (nur) insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen / Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft, im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Baumängel/-schäden wurden nur so weit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. Eine gezielte Untersuchung auf Baumängel/-schäden fand nicht statt. Diesbezüglich wird auf entsprechende Sachverständige für Bauschäden/-mängel verwiesen. Es wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass folgende Sachverhalte nicht untersucht wurden:

- die baulichen Anlagen wurden weder hinsichtlich Standsicherheit noch auf konkrete Schallund Wärmeschutzeigenschaften sowie auf versteckte Mängel hin untersucht;
- es fanden keine Untersuchungen im Hinblick auf Befall durch tierische oder pflanzliche Schädlinge (in Holz oder Mauerwerk) bzw. Rohrfraß statt;
- die baulichen Anlagen wurden nicht nach schadstoffbelasteten Baustoffen (wie Asbest, Formaldehyd, Tonschmelzzement etc.) untersucht;

3.2 Allgemeine Angaben

Gebäudeart Wohnanlage, bestehend aus 2 baulich verbundenen Häusern:

jeweils 4 Vollgeschosse, insgesamt 53 Wohneinheiten, 2 Reserve-

keller, Tiefgarage mit 38 Stellplätzen

Baujahr 1972

Konzeption Starenweg 6 – Haus 1

UG: 22 Wohnungskeller, 1 Reservekeller, Wasch- und Trocken-

raum, Fahrrad-/Kinderwagenkeller, Funktionsräume

Starenweg 8 – Haus 2:

UG: 31 Wohnungskeller, 1 Reservekeller, Wasch- und Trockenraum, Fahrrad-/Kinderwagenkeller, Funktionsräume, Hausmeister

Energieausweis vom 05.07.2018 – Starenweg 8:

Endenergieverbrauch: 118 kWh/(m²a)

Energieeffizienzklasse: D

Verbrauchserfassung: 2015 - 2017

Empfohlene Maßnahmen: Überprüfung der Fenster

3.3 Gebäudekonstruktion und Ansichten

Konstruktionsart Massivbauweise

Gründung Bodenplatte und Fundamente aus Stahlbeton entsprechend den sta-

tischen Erfordernissen

Untergeschoss Stahlbeton 30 cm

Umfassungswände Ziegelmauerwerk 30 cm

Tragende Wände Ziegelmauerwerk 24 cm

Treppenläufe Stahlbetonfertigteile, zweiläufig mit Zwischenpodesten

Decken Stahlbetonmassivdecken

Dach Flachdach als zweischaliges Warmdach

Dachentwässerung innen liegend

Fassaden Außenputz, Gliederung der Ost- und Westfassade mit durchlaufen-

den Balkonen

Hauseingang Zugang von Westen, Vordach, 1 Differenzstufe

Hauseigang in eloxierte Leichtmetall-/ Glaskonstruktion, feststehendes Seitenteil mit integrierter Tür-, Sprech- und Klingelanlage sowie

Briefkasteneinrichtung

Balkone an der West- und Ostseite,

Stahlbetonplatten auf Kragträgern, Oberflächen mit Zementestrich, Brüstungen aus 10 cm starken Betonelementen und umlaufenden

Stahlrohr-Handlauf, beidseitig Sichtschutz

Fenster/Fenstertüren Mahagonifenster mit Isolierverglasung

Fensterbänke außen: Aluminium

Sonnenschutz Rollläden im Erdgeschoss

3.4 Gemeinschaftsräume

Treppenhaus Strukturputz, Naturstein, Treppengeländer aus Leichtmetall mit Füll-

elementen aus Glas

Untergeschoss Wände geweißelt, Zementestrich geglättet, Stahltüren, Zugang zur

Tiefgarage

3.5 Technische Gebäudeausstattung

Wasserinstallationen zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche

Trinkwassernetz

Abwasserinstallationen Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz

Elektroinstallation k. A.

Heizung Gaszentralheizung

Warmwasserversorgung zentral über Heizung

Aufzug -

Regenerative Energien -

3.6 Außenanlagen

Einfriedung nicht vorhanden

Freiflächengestaltung Vorgarten mit Rasen und Sträuchern, allseitig eingefasster Müllton-

nenplatz in Stahlkonstruktion neben der Tiefgaragenzufahrt, Treppenabgänge, Fahrradabstellplätze bei den Hauseingängen, Weg-

beleuchtung

befestigte Flächen Gehwege mit Waschbetonplatten

Tiefgarage Ein- und Ausfahrt vom Starenweg entlang der nördlichen Grund-

stücksgrenze, Sektionaltor, Ampelregelung, Schlüsselschaltung,

Rampe mit Betonverbundsteinen

3.7 Beurteilung

Gemeinschaftseigentum Der Unterzeichnerin wurde die Beschlusssammlung der Eigentü-

merversammlungen von 2019, 2021-2024 übermittelt. Es werden lediglich die Beschlüsse über größere Instandhaltungsmaßnahmen

aufgeführt:

2024: Beschlussfassung über die Erneuerung der Fenster incl. Lüf-

tungskonzept und die Betoninstandsetzung der Balkone

Fazit Die Wohnanlage weist ein der Bauzeit entsprechendes Erschei-

nungsbild auf. Die Bauqualität wird bauzeitbedingt als gut eingestuft. Die eingesehenen Protokolle zu den Eigentümerversammlungen lassen darauf schließen, dass erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen fortlaufend durchgeführt werden. Die Wohnanlage hinterlässt, soweit von außen erkennbar, einen gepflegten Eindruck.

Außenanlagen unauffällig gestaltet, gepflegt

4 Sondereigentum

4.1 Keller Nr. 56

Lage im Gebäude Untergeschoss

Abmessung ca. 8,90 * 3,40 m

Nutzfläche rd. 30 m²

Nutzung Es liegt keine Information zu einem Mietverhältnis vor.

4.2 Ausbau

Anmerkung Der Unterzeichnerin wurde eine Innenbesichtigung nicht ermög-

licht. Es können daher keine Angaben zur Ausstattung mitgeteilt

werden.

In Anwesenheit des Hausmeisters konnte der an den Keller angrenzende Hausmeisterraum besichtigt werden. In Deckenhöhe

führen Heizleitungen zum Keller Nr. 56.

Innenflächen k. A.

Deckenflächen k. A

Fenster Oberlichter über die gesamte Raumbreite mit Einbruchschutz,

Ausrichtung zur Tiefgarage

Fußboden k. A.

Zugang Stahltür

Elektroinstallation kein Anschluss an Klingel- und Gegensprechanlage,

weitere Ausstattung nicht bekannt

Heizung Lt. Mitteilung der Hausverwaltung ist der Kellerraum beheizbar.

Lüftung natürliche Be- und Entlüftung

4.3 Angaben zur Bewirtschaftung

Hausverwaltung Aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angabe.

Hausgeld seit 01.01.2025: 83,00 €/mtl. zzgl. 47,98 €/mtl. Rücklage

Instandhaltungsrücklage Endbestand zum 31.12.2023: anteilig 914,98 €

Sonderumlage -

Brandversicherung über Wohnungseigentümergemeinschaft

4.4 Beurteilung

Grundriss schmaler rechteckiger Zuschnitt

Belichtung/Besonnung wegen Ausrichtung zur Tiefgarage keine dauerhafte natürliche Be-

lüftung und Belichtung

Instandhaltungen k.A.

Mängel/Schäden k.A.

Fazit Der Keller hat den Planunterlagen nach zu urteilen einen zweckmä-

Bigen Zuschnitt. Angaben über Ausstattung und Erhaltungszustand

sind nicht bekannt.

Erfahrungsgemäß werden Kellerräume insbesondere von Wohnungseigentümern aus der Anlage nachgefragt, weshalb von einem eingeschränkten Interessentenkreis ausgegangen werden kann.

5 Wertermittlung

Auftragsgemäß wird der Verkehrswert des Kellers Nr. 56 bewertet.

Grundstücksdaten

Flst. 232/172 Starenweg 6, 8

Wohngebäude, Tiefgarage, Hofraum zu 2.181 m²

ME-Anteil 2,3/1.000

5.1 Wertermittlungsverfahren

Die Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts werden in der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) beschrieben. Die derzeit gültige Fassung ist seit dem 1.1.2022 in Kraft. Dort sind das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren für die Wertermittlung vorgesehen. Das Verfahren ist nach Art des Gegenstands der Wertermittlung unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls zu wählen.

Das Vergleichswertverfahren (gemäß §§ 24 bis 26 ImmoWertV) zieht zur Ableitung des Verkehrswertes Kaufpreise solcher Grundstücke heran, die hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen.

Das Ertragswertverfahren (gemäß §§ 27 – 34 ImmoWertV) wird angewendet, wenn der aus dem Grundstück nachhaltig zu erzielende Ertrag durch die Vermietung der Räumlichkeiten von vorrangiger Bedeutung für den Wert des Grundstückes ist. Es handelt sich dabei um Objekte, bei denen für den Erwerber vor allem Renditeüberlegungen (Mieteinnahmen, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund stehen. Mit dem Ertragswertverfahren wird der Ertragswert aus der Summe von Bodenwert und dem ermittelten Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bestimmt.

Das Sachwertverfahren (gemäß §§ 35 – 39 ImmoWertV) wird angewendet, wenn die Eigennutzung und die Bausubstanz bei der Beurteilung des Wertes eines bebauten Grundstücks im Vordergrund stehen (z. B. Ein- und Zweifamilienhaus) und die Anwendung des Vergleichswertverfahrens mangels geeigneter Vergleichspreise ausscheidet. In einem solchen Fall wird der Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) als Summe von Bodenwert, dem Wert der Gebäude (Wert des Normgebäudes sowie dessen besondere Einrichtungen) und dem Wert der Außenanlagen (Wert der baulichen und nicht baulichen Anlagen) ermittelt.

Die drei Wertermittlungsverfahren sind grundsätzlich gleichrangig. Welches der vorgegebenen Verfahren zur Ableitung des Verkehrswertes herangezogen wird, hängt in aller Regel von dem erwarteten Kaufverhalten und den zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten ab. Es ist nach Lage des Einzelfalls unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände auszuwählen, wobei die Auswahl des Verfahrens im sachverständigen Ermessen liegt.

5.2 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erfolgt die Preisbildung von Hobbyräumen bzw. Keller über eine Ableitung bekannter Kaufpreise vergleichbarer Einheiten. Da Vergleichspreise die aktuelle Marktsituation widerspiegeln, wird der Verkehrswert somit vorrangig mithilfe des Vergleichswertverfahrens ermittelt.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt vor allem darin, dass der ermittelte Vergleichswert direkt zum Verkehrswert führt und im Allgemeinen keine Marktanpassung erforderlich ist.

Besondere objektspezifische Gebäudemerkmale, insbesondere Baumängel, Bauschäden sowie sonstige bisher noch nicht berücksichtigte Werteinflüsse wie wirtschaftliche Überalterung, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand sind durch Zu- und Abschläge oder in anderer geeigneter Weise zu berücksichtigen.

5.3 Vergleichswert Keller Nr. 56

Für die Wertermittlung sind Verkaufspreise von vergleichbaren Kellerräumen heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale mit dem gegenständigen Bewertungsobjekt übereinstimmen. Diese Vergleichsobjekte sollen in Bezug auf Lage, Größe und Alter dem gegenständlichen Bewertungsobjekt nahekommen. Werterhöhende oder wertmindernde Merkmale, wie Ausstattung, Nutzbarkeit, Belichtung sind bei der Ableitung des Vergleichswerts entsprechend zu berücksichtigen.

Zusätzliche fließen Angaben aus Marktberichten, Ergebnisse eigener Recherchen und Erfahrungswerte der Sachverständigen in die Ableitung des Vergleichswerts ein.

Folgende maßgebenden Kriterien sind für die Preisbildung von Kellerräumen von Bedeutung:

- Gebrauchs- und Nutzungswert
- Grundriss, Größe
- Raumhöhe
- Belichtung
- Baujahr bzw. Renovierungsgrad
- Bauzustand, Beeinträchtigung durch Feuchtigkeit
- Aufzugsanbindung

5.3.1 Indirekter Preisvergleich – Immobilienmarktbericht

Der Gutachterausschuss München veröffentlicht in seinen Jahresberichten i.d.R. eine Preisspanne für Hobbyräume. Auswertungen zu Kellerräumen/Lager liegen wegen einer zu geringen Datenmenge nicht vor.

Kaufpreise von Hobbyräumen, die nicht mit einer Wohnung verbunden sind, bewegen sich laut dem Immobilienmarktbericht für das Jahresbericht 2023 zwischen rd. 1.200 und 3.900 €/m² Nutzfläche. Dabei ist die Wertigkeit abhängig von der Lage im Gebäude (Keller, Souterrain, Dachgeschoss). Der durchschnittliche Kaufpreis wird darin mit 2.200 €/m² Nutzfläche angegeben.

Während das Marktgeschehen Anfang des Jahres 2022 noch durch einen Nachfrageüberhang und stark gestiegenen Immobilienpreise gekennzeichnet war, ist seit Herbst 2022 eine deutliche Abkühlung der Nachfrage und eine längere Vermarktungszeit auf dem Münchner Immoblienmarkt zu beobachten. In Anbetracht gestiegender Finanzierungs- und Baukosten, einer hohen Inflation und den nicht absehbaren Auswirkungen durch den Ukrainekrieg hatte sich das Marktgeschehen deutlich abgeschwächt. Darauf deuteten bereits seit dem Frühjahr/Sommer 2022 rückläufige Immobilienumsätze, eine erheblich reduzierte Nachfrage bei einem gleichzeitig breiteren Angebot an Kaufobjekten sowie eine längere Vermarktungsdauer hin. Gleichzeitig haben Kreditinstitute ihre Anforderungen für die Kreditvergabe verschärft, wodurch für Käufer mit einer schwächeren finanziellen Basis der Immobilienerwerb erschwert wurde. Laut aktuellen Informationen zum Immobilienmarkt ist die Nachfrage derzeit sowohl im Bestand als auch im Neubaubereich verhalten. Eine deutliche Zurückhaltung im Kaufsegment zeigt sich insbesondere bei älteren Immobilien mit einer schlechten Energiebilanz bzw. einem hohen Sanierungsbedarf.

5.3.2 Direkter Preisvergleich-Vergleichspreise

Die Unterzeichnerin hat beim zuständigen Gutachterausschuss Vergleichspreise von Kellerräumen/Lager angefordert. Es konnten folgende sieben Vergleichsobjekte aus dem ganzen Stadtgebiet zur Verfügung gestellt werden:

Nr.	Kaufdatum	NF	Тур	Baujahr	Ver-	Etage	Lage-GAA	Kaufpreis
	Monat/Jahr	m²			mietung			€/m²
1	3 / 2024	16	Keller	1989	nein	KG	durchschnittlich	1.346
2	2 / 2024	111	Lager	1902	nein	KG	gut	1.486
3	2 / 2024	52	Lager	1965	nein	-	durchschnittlich	1.779
4	12 / 2023	34	Lager	1963	nein	KG	gut	1.161
5	10 / 2023	33	Lager	1969	nein	Souterrain	gut	1.879
6	3 / 2023	11	Keller	1900	nein	KG	durchschnittlich	1.687
7	1 / 2023	30	Keller	1981	nein	KG	durchschnittlich	1.681

Der Unterzeichnerin sind die Adressen der vorliegenden Vergleichsobjekte bekannt. Die Vergleichsobjekte dürfen aus Gründen des Datenschutzes nur anonymisiert wiedergegeben werden.

Vereinzelt konnte der Gutachterausschuss zusätzliche Angaben übermitteln. Die Objekte Nr. 2 und Nr. 5 waren zum Zeitpunkt ihres Verkaufs einfach ausgestattet.

Die Objekte Nr. 2 und Nr. 6 befinden sich in einer denkmalgeschützten Wohnanlage.

Die Preisdifferenzen werden insbesondere vom Baujahr der Wohnanlagen und der Renovierungsstufe des Kellers bestimmt.

Nr.	Kaufpreis	Korrekturfaktor		Korrektur
	€/m²	Zeit	Sonst.	Preis €/m²
1	1.346	1,00	1,00	1.346
2	1.486	1,00	0,98	1.456
3	1.779	1,00	1,00	1.779
4	1.161	0,99	1,00	1.149
5	1.879	0,99	0,90	1.674
6	1.687	0,97	0,98	1.604
7	1.681	0,97	1,00	1.631
	Arithmeti	scher Mitte	lwert	1.520

^{*}Zu-/Abschlag Gebäude: Lage, Bauweise, Alter, Renovierungsgrad, Aufzug, Größe

Statistische Auswertung:

Minimalwert	1.149€
Maximalwert	1.779 €
Arithmetischer Mittelwert	1.520 €

Median	, 0,	1.604 €
Standardabweichung		201€

5.3.3 Ableitung des Vergleichswerts

Der Zugang zum Kellerraum wurde nicht ermöglicht. Angaben zur Ausstattung und zum Erhaltungszustand wurden nicht übermittelt.

Im Folgenden werden die für die Preisbildung maßgebenden Kriterien aufgeführt:

- keine Aufzugsanbindung
- keine dauerhafte natürliche Belüftung und Belichtung
- Ausstattung mit Heizkörper
- Ausstattung und Erhaltungszustand nicht bekannt

Für den Kellerraum wird folgender Vergleichswert abgeleitet: 1.300 €/m²

Vergleichswert 30 m² WF * 1.300 €/m² = 39.000 €

6 Verkehrswert

Gemäß § 194 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 08.12.1986 wird "der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt auf den sich die Wertermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."

Nach den geltenden Bewertungsgrundlagen ist der Verkehrswert für Kellerräume aus dem Vergleichswert abzuleiten.

Unter Berücksichtigung aller wertbestimmenden Faktoren, des bei der Ortsbesichtigung gewonnenen Eindrucks und unter Beurteilung der Marktsituation für den bezogenen Bewertungszeitraum, wird der Verkehrswert im <u>miet- und lastenfreien Zustand</u> für das Miteigentumsanteil an dem Grundstück, Flst. 232/172 – Starenweg 6, 8 in 80937 München wie folgt begutachtet:

2,3/1.000 MEA verbunden mit dem Sondereigentum an Keller Nr. 56

mit 39.000€

(in Worten: neununddreißigtausend Euro)

München, den 24. Januar 2025



Die Sachverständige bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie alle für die Verkehrswertermittlung herangezogenen Daten selbst erhoben hat.

7 Abkürzungsverzeichnis

BauGB Baugesetzbuch

BauNVO Baunutzungsverordnung
BayBO Bayerische Bauordnung

BGF Bruttogrundfläche nach DIN 277

BRI Bruttorauminhalt

II BV Zweite Berechnungsverordnung

BW Bodenwert
DG Dachgeschoss
DH Doppelhaus
DHH Doppelhaushälfte
EFH Einfamilienhaus
EG Erdgeschoss

ETW Eigentumswohnung
GF Geschossfläche
GFZ Geschossflächenzahl
GND Gesamtnutzungsdauer

KP Kaufpreis

LH Landeshauptstadt

LL Luftlinie

LZ Liegenschaftszinssatz MEA Miteigentumsanteil

NF Nutzfläche

NHK Normalherstellungskosten

OG Obergeschoss REH Reihenendhaus Rgb. Rückgebäude RMHReihenmittelhaus **RND** Restnutzungsdauer SE Sondereigentum SNR Sondernutzungsrecht SW-RL Sachwertrichtlinie Vgb. Vordergebäude

ImmoWertV Wertermittlungsverordnung WEG Wohnungseigentumsgesetz

WF Wohnfläche

8 Verzeichnis der Anlagen


Anlage 1: Umgebungsplan München Anlage 2: Stadtplanauszug von München

Anlage 3: Lageplan M 1:1000


Internetias sund für das Amts Gericht München Anlage 4: Haus 2: Grundriss Untergeschoss mit Keller Nr. 56, o. M.

Anlage 5: Fotodokumentation


Anlage 1: Umgebungsplan München
© Digitale Ortskarte, BayernAtlas des Landesamts für Vermessung und Geoinformation Bayern



Anlage 2: Stadtplanauszug von München
© Digitale Ortskarte, BayernAtlas des Landesamts für Vermessung und Geoinformation Bayern




Anlage 3: Lageplan, M:1000



Anlage 4: Haus 2: Grundriss Untergeschoss mit Keller Nr. 56, o. M.





Anlage 5: Fotodokumentation



Foto 1: Westansicht










Foto 4: Ein- und Ausfahrt Tiefgarage, Oberlichter Keller Nr. 56



Foto 5: Oberlichter Keller Nr. 56



Foto 6: Eingang Starenweg 8



Foto 7: Kellerabgang



Foto 8: Blick zum Hauseingang



Foto 9: Untergeschoss – Zugang Keller Nr. 56








Foto 11: Trennwand zum Keller Nr. 56