




34./35. Zugangs-/Dielenbereich im OG




36. Zimmer





37./38. Zimmer






39./40. Balkon




41. Küche






42./43. Küche






44./45. Bad/WC





46./47. Dachterrasse





48./49. Treppenabgang/-vorplatz im DG






50./51. Zimmer





52./53. Zimmer






54. WC 55. Küche




56. Duschbad







57. bis 59. Duschbad




GA-Nr.: 1111/23 (Kruckenburgstraße 22 in 81375 München)






62./63. Treppenaufgang/-vorplatz im KG



64. Hobby-/Abstellraum








65. bis 67. Heizungsraum









68. bis 71. Waschküche mit Hausanschlüssen

GA-Nr.: 1111/23 (Kruckenburgstraße 22 in 81375 München)







72. bis 74. Süd-, Nord- und Innenansicht des Garagengebäudes