


## Anlage 4.0



**Bild Nr. 1**

Flurst. Nr. 1098,  
Gemarkung  
Wildenwart, Wohn-  
haus, Ostansicht



**Bild Nr. 2**

Wohnhaus, Erdge-  
schoss (EG), Diele

## Anlage 4.1



**Bild Nr. 3**

Wohnhaus, EG,  
Diele



**Bild Nr. 4**


Wohnhaus, EG,  
Küche

## Anlage 4.2



**Bild Nr. 5**

Wohnhaus, EG,  
Küche, alte Holz-  
fenster mit Doppel-  
verglasung



**Bild Nr. 6**

Wohnhaus, EG,  
Badezimmer

## Anlage 4.3



**Bild Nr. 7**

Wohnhaus, EG,  
Badezimmer,  
Dusche



**Bild Nr. 8**

Wohnhaus, EG,  
Badezimmer,  
Badewanne und  
Elektroboiler

## Anlage 4.4



**Bild Nr. 9**

Wohnhaus, EG,  
WC



**Bild Nr. 10**

Wohnhaus, EG,  
Wohnzimmer

## Anlage 4.5



**Bild Nr. 11**

Wohnhaus, EG,  
Wohnzimmer mit  
Kachelofen



**Bild Nr. 12**

Wohnhaus, EG,  
Schlafzimmer I

## Anlage 4.6



**Bild Nr. 13**

Wohnhaus, EG,  
Schmutzschleuse



**Bild Nr. 14**

Wohnhaus, EG,  
Milchkammer

## Anlage 4.7



**Bild Nr. 15**

Wohnhaus, EG,  
Treppenaufgang  
zum Obergeschoss  
(OG)



**Bild Nr. 16**

Wohnhaus, OG,  
Diele

## Anlage 4.8



**Bild Nr. 17**

Wohnhaus, OG,  
Wohnzimmer



**Bild Nr. 18**

Wohnhaus, OG,  
Küche

## Anlage 4.9



**Bild Nr. 19**

Wohnhaus, OG,  
Diele von Küche zu  
Schlafzimmer und  
Bad



**Bild Nr. 20**

Wohnhaus, OG,  
Badezimmer mit  
Waschmaschinen-  
anschluss

## Anlage 4.10



**Bild Nr. 21**

Wohnhaus, OG,  
Schlafzimmer II



**Bild Nr. 22**


Wohnhaus, OG,  
Schlafzimmer III

## Anlage 4.11



**Bild Nr. 23**

Wohnhaus, OG,  
Schlafzimmer IV  
mit Waschbecken



**Bild Nr. 24**

Wohnhaus, OG,  
WC in Verlängerung  
der Diele

## Anlage 4.12



**Bild Nr. 25**

Wohnhaus, OG,  
WC in Verlängerung der Diele,  
Riss in Wand



**Bild Nr. 26**

Wohnhaus, OG,  
Schlafzimmer V

## Anlage 4.13



**Bild Nr. 27**

Wohnhaus, OG,  
Schlafzimmer V,  
altes Holzfenster  
mit Doppelverglä-  
sung, Holzfenster-  
brett



**Bild Nr. 28**

Wohnhaus, OG,  
Treppe zum Dach-  
geschoss (DG)

## Anlage 4.14



**Bild Nr. 29**

Wohnhaus, DG,  
Diele



**Bild Nr. 30**

Wohnhaus, DG,  
Balkon

## Anlage 4.15



**Bild Nr. 31**

Wohnhaus, DG,  
Schlafzimmer VI



**Bild Nr. 32**

Wohnhaus, DG,  
Aufenthaltsraum I  
mit Küche, früher  
als Fremden-  
zimmer vermietet

## Anlage 4.16



**Bild Nr. 33**

Wohnhaus, DG,  
Aufenthaltsraum II  
mit Küche, früher  
als Fremden-  
zimmer vermietet



**Bild Nr. 34**

Wohnhaus, DG,  
Aufenthaltsraum II  
mit Küche, früher  
als Fremden-  
zimmer vermietet

## Anlage 4.17



**Bild Nr. 35**

Wohnhaus, DG,  
Schlafzimmer VII



**Bild Nr. 36**

Wohnhaus, DG,  
Badezimmer mit  
Wanne, Dusche  
und Elektroboiler

## Anlage 4.18



**Bild Nr. 37**

Wohnhaus, DG,  
Kinderzimmer,  
Heizung mit Ölofen



**Bild Nr. 38**

Wohnhaus, DG,  
Wohnraum mit  
Schlafmöglichkeit,  
ehemaliges  
Fremdenzimmer

## Anlage 4.19



**Bild Nr. 39**

Wohnhaus, DG,  
Treppe zum Dach-  
boden



**Bild Nr. 40**

Wohnhaus,  
Dachboden

## Anlage 4.20



**Bild Nr. 41**

Wohnhaus, EG,  
Kellerabgang



**Bild Nr. 42**

Wohnhaus, Keller

## Anlage 4.21



**Bild Nr. 43**

Wohnhaus, Keller



**Bild Nr. 44**

Wohnhaus, Keller,  
Heizraum

## Anlage 4.22



**Bild Nr. 45**

Wohnhaus, Keller,  
Heizraum, Fest-  
brennstoffofen



**Bild Nr. 46**

Wohnhaus, Keller,  
Heizraum, Warm-  
wasserkessel

## Anlage 4.23



**Bild Nr. 47**

Wohnhaus, Keller



**Bild Nr. 48**

Wohnhaus, Keller

## Anlage 4.24



**Bild Nr. 49**

Flurst. Nr. 1098,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Stallgebäude  
angebaut an  
Wohnhaus,  
Nordansicht



**Bild Nr. 50**

Stallgebäude,  
Kuhstall

## Anlage 4.25



**Bild Nr. 51**

Stallgebäude,  
Kuhstall



**Bild Nr. 52**

Stallgebäude,  
Krafftuttersilo

## Anlage 4.26



**Bild Nr. 53**

Stallgebäude,  
Tenne



**Bild Nr. 54**

Stallgebäude,  
Tenne, altes  
Heugebläse

## Anlage 4.27



**Bild Nr. 55**

Stallgebäude,  
Tenne, alte  
Getreidemühle



**Bild Nr. 56**

Flurst. Nr. 1098,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Umgriff nördlich  
des Stallgebäudes,  
Blick nach Osten

## Anlage 4.28



**Bild Nr. 57**

Stallgebäude,  
Tennenauffahrt



**Bild Nr. 58**

Deutz Fahr DX  
3.60 in der Garage  
neben dem Stall-  
gebäude

## Anlage 4.29



**Bild Nr. 59**

Forstseilwinde



**Bild Nr. 60**

Hubwagen, Euro-  
part, 2.500 kg

## Anlage 4.30



**Bild Nr. 61**

Traktoranhänger,  
3,6 t



**Bild Nr. 62**

Alter Frontlader  
und alte Rohre

## Anlage 4.31



**Bild Nr. 63**

Garage neben  
Stallgebäude



**Bild Nr. 64**

Flurst. Nr. 1102,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Stadel mit  
Überdachung,  
Südostansicht

## Anlage 4.32



**Bild Nr. 65**

Alter Kipper mit  
Folienresten



**Bild Nr. 66**

Frontmähwerk  
Fella KM 280 F

## Anlage 4.33



**Bild Nr. 67**

Heckmähwerk  
Fella Rodon KM  
187



**Bild Nr. 68**

Güllefass Eckart

## Anlage 4.34



**Bild Nr. 69**

Ladewagen  
Mengele



**Bild Nr. 70**

Deutz Fahr Agro  
Xtra 4.17

## Anlage 4.35



**Bild Nr. 71**

Stoll Industrielader  
mit Ballengabel



**Bild Nr. 72**

Gülmixer mit  
Zapfwellenantrieb

## Anlage 4.36



**Bild Nr. 73**

Überdachtes  
Fahrsilo, an  
Stadel angebaut



**Bild Nr. 74**

Überdachung  
im Westen  
des Stadels,  
Brennholzlager

## Anlage 4.37



**Bild Nr. 75**

Überdachtes Holzlager westlich des Stadels, schlechter Zustand



**Bild Nr. 76**

Flurst. Nr. 1102, Gemarkung Wildenwart, Betonsilos, Blick nach Osten

## Anlage 4.38



**Bild Nr. 77**

Flurst. Nr. 1102,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Maschinenhalle  
mit PV-Anlage auf  
dem Dach, Süd-  
ansicht



**Bild Nr. 78**

Ladewagen Deutz  
Fahr K550/33, 4 t

## Anlage 4.39



**Bild Nr. 79**

Heuwender  
Pöttinger Eurotop  
701 A multilast



**Bild Nr. 80**

Altes Rundsilos auf  
Holzständer, Blech  
mit Korrosion

## Anlage 4.40



**Bild Nr. 81**

Zwischenboden in der Maschinenhalle, Teile sind Fremdeigentum



**Bild Nr. 82**

Nordseite der Maschinenhalle, Keller in Betonbauweise, Vakuumtankwagen BSA

## Anlage 4.41



**Bild Nr. 83**

Vakuumtankwagen  
BSA und Stock-  
mann Siloverteiler,  
weiteres Brenn-  
holzlager



**Bild Nr. 84**

Wechselrichter  
für PV-Anlage

## Anlage 4.42



**Bild Nr. 85**

Schwader Stoll R  
335 4 DS



**Bild Nr. 86**

Heuwender Stoll Z  
550 Hydro

## Anlage 4.43



**Bild Nr. 87**

Wiesenschleppe



**Bild Nr. 88**

Schlepper IHC 423

## Anlage 4.44



**Bild Nr. 89**

Silozange



**Bild Nr. 90**

Brennholzlager  
westlich der  
Maschinenhalle

## Anlage 4.45



**Bild Nr. 91**

Festmistlager auf  
Flurst. Nr. 1102,  
Gemarkung  
Wildenwart



**Bild Nr. 92**

4 Garagen auf  
Flurst. Nr. 1102,  
Gemarkung  
Wildenwart

## Anlage 4.46



**Bild Nr. 93**

O & K L5 Radlader



**Bild Nr. 94**

Diverses  
Werkzeug

## Anlage 4.47



**Bild Nr. 95**

Eicher Schlepper,  
15 PS, BJ 1953/54  
und diverse Geräte



**Bild Nr. 96**

Vicon Pendel-  
streuer

## Anlage 4.48



**Bild Nr. 97**

Eicher Mammut 74



**Bild Nr. 98**

Flurst. Nr. 1102,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Blick nach Norden  
entlang Weg zu  
Fahrsilos auf  
Flurst. Nr. 1206

## Anlage 4.49



**Bild Nr. 99**

Fahrtilo auf  
Flurst. Nr. 1206,  
Gemarkung  
Wildenwart



**Bild Nr. 100**

Fahrtilo, Wände  
z.T. mit weiten  
Ritzen

## Anlage 4.50



**Bild Nr. 101**

Flurst. Nr. 1206,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Obstgarten, Blick  
nach Norden



**Bild Nr. 102**

Flurst. Nr. 1207,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
Südostecke, Blick  
nach Norden

## Anlage 4.51



**Bild Nr. 103**

Flurst. Nr. 1207,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Blick  
nach Westen



**Bild Nr. 104**

Flurst. Nr. 1207,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Norden, Blick  
nach Osten

## Anlage 4.52



**Bild Nr. 105**

Flurst. Nr. 1093,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Osten, Blick  
nach Westen



**Bild Nr. 106**

Flurst. Nr. 1078,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Westen, Blick  
nach Osten

## Anlage 4.53



**Bild Nr. 107**

Flurst. Nr. 1127,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Norden, Blick  
nach Süden



**Bild Nr. 108**

Flurst. Nr. 1116,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Norden, Blick  
nach Süden

## Anlage 4.54



**Bild Nr. 109**

Flurst. Nr. 1205,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Standort im Osten,  
Blick nach Westen



**Bild Nr. 110**

Flurst. Nr. 1204,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Osten, Blick  
nach Westen

## Anlage 4.55



**Bild Nr. 111**

Flurst. Nr. 1208/3,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Westen, Blick  
nach Osten



**Bild Nr. 112**

Flurst. Nr. 1208/4,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Nordosten, Blick  
nach Südwesten

## Anlage 4.56



**Bild Nr. 113**

Flurst. Nr. 1203,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Osten, Blick  
nach Westen



**Bild Nr. 114**

Flurst. Nr. 1222,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
Südostecke, Blick  
nach Norden

## Anlage 4.57



**Bild Nr. 115**

Flurst. Nr. 1222,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
Südostecke, Blick  
nach Nordwesten



**Bild Nr. 116**

Flurst. Nr. 1209,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland,  
südlicher Teil

## Anlage 4.58



**Bild Nr. 117**

Flurst. Nr. 1211,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Osten, Blick  
nach Westen



**Bild Nr. 118**

Flurst. Nr. 1183,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
im Norden, Blick  
nach Süden

## Anlage 4.59



**Bild Nr. 119**

Flurst. Nr. 1182,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
Nordwestecke,  
Blick nach Osten



**Bild Nr. 120**

Flurst. Nr. 1182,  
Gemarkung  
Wildenwart,  
Grünland, Standort  
Nordwestecke,  
Blick nach Süden