

6.7 Fotodokumentation: Ortstermin am 15.01.2025

6.7.1 Bergstraße 19, Mödingen



Foto 1 Wohnhaus mit Gaststube, Tanzsaal und Stall - Ansicht von Osten



Foto 2 Wohnhaus mit Gaststube, Tanzsaal und Stall - Ansicht von Norden



Foto 3 Wohnhaus mit Gaststube, Tanzsaal und Stall - Ansicht von Westen



Foto 4 Wohnhaus mit Gaststube, Tanzsaal und Stall - Ansicht von Süden



Foto 5 Erdgeschoss - Flur mit Treppe zum Obergeschoss



Foto 6 Erdgeschoss - Wohnraum



Foto 7 Erdgeschoss - Küche



Foto 8 Erdgeschoss - Bad



Foto 9 Erdgeschoss - Gaststube



Foto 10 Erdgeschoss - WC



Foto 11 Erdgeschoss - Stall



Foto 12 Erdgeschoss - Stall



Foto 13 Obergeschoss - Tanzsaal



Foto 14 Obergeschoss - Zimmer



Foto 15 Obergeschoss - Zimmer



Foto 16 Obergeschoss - Flur



Foto 17 Nicht ausgebauter Dachraum



Foto 18 Kellergeschoss



Foto 19 Nebengebäude - Ansicht von Osten



Foto 20 Nebengebäude - Ansicht von Westen



Foto 21 Nebengebäude - Ansicht von Süden



Foto 22 Nebengebäude - Abstellfläche



Foto 23 Maschinengarage - Ansicht von Süd-Westen



Foto 24 Maschinengarage - Ansicht von Nord-Osten



Foto 25 Maschinengarage - Abstellfläche



Foto 26 Stall / Scheune - Ansicht von Norden



Foto 27 Stall / Scheune - Ansicht von Westen



Foto 28 Stall / Scheune - Stallfläche




Foto 29 Stall / Scheune - Stallfläche



Foto 30 Stall / Scheune - Abstellfläche



Foto 31 Maschinenhalle - Ansicht von Westen



Foto 32 Maschinenhalle - Ansicht von Süden



Foto 33 Maschinenhalle - Abstellfläche



Foto 34 Unbebauter Grundstücksteil Richtung Finninger Straße

6.7.2 Flurstück 1062, Gemarkung Bergheim



Foto 35 Blick Richtung Süden



Foto 36 Scheune

6.7.3 Flurstück 864, Gemarkung Bergheim



Foto 37 Landwirtschaftsfläche - Blick Richtung Westen

6.7.4 Flurstück 799, Gemarkung Bergheim



Foto 38 Fischweiher -Blick Richtung Süden