

Bild 11 – Sauna im Hobbykeller



Bild 12 – Feuchtigkeitsschäden an Kellerwänden



Bild 13 und Bild 14 – Heizungs-/Öllagerraum



Bild 15 – Heizungs-/Öllagerraum



Bild 16 – Windfang/Treppenhaus




Bild 17 – Diele/Flur



Bild 18 – Wohnen/Essen/Kochen



Bild 19 – Wohnen/Essen/Kochen



Bild 20 – Essbereich



Bild 21 – Küche



Bild 22 – Küche



Bild 23 – WC EG



Bild 24 und Bild 25 – Bad EG



Bild 26 – überdeckte Terrasse



Bild 27 – Studio DG



Bild 28 – Studio DG



Bild 29 – Studio DG



Bild 30 und Bild 31 – Dusche/WC DG




Bild 32 – Kind I Südwest



Bild 33 – Kind II Südost



Bild 34 – Balkon



Bild 35 – Garage



Bild 36 – Gartenhaus

