

Bild 14 und Bild 15 – Flur EG





Bild 16 und Bild 17 – Bad/WC



Bild 18 – Bad/WC



Bild 19 – Wohnküche



Bild 20 – Zimmer Nordost EG



Bild 21 – Wohnzimmer EG



Bild 22 – Wohnzimmer EG



Bild 23 und Bild 24 – Flur DG



Bild 25 – Zimmer West DG




Bild 26 – Zimmer West DG



Bild 27 – Zimmer Ost DG



Bild 28 – Schäden an Holzschindelbekleidung auf Westseite



Bild 29 – Schäden an Holzschindelbekleidung auf Westseite

