


Bild 51 – Schlafzimmer



Bild 52 – Kinderzimmer



Bild 53 – Treppenhaus DG



## Garage auf FINr. 552/1

Bild 54 – Blick in Garage



Bild 55 – Abplatzungen an Betondecke und Ausblühungen an den Wänden



## Grundstück FINr. 552/2

Bild 56 – Blick auf gekieste Fläche im Osten



Bild 57 – Blick auf gekieste Fläche im Osten



Bild 58 – Blick auf Grünfläche im Westen



Bild 59 – Blick auf Grünfläche im Westen



Bild 60 – Hühnerstall

