

Bild 55 – Speis



Bild 56 und Bild 57 – Bad



Bild 58 – Spitzboden



Garage auf FINr. 552/1

Bild 59 – überdeckter Hauseingang



Bild 60 – Garage



Bild 61 – Abplatzung an Betondecke und Feuchtigkeitsschäden an Wänden



FINr. 552/2

Bild 62 – östliche gekieste Fläche



Bild 63 – östliche gekieste Fläche



Bild 64 – westlicher Bereich, Blick nach Westen



Bild 65 – westlicher Bereich, Blick nach Osten



Bild 66 – Hühnerstall

