



Blick auf das Gebäude mit der Garage
von der Wichernstraße aus



die Nordseite des Einfamilienwohnhauses

Die Dachgaube dient zur Belichtung des Treppenhauses.



die PKW-Garage mit dem Rundbogendurchgang
zum Südgarten



die Eingangssituation mit Vordach des Hauses
an der Wichernstraße (s. Pfeil im Lageplan)



Kachelofen im Wohnbereich des
Erdgeschosses



Blick in einen Wohnraum des Erdgeschosses



der Wintergarten (im Lageplan WG)



die Lüftungsklappen, wie in der Baubeschreibung
ausgeführt



die Kunststeintreppe, die vom Erdgeschoss
ins Dachgeschoss führt



behindertengerechte Dusche im EG,
Wandschlüsse nicht verputzt



WC im Kellergeschoss,
Installationsarbeiten sind begonnen.



Die Heizkörper sind entfernt, die Nischen zugemauert
und verputzt (helle Flächen).



Renovierungsarbeiten in den leeren
Räumen des Obergeschosses



provisorische Dusche im Dachgeschoss



Feuchtigkeitsschäden an den
Kellerinnenwänden



Der Erdgas-Heizkessel ist nicht in Betrieb.



Blick vom Südgarten auf die PKW-Garage und den Durchgang zur Wichernstraße



der Durchgang von Süden zur Wichernstraße



Gartentor zur Wichernstraße



im Garten alte Bäume rechts und
dieses Gartenhäuschen als Geräteschuppen