
MARISA GERSDORF-STAHN

Dipl.-Ing. (FH) Sachverständigenbüro



Auszug aus dem Verkehrswertgutachten Amtsgericht Ingolstadt - Abteilung für Zwangsversteigerungssachen - 2 K 34/24



Zweifamilienhaus mit Doppelgarage und Nebengebäude Am Pulverl 31 85051 Ingolstadt

Verkehrswert des bebauten Grundstücks, 960.000 € unbelastet (ohne Berücksichtigung grundbuchlicher Lasten)

Vermeintliches Zubehör

(Einbauküchen, Einbaubadezimmermöbel)

1.400 €

Wertermittlungsstichtag 12. Februar 2025

Ortstermin

Das Zweifamilienwohnhaus, die Doppelgarage sowie das Nebengebäude konnten von innen besichtigt werden. Das Dachgeschoss des Zweifamilienhauses

konnte nicht besichtigt werden.

Makrolage Das bebaute Grundstück befindet sich südlich der Stadtmitte von Ingolstadt, in

85051 Ingolstadt.

Mikrolage Das Grundstück mit der Flurstücks-Nr. 5645/3 liegt ca. 2,3 km (Luftlinie) südlich

der Stadtmitte, im Stadtbezirk 12, Unterbezirk 122, im Bahnhofsviertel.

Infrastrukturelle Einrichtungen sind in Ingolstadt, z.T. in der Nähe und fußläufig

erreichbar.

Beeinträchtigungen Mit Lärmbeeinträchtigungen durch die stark befahrene Maximilianstraße im Nor-

den, durch die stark befahrene Münchener Straße im Osten und den 800 m öst-

lich gelegenen Hauptbahnhof im Osten ist zu rechnen.

Grundstück Das Grundstück mit der Flurstücknummer Fl.Nr. 5645/3 ist 903 m² groß und ist

von drei Seiten durch bebaute Grundstücke begrenzt. Im Süden befindet sich die Straße Am Pulverl. Das Grundstück ist vermessen und eingefriedet, es ist eben

und liegt auf Höhe des Straßenniveaus.

Bebauung Das Grundstück ist mit einem Zweifamilienhaus, einer Doppelgarage (Fertigga-

rage), einem Nebengebäude (alte Einzelgarage), einem Gartenhaus und einem

Gartenpavillon bebaut.

Baujahre Wohnhaus: ca. 1960

Wintergarten an Wohnhaus: ca. 2002 Nebengebäude: ca. 1960 Doppelgarage: ca. 2002

Nutzung Die Wohnung im Erdgeschoss ist eigengenutzt.

Die Wohnung im Obergeschoss ist vermietet.

Wohnflächen Erdgeschoss: ca. 113 m²

Obergeschoss: ca. 111 m²

Bauart Das Zweifamilienwohnhaus, das 1960 in massiver Bauweise errichtet wurde, ist unterkellert, hat eine Wohnung im Erdgeschoss, eine Wohnung im Obergeschoss und ein nicht ausgebautes Dachgeschoss.

2002 wurde ein nicht unterkellerter Wintergarten aus pulverbeschichtetem Aluminium angebaut. Der Wintergarten erstreckt sich über das Erdgeschoss und über das Obergeschoss.

Raumprogramm, Wohnhaus KG: Treppenhaus/Treppe,

Flur, Öltankraum, Waschküche, Kellerraum, Heizungsraum, Büro

EG: Treppenhaus/Treppe,

Wohnung EG:

Gang, Abstellraum, WC, Bad, Küche, Wintergarten, Wohnzimmer,

Kinderzimmer, Schlafzimmer, Terrasse

OG: Treppenhaus/Treppe,

Wohnung OG:

Gang, Abstellraum, WC, Bad, Küche, Wintergarten, Wohnzimmer,

Kinderzimmer, Schlafzimmer, Terrasse

DG: Speicherraum / nicht ausgebaut (konnte nicht besichtigt werden)

Ausstattung, Wohnhaus	Heizung:	zentrale Brauchwassererwärmungsanlage (Baujahr 1994),		
		Energieträger Öl		

Wände: Putz und Anstrich, Tapete, Fliesen, u.a. Beton mit Anstrich (KG)

Böden: Fliesen, Kunststeinbelag, Marmor, Laminat, Holz,

beschichteter Estrich (KG)

Decken: Putz und Anstrich, Tapete, Verkleidung mit kunststoffbeschich-

teten Paneelen, Beton mit Anstrich (KG)

Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung, z.T. mit außenliegendem

Gitter, Holz/Aluminiumfenster mit Isolierverglasung (Gitter als

Einbruchschutz)

Die Doppel-Fertiggarage wurde 2002 errichtet und hat ein Flachdach. Die beiden Stollplätze eine voneinender nicht getrennt

Stellplätze sind voneinander nicht getrennt.

NebengebäudeDas Nebengebäude, eine ehemalige Garage, wurde in massiver Bauweise 1960 errichtet. Es beinhaltet 2 Räume (Garagenraum und Abstellraum).

emonier. La bennance a readine (Garagemaum una Abatemaum).

Sonstige bauliche Anlagen Im Nordwesten des Grundstücks befindet sich ein Gartenhaus, das als wertlos eingestuft wurde. In etwa in der Mitte des Grundstücks befindet sich ein Pavillon.

- Wohnhaus ausreichend bis unbefriedigend
- Doppelgarage leicht unterdurchschnittlich bis ausreichend
- Nebengebäude ausreichend
Die drei Gebäude befinden sich in einem schlechteren Zustand als es bei norma-

Die drei Gebaude befinden sich in einem schlechteren Zustand als es bei normaler Instandhaltung der Fall wäre.


Fazit Die baulichen Anlagen weisen Mängel, Schäden, Instandhaltungsstau auf.


Anmerkung Oben genannte Informationen stellen einen Auszug und nur eine Zusammenfassung dar. Detaillierte Informationen sind dem Gutachten, das dem Amtsgericht Ingolstadt - Abteilung für Zwangsversteigerungssachen - vorliegt, zu entnehmen


Ingolstadt, den 28. Juli 2025

Anlagen:


Übersichtskarte, Ortskarte, Lageplan, Plankopien, Fotos










Verviefältigung nur in analoger Form für den eigenen Gebrauch. Zur Maßentrahme nur bedingt geeignet.









Miles of the state of the state





Bebante F	icicne i	119,60 W	
Wehnflad	che DIN 28	3	
KAche	14,40 m2		
Schlafz.	15,30 .		
Wohnz.	22,67 .		
Kinderz.	12.50 =		
Gang	7.97 .		
Bad	4.93 >		
Speis	4.97 .		
Abstelle.	1 ",,,,		
Eralgerch.	82,74 m2	Obergesch.	82,79m
A6 38 F. Kery	b 2,48 ×		- 2,48+
	80,26m2		80,26m2
	-		
4			
	iter Rans		7
(12,73 . 9.40 -	70 -	882,081 m3	
\$ (9.40 - 2.9	12,73)	-	57,836 +
4. 4.00 4	15 . 5,45		13,912 .
2 . 1147 . 11			9 53, 830 m3
2 . 4,47. 7,			
2 . ,,,,,,,	*	_	





NG GRANDRISS - CO

NG OPENBRISC - ES

NG OPENBRISC - ES

NG ACRES AN REST. GEBAINE
NAME AND ACRES AN REST. GEBAINE
NAME AND ACRES AN REST. GEBAINE
NAME AND ACRES AND ACRES AN REST. GEBAINE
NAME AND ACRES AN





Internetversion für das Amts de inchie



Straßenansicht von Süd



Straßenansicht von Süd



Ansicht von Süd



Terrasse EG, Ansicht von Süd



Weg zum Hauseingang, Ansicht von Süd, rechts: Nebengebäude



Hauseingang