



... mit anschließendem Gartenbereich, gemeinsame Nutzungsrechte der Bewertungsobjekte zu A) bis E)



Hauseingang zwischen Gebäudeteil West und Ost



EG: Treppenhaus



EG: Bewertungsobjekt zu A), Whg. lt. ATP Nr. 1),
Wohnungseingang



Schlafzimmer



Bad



Küche



Wohnzimmer ...




... mit Zugang zum überdachten Terrassenbereich (SNR)



Eindruck Zustand Terrasse



OG: Bewertungsobjekt zu B, Whg. lt. ATP Nr. 2),
Wohnungseingangsbereich



Diele



WC



Wohnzimmer



Überdachte Terrasse




DG: Bad




Bad



Hauseingang Bewertungsobjekt zu C), Whg. lt. ATP Nr. 3)




EG: Treppenaufgang in das OG ...



... und Treppenabgang in das KG



Kellerraum im ATP Nr. 3



OG: Wohnungseingang, Blick in den Dielenbereich



Blicke in die Brunnenstraße Richtung NW ...



... und Richtung SO



MFH, straßenseitige Fassade und Zugang zum Grundstückstreifen NW mit Mülltonnenabstellbereich




MFH, Fassade SO und Eingangsseite mit Grundstückszugangsbereich im Vordergrund



Rückwärtiger Teil von Gebäudeteil Ost mit Hauseingang von Bewertungsobjekt zu C)




MFH, Fassade NO ...



WC



DG: Dielenbereich




Bad




Balkon



KG: Zugang Heizraum (konnte nicht besichtigt werden)



Kellerflur



Waschküche




Kellerraum lt. ATP Nr. 2, von Wohnung zu A) genutzt



Kellerraum lt. ATP Nr. 2, von Wohnung zu B) genutzt



MFH, rückwärtiger Teil von Gebäudeteil "Ost", Garagen
Bewertungsobjekte zu D) und E) im EG



Garage zu E) ...



mit Dämmung an Deckenuntersicht zur
aufgehenden Wohnung zu C)

Makrolage / Mikrolage

Brunnenstraße 14, 86165 Augsburg – Lechhausen

