



Ansicht Südost



Ansicht Südwest



alte Falzziegel-Dachdeckung,
Putzschäden Ortgang



Anbau Bad/Garagen
Putzschäden Dachrand



Außenputzschäden Garage Westseite



alte Dachdeckungen
Wohnhaus, Anbauten Nordseite



Küche EG



alte Holztür, Feuchtigkeitsfleck Wand




alte Böden EG



Durchgangszimmer EG



alte Holztreppe



Bad EG



Feuchtigkeitsschaden/Schimmel EG



Putzschaden EG (Vollziegel)



Schimmel in Raumecke EG



alte Elektroinstallation



Anbau Lager EG



Feuchtigkeitsfleck bei Lager EG



Zimmer DG



alter Elektrospeicherofen DG



Kellerraum mit Feuchtigkeitsschäden



Dachspitz



Bauschaden Schornstein Dachspitz



Holzwurmbefall DG Abseite