

(4) Werkstatthalle 2
Halle



(4) Werkstatthalle 3
Werkstatt



(4) Werkstatthalle 4
Büro



(4) Werkstatthalle 4
Büro



(5) Lagerhalle 1
Umkleide



(5) Lagerhalle 1
Kantine



(6) Kaltlagerhalle 2
Besprechungsraum



(6) Kaltlagerhalle 2
Lager



(6) Kaltlagerhalle 2
Hebeplattform



(6) Kaltlagerhalle 3
Lager



Zufahrt über Grundstück
Flst. 812



schadhafte Anstriche



schadhafte Brüstungsanschlüsse



defekte Schalplatten
mangelnde Standsicherheit OG



Feuchtigkeitsschäden



Elektroinstallation



unterschiedliche Bodenniveaus



nicht fertiggestellte
Zwischendecke



nicht fertiggestellt Laderampe /
verwilderte Freifläche



tlw. ausgetauschte Dachfolie
lt. Angabe weiterhin Leckage



Stellplätze



Freifläche mit Ziergehölz



- gepflasterte und geschotterte Freifläche /
- Hallentor zur (1) Maschinen- / Lagerhalle
- Stahlpodesttreppe zur (4) Werkstatthalle 1



Rolltor und Zugang zur
(6) Kaltlagerhalle 3

