

Amtsgericht Kempten (Allgäu), Vollstreckungsgericht Immobilienverfahren, Az.: K 53/23  
Bewertungsobjekt: Miesenbacher Straße 2, 87437 Kempten (Allgäu)



Foto 1: Bewertungsobjekt von Nordosten



Foto 2: Bewertungsobjekt von Süden

Amtsgericht Kempten (Allgäu), Vollstreckungsgericht Immobilienverfahren, Az.: K 53/23  
Bewertungsobjekt: Miesenbacher Straße 2, 87437 Kempten (Allgäu)



Foto 3: Westseite des Bewertungsobjektes

Amtsgericht Kempten (Allgäu), Vollstreckungsgericht Immobilienverfahren, Az.: K 53/23  
Bewertungsobjekt: Miesenbacher Straße 2, 87437 Kempten (Allgäu)



Foto 4: Kelleraußentreppe



Amtsgericht Kempten (Allgäu), Vollstreckungsgericht Immobilienverfahren, Az.: K 53/23

Bewertungsobjekt: Miesenbacher Straße 2, 87437 Kempten (Allgäu)



Foto 5: Westfassade der Fertiggarage

Amtsgericht Kempten (Allgäu), Vollstreckungsgericht Immobilienverfahren, Az.: K 53/23  
Bewertungsobjekt: Miesenbacher Straße 2, 87437 Kempten (Allgäu)



Foto 6: Südfassade der Fertiggarage

Amtsgericht Kempten (Allgäu), Vollstreckungsgericht Immobilienverfahren, Az.: K 53/23  
Bewertungsobjekt: Miesenbacher Straße 2, 87437 Kempten (Allgäu)



Foto 7: Putzschäden an den Gauben (beispielhaft)




Foto 8: Dach der Fertiggarage



Amtsgericht Kempten (Allgäu), Vollstreckungsgericht Immobilienverfahren, Az.: K 53/23

Bewertungsobjekt: Miesenbacher Straße 2, 87437 Kempten (Allgäu)



Foto 9: Schwärzepilz an den Gauben innenseitig (beispielhaft)