

## 7.14 Fotodokumentation



*Lindenallee - Blickrichtung Osten*



*Lindenallee - Blickrichtung Westen*



*Wohnhaus - Nordostansicht*



*Wohnhaus - Nordwestseite*



*Wohnhaus – Südwestansicht mit Balkon*



*Wohnhaus – Südwestansicht Anbau*



*Terrasse - Südseite*




*Terrasse - Nordseite*




*Kellerabgang zur Praxis - Nordseite*



*Kellerabgang zur Praxis*



*Kellerabgang - Südseite*



*Hauseingang mit Treppe*



*Carport – Nordseite*



*Holzschuppen*



*Zufahrtsstraße Lindenallee 27*



*Vorgarten - Nordseite*



*Garten - Südseite*



*Garten - Südseite*



KG – Kellertreppe zum Erdgeschoss



KG – Technikraum



KG – Partyraum



KG – Partyraum



KG – Waschküche mit ehemaligen Öl-Tank-Lager



KG – Waschküche mit Duschecke



KG – Hobbyraum



KG – Hobbyraum mit Zugang zur Praxis



KG – Lager




KG – Flur zur Praxis



KG – Praxis



KG – Praxis



EG – Windfang



EG – Windfang



EG – Bad – Küche



EG – Küche mit Treppenhaus



EG - Treppenhaus



EG – Wohnzimmer




EG – kleiner Flur – Blick aus dem Schlafzimmer




EG – kleiner Flur – Blick aus dem Gästezimmer



EG – Bad



EG – Bad - behindertengerechte Dusche



EG – Bad - Oberlicht



EG – WC



EG - Treppenhaus



OG - Treppenhaus



OG - Hausflur




OG - Eltern



OG - Bad



OG - Bad



DG – Treppenhaus



DG – Studio - Wohnen



DG – Studio - Wohnen



DG - Bad



DG – Bad



DG - Speicher