Straßenansicht des Wohnhauses
Bergstraße 1

Der Nordgiebel des Wohnhauses wurde nach der Erdgas-Explosion provisorisch verschlossen.

die Ostansicht des Wohnhauses Bergstraße 1

der Nebeneingang im Osten des Wohnhauses

Blick in den Hausflur der Bergstraße 1

Rohbauzustand des Wohnhauses Bergstraße 1

Blick in den Kellerabgang

Der Nordgiebel wurde teilweise wieder zugemauert.

Die Sanitärsituation ist provisorisch gestaltet.

Blick auf das Westtor der langgestreckten Garage,
die als Durchfahrt in das Ostgrundstück dient.

Blick vom Ostgarten auf den
WC-Anbau

Im WC-Anbau befindet sich die
Gas-Therme.