



Ansicht Südwest



Ansicht Süd



Ansicht Nord



Dachdeckung Betonpfannen



Ansicht West



Ansicht Ost




Blechdach Carport



Garage




Garage



Garten




Pool



Diele EG



Küche EG




Boden EG



Wohnzimmer EG




Innentüre EG




Bad EG



Bad EG



WC EG




Zimmer DG




Bad DG



Bad DG



Kellerraum



Schaden im Keller



Feuchtigkeitsflecken im Keller



Saunakabine im Keller



alter Heizkessel Keller



Blech-Öltanks Keller