Kurzbeschrieb zum Verkehrswertgutachten

Im Verfahren des Amtsgerichts Augsburg, Geschäftszeichen K 139/24

Objekt

- Mit einem Einfamilienhaus mit Nebengebäuden bebautes Grundstück in 82269 Geltendorf, Hopfenweg 3, Gemarkung Walleshausen, Flurstück 988

Makrolage

 Geltendorf als verkehrstechnisch (Knotenbahnhof im Nahverkehr) günstig gelegene und landesplanerisch als Kleinzentrum geführte Gemeinde im östlichen Bereich des Landkreises Landsberg in Pendlerentfernung zu München

Mikrolage

- Lage im ca. 6 km nördlich des Hauptorts gelegenen, z.T. noch dörflich geprägten Ortsteil Walleshausen
- Mäßige infrastrukturelle Versorgung, aber fußläufige Entfernung zum Bahnhof an der Nahverkehrstrecke Geltendorf-Augsburg
- Umgebungsbebauung als älterer, individueller Wohnungsbau
- Zusammenfassend: durchschnittliche Wohnlagenqualität

Grundstück

- Für ein Einfamilienhaus mit 571 m² noch übliche Grundstücksgröße
- Lage im Innenbereich nach § 34 BauGB
- Ungünstige, westseitige (i.d.R. Hauptwohnrichtung und privatester Grundstücksbereich) Erschließung und Lage in einem Hochwassergefahrenbereich HQextrem (seltenes Hochwasser)


Gebäude¹

- Einfamilienhaus mit Einzelgarage und Nebengebäude
- Baujahr Wohnhaus ca. 1950
- Geringe, zwischenzeitlich durchgeführten Modernisierungen
- Massivbauweise
- Geschossigkeit: KG, darüber EG, ausgebautes DG und ein Dachspitz;
 ca. 115 m² WF; für heutige Wohnverhältnisse nur eingeschränkt gängige grundrissliche Konzeption; einfacher Ausstattungsstandard; unterdurchschnittlicher energetischer Standard; Barrierefreiheit nicht gegeben; Zufahrt zur Garage äußerst schmal
- Eingeschränkter Erhaltenszustand
- Einfacher, ungepflegter Standard der Außenanlagen
- Nicht vermietet
- Zusammenfassend: den baulichen Anlagen kann kaum mehr eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer beigemessen werden

Verkehrswert


- 255.000 € (Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag 22.05.2025)

¹ Da keine Innenbesichtigung durchgeführt werden konnte handelt es sich z.T. um Vermutungen




¹ Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung Nr. 2406-009042

Lokaler Übersichtsplan¹




¹ Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung Nr. 2406-009042

Auszug aus dem amtlichen Katasterkartenwerk mit Darstellung des Bewertungsobjekts¹




¹ Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung


Luftbild1




¹ Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung Nr. 2406-009042


Grundriss Kellergeschoss





Grundriss Dachgeschoss





Schnitt

Das Bewertungsobjekt im städtebaulichen Umfeld



Blick von Norden auf das Bewertungsobjekt



Zustand des rückwärtigen Gartens



Westseitiger Vorplatz



Schmale Garagenzufahrt mit Putzabplatzungen



Schäden im Bereich des Außensockels

