



Wohnhaus A – Ansicht Südwest



Wohnhaus A – Ansicht Ost



Wohnhaus A – Schäden Balkon



Wohnhaus A – Riss Außenputz



Wohnhaus A – Küche EG




Wohnhaus A – Böden EG



Wohnhaus A – Türe EG




Wohnhaus A – Bad EG



Wohnhaus A – Wohnraum EG




Wohnhaus A – Leitungen EG



Wohnhaus A – Treppe EG/OG



Wohnhaus A – Zimmer OG



Wohnhaus A – Zimmer OG



Wohnhaus A – Bad OG



Wohnhaus A – Zimmer DG



Wohnhaus A – Dachspitz



Wohnhaus A – Kellerraum



Wohnhaus A – Heizraum KG



Wohnhaus A – Wasser im Keller



Wohnhaus A - Feuchtigkeitsschäden



Nebengebäude B – Ansicht Ost



Nebengebäude B – innen




Nebengebäude B – starke Putzschäden



Nebengebäude B – starke Putzschäden



Garage C – Ansicht Süd



Garage C – innen



Hofffläche



2) Fl.Nr. 240



2) Fl.Nr. 240



3) Fl.Nr. 349



3) Fl.Nr. 349



4) Fl.Nr. 1021



4) Fl.Nr. 1021 – Zufahrt