Dipl Ing. Nina Kraft Architektin	Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken	
	Joh Sigismund- Str. 13,	10711 Berlin - Wilmersdorf

Joh.- Sigismund- Str. 13, 10711 Berlin - Wilmersdorf Tel.: 030/892 55 64 + 0171/313 91 34

#### Anhang zum Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes

für das **Erbbaurecht** auf dem Grundstück Polziner Weg 2, in 13503 Berlin – Reinickendorf, Ortsteil Heiligensee, bebaut mit einer Doppelhaushälfte (Einfamilienhaus) und Fertigteilgarage auf 612 gm Grundstücksfläche.

eingetragen im Erbbaugrundbuch Berlin-Tegel-Forst: Blatt 1530

Geschäftsnummer: 30 K 56/20

Inhalt: Fotos Seiten 1-9

Stadtplanauszug (nicht im Internet)

Flurkartenauszug (nicht im Internet)

Situationsskizze Grundstück

Situationsskizze EG

Grundriß OG

Grundriß Teilkeller

Schnitt

Lageplan zur Baulast




Vorgarten vom Polziner Weg gesehen



Freisitz vor dem Küchenfenster

Seite 1



Offener Vorbau vor dem Hauseingang



Hauseingang



Terrasse vor Zimmer 1



Fensterbrüstung in einem Wohnraum
Seite 3



Bad im EG




Bad im EG

Seite 4



Treppe zum OG



Stiege vom Keller zum EG



Flur im OG



Flur im OG mit Schornsteinfegerausstieg



Hausanschlüsse im Keller



Ölheizung im Kellerraum




Garagenzufahrt vom Stolpmünder Weg




Garagenzufahrt und Garage auf dem Grundstück Seite 8




Schuppen auf dem Grundstück




Schuppen auf dem Grundstück Seite 9




Situationsskizze Grundstück o. M.




Situationsskizze EG o. M.



Plankopie Obergeschoß und Teilkeller o. M.



Plankopie Schnitt o. M.



Plankopie Baulasten o. M.