

AG Spandau 30 K 10-19

Fotoanlage zur Ortsbesichtigung vom 01.08.2024

Foto 1

Blick aus dem Semmelländerweg auf die Straßenfassade und das Zufahrts-/Zugangstor mit Pfeilmarkierung des Reihenendhauses Semmelländerweg 31 B (WE-Nr. 3 gemäß Aufteilungsplan als Bewertungsobjekt).



Foto 2

Blick in den Semmelländerweg Richtung Osten mit Pfeilmarkierung der Grundstückszufahrt zum Reihenendhaus Semmelländerweg 31 B (WE-Nr. 3 gemäß Aufteilungsplan als Bewertungsobjekt).



Foto 3

Blick aus dem Semmelländerweg auf die Straßenfassade des Reihenendhauses Semmelländerweg 31 B (WE-Nr. 3 gemäß Aufteilungsplan als Bewertungsobjekt).



Foto 4

Blick aus dem Semmelländerweg auf das grenzständige Carport des Reihenendhauses Semmelländerweg 31 B (WE-Nr. 3 gemäß Aufteilungsplan als Bewertungsobjekt).

