

Anlage e zu AG Spandau 30 K 19-24

Fotoanlage zur Ortsbesichtigung vom 23.09.2024

Foto 1

Nordostfassade Gorgasring Nr. 49 und 51 mit Pfeilmarkierungen der Lage von ETW-Nr. 63 im 3.OG links des Hausaufgangs Gorgasring Nr. 51.



Foto 2

Südwestfassade mit Pfeilmarkierungen der Lage von ETW-Nr. 63 im 3.OG links des Hausaufgangs Gorgasring Nr. 51.



Foto 3

Südwestfassade mit Pfeilmarkierungen der Lage von ETW-Nr. 63 im 3.OG links des Hausaufgangs Gorgasring Nr. 51 mit vorgelagerter Grünfläche.



Foto 4

Gartenfläche an der Südwestseite der Hausaufgänge Gorgasring 47 und 49.



Foto 5

Grundstückszugang zum Hausaufgang Nr. 51 am Gorgasring.



Foto 6

Nordostseitige Freifläche an den Hausgängen Gorgasring Nr. 45, 47, 49 und 51.



Foto 7
Hauszugang Gorgasring 51.



Foto 8/8a
Treppenhaus Gorgasring 51 (linke Seite Hauszugangsreich).



Foto 9
Treppenhaus Gorgasring 51 mit Pfeilmarkierung der Wohnungszugangstür von ETW-Nr. 63 im 3.OG.



Foto 10/10a
Links: Kellerraum Nr. 63.
Rechts: Anordnung der Stromzähler im Kellergeschoss.



Foto 11
Grundstückseigene Freiflächen - hier mit Mülltonnensammelstellplatz und Stellplätzen nebst Garagenzeile im Hintergrund.



Foto 12
Grundstückseigene Freiflächen - hier mit Stellplätzen am Nordgiebel des Hausaufgangs Gorgasring 51.

