

## Fotodokumentation zum Wertgutachten 30 K 23 / 23

### Bilder zum Gemeinschaftseigentum



Ecke Holzhauser Straße, Miraustraße




Ecke Klinerweg, Ernststraße



Öffentlicher Grünstreifen auf dem Grundstück




Blockinnenbereich mit Gärten (SNR)



Wasseranschluss



Treppenhaus



Kellerfläche





Hauseingang



Waschküche (Gemeinschaftsfläche)



Müllsammelstelle



Spielplatzfläche




Ansiht der Bebauung an der Holzhauser Straße vom Blockinnenbereich



### Bilder zum Sondereigentum


(Die Wohnung konnte zum Ortstermin nicht begangen werden.)



Wohnungseingangstür



Zugang zur Kellerfläche



Schnitt



Ansicht Holzhauser Straße 113 (Die Lage der Wohnung Nr. 48 wurde gekennzeichnet.)