

Foto 3

Zuwegung von der Quäkerstraße zum Hauszugang Quäkerstraße 10 mit Pfeilmarkierungen der Lage von ETW Nr. 28 im EG.



Foto 4

Blick in die Quäkerstraße Richtung Süden auf Höhe des Bewertungsobjekts am linken Bildrand.



Foto 5

Hauseingangsbereich Quäkerstraße 10.



Foto 6

Treppenaufgang im KG Quäkerstraße 10.



Foto 7

Treppenhauskopf im 2.OG.



Foto 8

Wohnungseingangstür von ETW-Nr. 28 im EG (rechts).

