

Anlage e zu AG Spandau 30 K 28-24
Fotoanlage zur Ortsbesichtigung vom 06.09.2024

Foto 1
Blick aus dem Steinmeisterweg auf die zu bewertende ETW Nr. 7 (Pfeilmarkierungen).



Foto 2
Gebäuderückseite mit dortigem Hauszugang und Pfeilmarkierungen von ETW Nr. 7.



Foto 3/3a
Links: Hauseingang Steinmeisterweg 10.
Rechts: Hauseingangsbereich Steinmeisterweg 10.



Foto 4/4a
Wohnungsflur (rechts mit verspiegeltem Einbauschränk am Flurende).



Foto 5
Küche.



Foto 6/6a
Küche.



Foto 7/7a
Badezimmer.



Foto 8/8a
Badezimmer.



Foto 9
Straßenseitiges Zimmer mit Balkonzugang.



Foto 10
Zimmer mit Glasschiebetür.



Foto 11
Rückwärtiges Zimmer.



Foto 12/12a
Links: Einbauschränk am Flurende.
Rechts: Sicherungskasten/Elt.-Unterverteilung im Flur.



Foto 13/13a

Balkon mit elektrischer Markise und Beleuchtung.



Foto 14

Ausblick vom Balkon/Straßenseite Steinmeisterweg.



Foto 15

Ausblick Gartenseite.



Foto 16

Kellerraum Nr. 67.



Foto 17

Kellerraum Nr. 67.



Foto 18/18a

Links: Außenwanddurchfeuchtung Keller Nr. 67 im Außenwandsockelbereich.

Rechts: Kellerflur im Bereich von Keller Nr. 67.



Foto 19

Gemeinschaftseigentum/Fahradkeller.



Foto 20

Blick zum rückwärtigen Grundstückszugang an der Fahrradstraße.



Foto 21

Rückwärtige Gartenfläche mit Blick Richtung Rodensteinstraße.



Foto 22

Blick in den Steinmeisterweg Richtung Nordosten mit Pfeilmarkierung von ETW Nr. 7.



Foto 23

In Grundstücksmittle angeordnete Zufahrt zu den dortigen Stellplätzen/Gemeinschaftseigentum und dem Mülltonnensammelstellplatz.



Foto 24

Mülltonnensammelstellplatz.

