

## **Anlage e**

Fotoanlage zur Ortsbesichtigung vom 06.03.2024

### **Foto 1**

Straßenansicht.



### **Foto 2**

Gartenansicht.



### **Foto 3/3a**

Links: Hauseingangsbereich an der Gebäudesüdseite.  
Rechts: Überdachter Stellplatz an der Gebäudenordseite.



### **Foto 4**

Überblick Gartenfläche mit unmittelbar westlich angrenzender Kleingartenanlage.



### **Foto 5**

Nachträglich angebaute, gartenseitige Abgangstreppe von der EG-Küche zum Garten.



### **Foto 6/6a**

Hauseingangsveranda (rechts mit Zugangstür vom Hauseingangsflur).

