



Blick in die Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses mit links im Bild abgehendem Treppenhauszugang und dahinter abgehendem Stichflur zu einem vorgesehenen Zugang eines sogen. Fassadenaufzugs und dem Kellertreppenabgang



Blick aus der Gebäudedurchfahrt im Vorderhaus auf den Zugang zum Treppenhausaufgang mit links und im Hintergrund anbindenden Zugangstüren des Wohnungseigentums Nr. 2



Treppenhaus-  
aufgang im  
Erdgeschoss  
des Vorderhau-  
ses mit links  
und im Hinter-  
grund anbin-  
denden Zu-  
gangstüren des  
Wohnungsei-  
gentums Nr. 2



Treppenhaus-  
aufgang im Vor-  
derhaus mit 3-  
spänniger Voll-  
geschosspo-  
destfläche



Treppenhausaufgang im Vorderhaus mit projekti-  
erter Zugangstür  
zu einem vorge-  
sehenen Fassa-  
denaufzug auf ei-  
nem Zwischenge-  
schosspodest



Treppenhaus-  
aufgang im Vor-  
derhaus mit 2-  
spänniger Voll-  
geschossपो-  
destfläche



Treppenhausaufgang im Vorderhaus mit projekti-  
erter Zugangstür  
zu einem vorge-  
sehenen Fassa-  
denaufzug auf ei-  
nem Zwischenge-  
schosspodest



Treppenhaus-  
aufgang im Vor-  
derhaus mit  
Fensterluke in  
der hofseitigen  
Auswand über  
dem letzten  
Zwischenge-  
schoss unter  
dem Treppen-  
hauskopf



Treppenhauskopf im Treppenhauseingang im Vorderhaus mit 2-spänniger Vollgeschosspodestfläche und RWA-Anlage in der Putzdachfläche

Blick in die Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses in Richtung der straßenseitigen Toranlage mit rechts im Bild abgehendem Treppenhauszugang





in der Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses im Erdgeschoss postalisch rechts anbindendes Teileigentum Nr. 1

Blick aus der Gebäudedurchfahrt im Vorderhaus in den hieraus abgehenden Stichflur zu einem vorgesehenen Zugang eines sogen. Fassadenaufzugs und dem Keller-treppenabgang im Hintergrund sowie links im Bestand anbindender Abstellkammer





Blick aus der Gebäudedurchfahrt im Vorderhaus in den hieraus abgehenden Stichflur zu einem vorgesehenen Zugang eines sogenannten Fassadenaufzugs und dem Kellertreppenabgang im Hintergrund sowie links im Bestand anbindender Abstellkammer



Blick aus der Gebäudedurchfahrt im Vorderhaus auf die hofseitige Front des Quergebäudes im Bereich der Erdgeschosszone mit TE-Nr. 4



Blick aus der Gebäudedurchfahrt im Vorderhaus auf die hofseitige Front des Quergebäudes mit TE-Nr. 4 im Erdgeschoss

Blick aus dem Bereich der Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses auf die hofseitigen Fronten des linken Seitenflügels und des rechts im Bild anbindenden Quergebäudes mit TE-Nr. 4





hofseitigen Fronten des linken Seitenflügels links im Bild und des hieran rechts anbindenden Quergebäudes im Bereich des Erdgeschosses mit TE-Nr. 4 mit am rechten Bildrand abgehender Kellertreppe in das Souterrain unter dem Hochparterre im Quergebäude



aus dem Hof abgehende ungedeckte Kellertreppe in das Souterrain unter dem Hochparterre im Quergebäude



Weitgehend über Terrain aufgehende Souterrainfenster des unter dem Hochparterre im Quergebäude belegenen Souterrains



hofseitige Front des Quergebäudes im Bereich des Hochparterres und des Souterrains mit Differenztreppe zum Hochparterre mit TE-Nr. 4 mit anbindendem Quergebäudetreppenhaus



hofseitigen Fronten des linken Seitenflügels links im Bild und des hieran rechts anbindenden Quergebäudes im Bereich des Hochparterres und des darunter belegenen Souterrains sowie Differenzterasse zum Hochparterre mit anbindendem Quergebäudetreppenhaus und TE-Nr. 4



Blick über den Hof des Anwesens auf die Erdgeschosszone des linken Seitenflügels mit links im Bild belegenen Hauseingang des aufgehenden Treppenhauses des Seitenflügels



Blick aus dem Hof des Anwesens auf die Obergeschosse des linken Seitenflügels mit geschosshoch aufgestocktem Dachgeschoss und entsprechend aufgestocktem Quergebäude nebst Aufdachterrasse sowie links im Bild anbindendes Vorderhaus mit derzeit durchgeführten Bauarbeiten im Dachbereich nebst Einrüstung der Hoffassade



Erdgeschosszone des linken Seitenflügels



Erdgeschosszone des linken Seitenflügels mit TE-Nr. 3



Blick von der Differenztreppe zum Treppenhaus des Quergebäudes über den Hof auf die Erdgeschosszone des Vorderhauses



hofseitige Front des Vorderhauses im Bereich der Doppelflügeltoranlage zur Gebäudedurchfahrt



Blick aus dem Hof des Anwesens auf die Obergeschosse des Vorderhauses mit Gauben im Dachgeschoss sowie rechts im Bild anbindendem linken Seitenflügel mit geschosshoch aufgehendem Drempel im Bereich des aufgestockten Dachgeschosses



Blick von der Differenztreppe zum Treppenhaus des Quergebäudes über den Hof auf die Grenzscheidung zu dem nord-östlich angrenzenden Nachbargrundstück mit Neubebauung und Spielplatz-Areal im Hintergrund



Hauseingangsbereich des Quergebäudes



Eingangstür des  
Teileigentums  
Nr. 4 im Haus-  
eingangsbereich  
des Quergebäu-  
des



Treppenhaus-  
aufgang im  
Quergebäude  
mit Fenster  
über der Zwi-  
schenge-  
schosspodest-  
fläche



zweispänniger  
Treppenhaus-  
aufgang des  
Quergebäudes  
im Bereich der  
Obergeschosse

offener Keller-  
treppenabgang  
im Hausein-  
gangsbereich  
des Querge-  
bäudes mit an-  
bindendem  
Teileigentum  
Nr. 25 als Ge-  
meinschaftsei-  
gentum mit  
dinglich gesi-  
chertem Son-  
dernutzungs-  
recht zugunsten  
des Teileigen-  
tums Nr. 4





Stromzählerkasten im Hauseingangsbereich des Quergebäudes



typischer elektronischer Stromzähler im Quergebäude-treppenhaus