



Blick in die Straße Am Küstergarten nach Süden



Blick in die Straße Am Küstergarten 18 nach Süden mit Lage des Grundstücks An Küstergarten am südlichen Auslauf der Straße im Hintergrund rechts



Blick in die Straße Am Küstergarten 18 nach Süden mit Lage des Grundstücks An Küstergarten am südlichen Auslauf der Straße im Hintergrund rechts



Blick in die Straße Am Küstergarten nach Süden mit Lage des Grundstücks An Küstergarten 18 am südlichen Auslauf der Straße im Hintergrund auf der westlichen bzw. im Bild rechten Straßenseite (Peil)



Blick in die Straße Am Küstergarten nach Süden mit Lage des Grundstücks Am Küstergarten 18 am südlichen Auslauf der Straße auf der westlichen bzw. im Bild rechten Straßenseite (Peil)



Blick aus der Straße Am Küstergarten nach Süd-Westen auf das Grundstück Am Küstergarten 18 im Bereich der Grundstücksgrenze zu dem davor belegenen Grundstück Am Küstergarten 16A mit aufstehendem offenem Toilettenschuppen (mit Rückseite im Vordergrund)



Blick aus der Straße Am Küstergarten nach Süd-Westen auf das Grundstück An Küstergarten 18 auf der rechten bzw. westlichen Straßenseite im Bereich der Grundstücksgrenze zu dem davor belegenen Grundstück Am Küstergarten 16A mit aufstehendem offenem Toilettenschuppen (mit Rückseite im Vordergrund)



Blick in die Straße Am Küstergarten nach Süden mit Lage des Grundstücks An Küstergarten 18 am südlichen Auslauf der Straße auf der westlichen bzw. im Bild rechten Straßenseite



Blick über das Grundstück Am Küstergarten 18 nach Süden mit aufstehendem Gastro- bzw. Ausschankwagen-Anhänger o.ä. neben der massiven Grenzscheidung zur Straße links im Bild und weiterem Gastro- bzw. Schankwagen o.ä. im Hintergrund rechts



Blick von dem Grundstück Am Küstergarten 18 nach Nord-Osten zur straßenseitigen Grundstücksauffahrt im Bereich des nördlich angrenzenden Nachbargrundstücks Am Küstergarten 16A u.a. mit aufstehendem offenem Toilettenschuppen



Grenzbereich zwischen den benachbarten Grundstücken Am Küstergarten 16A mit aufstehendem Toilettenschuppen links und südlich angrenzendem Grundstück Am Küstergarten 18 rechts im Bild



Blick von dem Grundstück Am Küstergarten 16A mit aufstehendem Toilettenschuppen links im Bild nach Süden auf das Grundstück Am Küstergarten 18



Blick über das Grundstück Am Küstergarten 18 nach Süden in den Uferbereich der Müggelspree mit auf der Grundstücksmaske des westlichen Nachbargrundstücks belegtem Bootsverleih-Schuppen und Uferbefestigung mit Anlegestegen außerhalb des hier betroffenen Grundstücks



Blick aus dem Bereich der Straße Am Küstergarten auf das Grundstück Am Küstergarten 18 im Uferbereich der Müggelspree mit auf der Grundstücksmaske des westlichen Nachbargrundstücks belegtem Bootsverleih-Schuppen und Uferbefestigung mit Anlegestegen



Blick aus dem Bereich der Straße Am Küstergarten (am Auslauf der Straße ohne Befestigung mit sogen. Spontanvegetation) auf das Grundstück Am Küstergarten 18 im Uferbereich der Müggelspree mit auf der Grundstücksmaske des westlichen Nachbargrundstücks belegtem Bootsverleih-Schuppen und Uferbefestigung mit Anlegestegen



Blick über das Grundstück Am Küstergarten 18 nach Süd-Westen mit aufstehendem Gastro- bzw. Schankwagen vor der westlichen Grundstücksgrenze sowie etlichen Müllanhäufungen auf dem Grundstück



Blick über das Grundstück Am Küstergarten 18 nach Westen vor der uferseitigen Grundstücksmaske des westlich angrenzenden Nachbargrundstücks mit aufstehendem Gastro- bzw. Schankwagen vor der westlichen Grundstücksgrenze - links im Bild Uferstreifen zur Müggelspree mit anbindenden Bootsstegen



Blick aus dem Bereich der Straße Am Küstergarten nach Nord-Westen auf das Grundstück Am Küstergarten 18 mit massiver Grenzscheidung zum Straßenraum und dahinter abgestelltem Gastro- bzw. Ausschankwagen o.ä.



Blick aus dem Bereich der Straße Am Küstergarten nach Nord-Westen auf das Grundstück Am Küstergarten 18 mit massiver Grenzscheidung zum Straßenraum und dahinter abgestelltem Gastro- bzw. Ausschankwagen o.ä.



Blick aus dem Bereich der uferseitigen Grundstücksmaske des westlich angrenzenden Nachbargrundstücks über das Grundstück Am Küstergarten 18 mit aufstehenden Gastro- bzw. Ausschankwagen o.ä. links und rechts im Bild sowie massiver Grenzscheidung zur Straße



westliche Grundstücksgrenze im Bereich der uferseitigen Grundstücksmaske mit Stromverteilungsanlage und dahinter abgestelltem Gastro- bzw. Ausschankwagen o.ä. auf dem Grundstück Am Küstergarten 18



Blick aus dem Bereich der uferseitigen Grundstücksmaske über die süd-westliche Ecke des Grundstücks Am Küstergarten 18 über das Bewertungsobjekt mit aufstehenden Gastro- bzw. Ausschankwagen o.ä. sowie massiver Grenzscheidung zur Straße rechts im Bild



Blick aus dem Bereich eines Bootsstegs der uferseitigen Grundstücksmaske über die uferseitige südliche Front des Grundstücks Am Küstergarten 18 mit aufstehenden Gastro- bzw. Ausschankwagen o.ä. sowie massiver Grenzscheidung zur Straße rechts im Bild bzw. partiellem Überbau als Bootsverleih-Schuppen im Vordergrund rechts



Blick aus dem Bereich eines Bootsstegs der uferseitigen Grundstücksmaske über die uferseitige südliche Front des Grundstücks Am Küstergarten 18 mit aufstehenden Gastro- bzw. Ausschankwagen o.ä. rechts im Bild



Uferbereich zum westlich angrenzenden Nachbargrundstück aus dem Bereich der dorthin gehörenden Grundstücksmaske im Uferbereich vor dem hier betroffenen Grundstück Am Küstergarten 18



Blick aus dem Uferbereich zum westlich angrenzenden Nachbargrundstück gehörenden Grundstücksmaske vor dem hier betroffenen Grundstück Am Küstergarten 18 mit Uferkante und in deren Flucht belegtem Bootsverleih-Schuppen als partieller Überbau a.d. Bewertungsobjekt



Blick von dem hier betroffenen Grundstück Am Küstergarten 18 auf den Bereich der uferseitigen Grundstücksmaske des westlich angrenzenden Nachbargrundstücks mit Uferkante rechts im Bild und in deren Flucht belegenem Bootsverleih-Schuppen als partieller Überbau a.d. Bewertungsobjekt im vorderen Gebäudeteil mit Treppe auf dessen Dachterrasse



offener Bootsverleih-Schuppen als vermtl. partieller Überbau des hier betroffenen Grundstücks in der süd-östlichen Grundstücksecke mit aufgehender Treppe auf dessen Dachterrasse



Blick von dem hier betroffenen Grundstück Am Küstergarten 18 auf den Bereich der uferseitigen Grundstücksmaske des westlich angrenzenden Nachbargrundstücks mit Uferkante und anbindenden Bootsstegen im Bereich der Müggelspree und links im Bild belegtem Bootsverleih-Schuppen als vermtl. partieller Überbau a.d. Bewertungsobjekt im vorderen Gebäudeteil links im Bild



Blick von dem Bootssteg vor dem Bootsverleih-Schuppen im Bereich der Müggelspree auf der uferseitigen Grundstücksmaske des westlich angrenzenden Nachbargrundstücks bzw. bereits partiell im Bereich der Müggelspree selbst



Blick von einem Bootssteg vor dem Bootsverleih-Schuppen im Bereich der Müggelsee auf der uferseitigen Grundstücksmaske des westlich angrenzenden Nachbargrundstücks nach Osten über die Müggelsee gegenüber der Insel „Schilfwall“



Blick von einem Bootssteg vor dem Bootsverleih-Schuppen im Bereich der Müggelsee auf der uferseitigen Grundstücksmaske des westlich angrenzenden Nachbargrundstücks nach Süd-Westen über die Müggelsee gegenüber der Insel „Schilfwall“



Blick von der Dachterrasse des offenen Bootsverleih-Schuppens als vermtl. partieller Überbau des hier betroffenen Grundstücks in der süd-östlichen Grundstücksecke auf das Grundstück Am Küstergarten 18 u.a. mit aufstehenden Gastro- bzw. Ausschankwagen o.ä. links und rechts im Bild sowie massiver Grenzscheidung zur Straße Am Küstergarten rechts im Bild



Blick aus der Straße Am Küstergarten auf die dorthin orientierte massive Grenzscheidung des Grundstücks Am Küstergarten 18