



Blick in die Straße Am Küstergarten nach Süden



Blick in die Straße Am Küstergarten nach Süden mit Lage des Grundstücks Am Küstergarten 16A am südlichen Auslauf der Straße im Hintergrund rechts



Blick in die Straße Am Küstergarten nach Süden mit Lage des Grundstücks Am Küstergarten 16A am südlichen Auslauf der Straße im Hintergrund rechts



Lage des Grundstücks Am Küstergarten 16A auf der östlichen bzw. im Bild rechten Straßenseite (Pfeil)



Lage des Grundstücks Am Küstergarten 16A auf der östlichen bzw. im Bild rechten Straßenseite mit Grundstücksauffahrt (Pfeil)



ab dem Bewertungsobjekt bis zum Ufer der Müggelsprees unbefestigter Straßenraum der Straße Am Küstergarten vor dem südlich angrenzenden Nachbargrundstück Am Küstergarten 18



Blick aus dem Straßenraum vor dem Grundstück auf das hier betroffene Grundstück Am Küstergarten 16A mit Nutzung als Lagerfläche für Baustoffe etc.



Blick aus dem Straßenraum vor dem Grundstück auf das hier betroffene Grundstück Am Küstergarten 16A mit Nutzung als Lagerfläche für Baustoffe etc. - rechts im Bild unmittelbar vor der Grundstückseinfriedung abgestellter Kleinst-PKW



Blick aus dem Straßenraum in den Bereich der südlichen Grundstücksgrenze zu dem angrenzenden Nachbargrundstück Am Küstergarten 18 mit vermtl. noch auf dem hier betroffenen Grundstück Am Küstergarten 16A belegtem Toilettenschuppen



Blick von dem angrenzenden Nachbargrundstück Am Küstergarten 18 in den Bereich der südlichen Grundstücksgrenze des hier betroffenen Grundstücks Am Küstergarten 16A mit vermtl. noch auf dem Bewertungsobjekt belegtem Toilettenschuppen



Toilettenschuppen im Bereich der südlichen Grundstücksgrenze des hier betroffenen Grundstücks Am Küstergarten 16A



Blick über das Grundstück Am Küstergarten 16A auf die westliche Grundstücksgrenze



Blick über das Grundstück Am Küstergarten 16A nach Westen mit Lagergut auf dem Grundstück



eingelagerter Kleinst-PKW vor der nördlichen Grundstücksgrenze unmittelbar hinter dem öffentlichen Straßenraum