



Blick über den Kreuzungsbereich Späthsfelder Weg/Alpenrosenweg in den Späthsfelder Weg nach Nord-Osten in Richtung des Königsheidewegs mit anbindendem Waldgebiet und dort unmittelbar hinter dem Königsheideweg stehendem T-Mast einer Hochspannungsleitung links im Bild sichtbare Hochspannungsleitungen einer 220 kV-Trasse



Blick über den Kreuzungsbereich Späthsfelder Weg/Alpenrosenweg nach Norden mit links im Bild einmündendem Alpenrosenweg in den Späthsfelder Weg und T-Mast einer 220 kV-Hochspannungsleitung auf einem Nachbargrundstück schräg gegenüber dem Bewertungsobjekt



Blick über den Kreuzungsbereich Späthsfelder Weg/Alpenrosenweg in den Alpenrosenweg nach Westen mit Lage des Grundstücks Alpenrosenweg 52 auf der süd-westlichen bzw. im Bild linken Straßenseite (Pfeil) und T-Mast einer 220 kV-Hochspannungsleitung auf einem Nachbargrundstück schräg gegenüber dem Bewertungsobjekt



Blick über den Kreuzungsbereich Späthsfelder Weg/Alpenrosenweg in den Alpenrosenweg nach Westen mit Lage des Grundstücks Alpenrosenweg 52 (Pfeil) und T-Mast einer 220 kV-Hochspannungsleitung auf einem Nachbargrundstück schräg gegenüber dem Bewertungsobjekt



Blick aus dem Kreuzungsbereich Späthsfelder Weg/Alpenrosenweg in den Alpenrosenweg nach Westen mit Lage des Grundstücks Alpenrosenweg 52 auf der süd-westlichen bzw. im Bild linken Straßenseite (Pfeil) und unmittelbar hinter dem Bewertungsobjekt verlaufender Hochspannungstrasse mit im Luftraumprofil verspannten Starkstromkabeln



Blick aus dem Alpenrosenweg nach Westen auf das Grundstück Alpenrosenweg 52 auf der süd-westlichen Straßenseite und unmittelbar hinter dem Bewertungsobjekt verlaufender Hochspannungstrasse mit im Luftraumprofil verspannten Starkstromkabeln



Blick aus dem Alpenrosenweg nach Westen auf das Grundstück Alpenrosenweg 52 auf der süd-westlichen Straßenseite und unmittelbar hinter dem Bewertungsobjekt verlaufender Hochspannungstrasse mit im Luftraumprofil verspannten Starkstromkabeln



straßenseitige Front des auf dem Grundstück Alpenrosenweg 52 aufstehenden Wohngebäudes und unmittelbar hinter dem Bewertungsobjekt über dem im Bild rechten Nachbargrundstück verlaufender Hochspannungstrasse mit im Luftraumprofil verspannten Starkstromkabeln



straßenseitige Front und nord-westliche Giebelseite des auf dem Grundstück Alpenrosenweg 52 aufstehenden Wohngebäudes mit Belastung durch einen Schutzstreifen bis etwa über die Hälfte der Grundstücksbreite bzw. über die volle Tiefe des Grundstücks für die auf dem süd-westlichen Nachbargrundstück verlaufende Hochspannungstrasse mit im Luftraumprofil verspannten Starkstromkabeln



Blick aus dem Straßenraum nach Süd-Osten auf das auf dem Grundstück Alpenrosenweg 52 aufstehende Wohngebäude mit Belastung durch einen Schutzstreifen bis etwa über die Hälfte der Grundstücksbreite bzw. über die volle Tiefe des Grundstücks



Blick aus dem Alpenrosenweg nach Süd-Osten mit Lage des Grundstücks Alpenrosenweg 52 auf der süd-westlichen bzw. im Bild rechten Straßenseite (Pfeil) und unmittelbar vor dem Bewertungsobjekt verlaufender Hochspannungstrasse mit im Luftraumprofil verspannten Starkstromkabeln



Blick aus dem Alpenrosenweg nach Süd-Osten mit Lage des Grundstücks Alpenrosenweg 52 auf der süd-westlichen Straßenseite (Pfeil) und unmittelbar vor dem Bewertungsobjekt verlaufender Hochspannungstrasse mit im Luftraumprofil verspannten Starkstromkabeln



Blick aus dem Alpenrosenweg nach Nord-Osten mit Lage des T-Mastes einer 220 kV-Hochspannungsleitung auf einem schräg gegenüber dem Bewertungsobjekt Alpenrosenweg 52 belegenen Nachbargrundstück



Blick aus dem Alpenrosenweg nach Nord-Osten mit Lage des T-Mastes einer 220 kV-Hochspannungsleitung auf einem schräg gegenüber dem Bewertungsobjekt Alpenrosenweg 52 belegenen Nachbargrundstück



Blick aus dem Alpenrosenweg nach Norden mit Lage des T-Mastes einer 220 kV-Hochspannungsleitung auf einem schräg gegenüber dem Bewertungsobjekt Alpenrosenweg 52 belegenen Nachbargrundstück sowie im Hintergrund sichtbarer Hochspannungsmast nord-östlich des Königsheidewegs im Waldgebiet der Königsheide



Blick aus dem Alpenrosenweg nach Süden auf das angrenzende Nachbargrundstück mit Schulungseinrichtung für Gärtnereibetriebe o.ä. und hierüber parallel zur süd-westliche Grenze des Bewertungsobjektes verlaufende 220 kV-Hochspannungstrasse



Blick aus dem Straßenraum über das süd-westlich angrenzende Nachbargrundstück hinweg auf die Nebengebäude als Holz- oder Massivschuppen auf dem Grundstück Alpenrosenweg 52 vor bzw. auf der süd-westlichen Grundstücksgrenze



straßenseitige Front des Grundstücks Alpenrosenweg 52



Blick über die vorgesehene Grundstückszufahrt in den rechten Bauwuch mit bis vor die rechte Grundstücksgrenze des Bewertungsobjektes verlaufender Hochspannungstrasse mit im Luftraumprofil über dem Nachbargrundstück verspannten Starkstromkabeln



Blick in den rechten Bauwuch mit Nebengebäuden im Hintergrund und bis vor die rechte Grundstücksgrenze des Bewertungsobjektes verlaufender Hochspannungstrasse mit im Luftraumprofil über dem Nachbargrundstück verspannten Starkstromkabeln



Blick über die straßenseitige Einfriedung auf den Vorgarten des Wohngebäudes mit großflächiger Washkiesschüttung und einzelnen Pflanzbeeten u.a. als Rotunden



Blick über die Einfriedung auf die straßenseitige Gebäudefront mit davor belegenem Vorgarten nebst großflächiger Washkies-schüttung und einzelnen Pflanzbeeten u.a. als Rotunden und unmittelbar hinter dem Grundstück verlaufende Hochspannungstrasse mit im Luft-raumprofil über dem Nachbargrundstück ver-spannten Stark-stromkabeln



Blick aus dem Straßenraum auf die vorgesehene Grundstückszufahrt in den linken Bauwich mit bisher fehlender Bordschwellenabsenkung und Gehwegüberfahrt sowie 1- und 2-geschossige Ständerkervorbauten vor der süd-östlichen Giebelseite des Gebäudestamms



rechter Torpfeiler bisher ohne Kopfplatte der in den linken Bauwich führenden Grundstückszufahrt und Hauszuwegung mit erst provisorisch installierter Klingelanlage und Kabelvorbereitung für eine Klingel- und Gegensprechanlage



Blick über die Toranlage in den linken Bauwich mit bisher fehlender Befestigung als PKW-Stellplatz und Hauszuwegung - rechts im Bild 1- und 2-geschossige Standerkervorbauten vor der süd-östlichen Giebelseite des Gebäudestamms



zum linken Bauwich orientierte 1- und 2-geschossige Standerkervorbauten vor der süd-östlichen Giebelseite des Gebäudestamms



Blick aus dem Späthsfelder Weg nach Westen mit Lage des auf dem Grundstück Alpenrosenweg 52 aufstehenden Wohngebäudes (Pfeil) und T-Mast einer 220 kV-Hochspannungsleitung auf einem Nachbargrundstück schräg gegenüber dem Bewertungsobjekt und Kabeltrasse im Luftraumprofil über dem süd-westlich angrenzenden Nachbargrundstück



Blick aus dem Späthsfelder Weg nach Westen mit Lage des auf dem Grundstück Alpenrosenweg 52 aufstehenden Wohngebäudes und Kabeltrasse im Luftraumprofil über dem süd-westlich angrenzenden Nachbargrundstück