

10.7. Lose Anlage 1 - Fotodokumentation Innenansichten



Abb. 22 Hausdurchgang (Zugang zur Remise)



Abb. 23 zugemauerte Verbindung zwischen KG Vorderhaus und KG zu Teileigentum Nr. 9



Abb. 24 Treppenhaus Vorderhaus




Abb. 25 Blick durchs Fenster der Remise



Abb. 26 Blick durchs Fenster auf leichte Dachkonstruktion des Anbaus (unterkellert Bereich der Remise)




Abb. 27 Blick über den Zaun zu SN1 mit abgelagertem Unrat