





- o Entwässerungsplan aus dem Jahr 1906


Grundriss vom Wohnhaus (entnommen der Bauarchivakte von 1906)
Achtung: Die rückwärtigen baulichen Nebenanlagen und Anbauten wurden abgerissen



- o 1926: Antrag auf Neubau des rötlich markierten Anbaus

Lageplan (entnommen der Bauarchivakte von 1926)

Achtung: Die rückwärtigen baulichen Nebenanlagen und Anbauten wurden abgerissen





- o 1971: Antrag auf Neubau eines Garagenneubaus (bemaßter siehe Grundriss)

Lageplan (entnommen der Bauarchivakte von 1971)

Achtung: Die rückwärtigen baulichen Nebenanlagen und Anbauten wurden abgerissen

Grundriss vom Erdgeschoss, zugereicht von der Gläubigerin
Die hofseitigen Anbauten existieren augenscheinlich (laut Luftbilder) nicht





Grundriss vom Dachgeschoss, zugereicht von der Gläubigerin
Die hofseitigen Anbauten existieren augenscheinlich (laut Luftbilder) nicht

[illegible]

Anlage 27



Luftbild 1993



Luftbild 1998



Luftbild 2003



Luftbild 2009

Historische Luftbilder vom Grundstück
 Quelle: <https://luftbilder.berlin.codefor.de/> Lizenzfrei



Luftbild 2011



Luftbild 2013



Luftbild 2015



Luftbild 2023

Historische Luftbilder vom Grundstück
 Quelle: <https://luftbilder.berlin.codefor.de/> Lizenzfrei





Bild 1-2 o Links und rechts: Ansichten von der Straße Kietz, die Lage des Grundstückes wurde markiert



Bild 3-4 o Links und rechts: Straßenfrontansichten des Wohnhauses



Bild 5-7 o Links: Detailansicht Dachgaube und rechts: Ansichten vom Giebel und eines schmalen Weges zwischen beiden Häusern



Bild 8-9 o Links und rechts: Rückansichten (fotografiert mit Kamerazoom von außerhalb der Grundstücksgrenzen)



Bild 10-11 o Links und rechts: Ansichten der Gartenstraße, die Lage des Grundstücks wurde markiert




Bild 12-13 o Links und rechts: Ansichten des Flurstücks 339 (fotografiert von außerhalb der straßenseitigen Grenze, das Grundstück wurde nicht betreten)