

11.8. Lose Anlage 1 - Fotodokumentation Innenansichten



Abb. 16 Flur Keller



Abb. 17 Hobbyraum im KG



Abb. 18 Heizungskeller



Abb. 19 Feuchtschäden an Kellerwänden



Abb. 20 Sicherungskasten im KG



Abb. 21 Gasanschluss



Abb. 22 Kellerraum



Abb. 23 Heizungsanlage




Abb. 24 Treppenhaus



Abb. 25 Hauseingangstür



Abb. 26 Wohnraum Wohnung 1 im EG



Abb. 27 Wohnraum Wohnung 1 im EG



Abb. 28 Wohnungseingangstür Wohnung 1 im EG



Abb. 29 Flur Wohnung 1 im EG



Abb. 30 Bad Wohnung 1 im EG



Abb. 31 Bad Wohnung 1 im EG



Abb. 32 Küche Wohnung 1 im EG




Abb. 33 Zimmer Wohnung 1 im EG



Abb. 34 Küche Wohnung 2 (1. OG)



Abb. 35 Wohnraum Wohnung 2 (1. OG)



Abb. 36 Kamin Wohnung 2 (1. OG)



Abb. 37 Balkonabfluss Wohnung 2 (1. OG)




Abb. 38 Wohnraum Wohnung 2 (1. OG)



Abb. 39 Schwelle zu Balkon Wohnung 2 (1. OG),
Schiebetür



Abb. 40 Balkonbrüstung Wohnung 2 (1. OG)




Abb. 41 Handtuchwärmer Duschbad Wohnung 2 (1. OG)



Abb. 42 Dusche Wohnung 2 (1. OG)



Abb. 43 WC Wohnung 2 (1. OG)



Abb. 44 Bad Wohnung 2 (1. OG)



Abb. 45 Zimmer Wohnung 2 (1. OG)




Abb. 46 Innentreppe vom Wohnraum im 1.OG zum DG



Abb. 47 Flur Wohnung 2 (DG) mit Wohnungseingangstür zum Treppenhaus



Abb. 48 Wohnraum Wohnung 2 (DG)



Abb. 49 Wohnraum Wohnung 2 (DG)



Abb. 50 Wannenbad Wohnung 2 (DG)



Abb. 51 Wannenbad Wohnung 2 (DG)



Abb. 52 separate Dusche im Wannenbad Wohnung 2 (DG)




Abb. 53 Treppe aus Wohnraum im DG zum Spitzboden



Abb. 54 Wannenbad Wohnung 2 (DG)



Abb. 55 Treppenabgang im Wohnraum Wohnung 2 (DG)




Abb. 56 Küche Wohnung 2 (DG)



Abb. 57 Zimmer im ausgebauten Spitzboden



Abb. 58 ausgebauter Spitzboden



Abb. 59 Zimmer im ausgebauten Spitzboden



Abb. 60 Blick auf Unterstand im Garten



Abb. 61 Außenschwimmbecken



Abb. 62 Rückwand Nebengebäude



Abb. 63 Innenraum Nebengebäude