



Blick aus dem öffentlichen Straßenraum auf den Gebäudedurchgang mit sogen. „Verbindungsbau“ und darin im 2.OG des Gebäudes Heubnerweg 9 (Haus 10) als unteren Ebene belegtem Wohnungseigentum Nr. 10.S.2.5



Blick aus dem Gebäudedurchgang unterhalb des sogen. „Verbindungsbau“ in den rückwärtigen Wohnblock u.a. mit auf dem hier betroffenen Grundstück aufstehenden Haus 15 mit der Anschrift Heubnerweg 9A rechts im Bild



auf dem hier betroffenen Grundstück aufstehendes Haus 15 mit der Anschrift Heubnerweg 9A und zum linken Bauwich orientierter Hauseingang links im Bild sowie zum straßenseitigen Gebäude orientierter vorderer Gebäudefront




Blick in den Blockinnenbereich nach Süden mit Lage des straßenseitigen Gebäudes Heubnerweg 9 (Haus 10) links und rückwärtigem Gebäude Heubnerweg 9A (Haus 15) rechts im Bild



rückwärtige Front des Gebäudes Heubnerweg 9 (Haus 10)



rückwärtige Front des Gebäudes Heubnerweg 9 (Haus 10) mit Lage des Wohnungseigentums Nr. 10.S.2.5 im 2.OG respektive in der unteren Ebene des sogen. „Verbindungsbaus“




Hauseingang im Bereich des Aufzugsfoyers mit anbindender Differenztreppe zum Hochparterre-Zentralflur als Atrium-Erschließung




Hauseingangstür im Bereich des Aufzugsfoyers




Hochparterre-Zentralflur als Atrium-Erschließung mit Zugang aus dem Aufzugsfoyer sowie Aufzugszugang recht im Bild - im Hintergrund Zugang zum innenliegenden Treppenhaus



Hochparterre-Zentralflur als Atrium-Erschließung mit Zugang aus dem Aufzugsfoyer sowie Aufzugszugang links im Bild



Hauseingangsbereich mit schmalem Flurzugang zu dem innenliegenden Treppenhaus an der rechten Stirnseite des Zentralflurs der Wohngeschosse




innenliegendes Treppenhaus mit anbindendem Zugang zum Zentralflur im Hochparterre links im Bild

separater Fotosatz - ETW-Nr. 10.S.2.5 - Heubnerweg 9, 9A in 14059 Berlin-Charlottenburg



innenliegendes
Treppenhaus
mit Zugang
zum Zentralflur
im Hochparter-
re



innenliegendes
Treppenhaus

separater Fotosatz - ETW-Nr. 10.S.2.5 - Heubnerweg 9, 9A in 14059 Berlin-Charlottenburg



innenliegendes
Treppenhaus
mit Zugang
zum Zentralflur
im 2. Oberge-
schoss



Zentralflur im 2.
Obergeschoss
mit Blick durch
die Zugangstür
aus dem innen-
liegenden Trep-
penhaus und
Lage des Woh-
nungseigen-
tums Nr.
10.S.2.5 im Hin-
tergrund an der
rückwärtigen
Stirnseite des
Zentralflurs




Zentralflur im 2. Obergeschoss und Lage des Wohnungseigentums Nr. 10.S.2.5 im Hintergrund an der rückwärtigen Stirnseite des Zentralflurs



Eingangstür
des Wohnungseigentums Nr. 10.S.2.5 im 2.OG des Gebäudes Heubnerweg 9 (Huas 10) an der rückwärtigen Stirnseite des Zentralflurs



Zentralflur im 2. Obergeschoss mit Blick aus dem Bereich der Eingangstür des Wohnungseigentums Nr. 10.S.2.5 auf die gegenüberliegende Stirnseite des Zentralflurs mit dort anbindendem innenliegendem Treppenhaus



innenliegendes Treppenhaus mit Treppenabgang in das Kellergeschoss

separater Fotosatz - ETW-Nr. 10.S.2.5 - Heubnerweg 9, 9A in 14059 Berlin-Charlottenburg



innenliegendes
Treppenhaus
mit Leichtme-
tall-Lamellen-
verschlag als
Abspaltung
einer techni-
schen Gebäu-
deausstattung



Kellerflur zum
Aufzugsfoyer
vor der Tiefga-
rage



Aufzugsfoyer vor der Tiefgarage u.a. mit Zugang zu den Kellerabstellräumen vermtl. als Leichtmetall-Lamellenverschlüsse



Blick aus dem Aufzugsfoyer vor der Tiefgarage in die auf dem Grundstück belegene Tiefgarage